

## 調 査 結 果

(令和8年9月21日)

## (1) 気象状況

|                         |                |                                                   |                                     |
|-------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| (観測地点：堰管理所構内)           |                | (3) 水位状況 (9時)                                     |                                     |
| 天 候                     | ： 晴れ (9時)      | 堰上流                                               | T. P. 1.16 m                        |
| 気 温                     | ： 25.8 °C (9時) | 堰下流                                               | T. P. 0.03 m                        |
| 降雨量※                    | ： 0 mm (前日)    | 忠 節                                               | -2.45 m (約 140 m <sup>3</sup> /s) ※ |
| ※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」 |                | ※速報値であり概数値です。<br>長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m |                                     |

## (2) 潮位状況 (前日)

## (4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

|            |                      |                   |      |      |                     |                     |
|------------|----------------------|-------------------|------|------|---------------------|---------------------|
| 月 齢        | ： 9.0                | 河口堰               | 観測位置 | 単位   | 堰上流左岸<br>5.4km+250m | 堰下流左岸<br>5.4km-250m |
| 潮 (堰下流水位計) |                      | 塩分濃度<br>(塩化物イオン値) |      |      |                     |                     |
| 満潮         | ： 16時10分 T. P. 0.72m |                   | 上層   | mg/l | 5                   | 3,200               |
|            | ： - T. P. -          |                   | 中層   | mg/l | 5                   | 5,300               |
| 干潮         | ： 6時50分 T. P. -0.13m |                   | 下層   | mg/l | 5                   | 12,000              |
|            | ： 21時20分 T. P. 0.53m |                   |      |      |                     |                     |

## (5) 水質状況 (9時)

\* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

| 項目                  | 単位     | 堰流入地点          | 堰上流水域          |                |                 |               | 堰下流水域           | 揖斐川           | 木曽川          |
|---------------------|--------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|
|                     |        | 大藪大橋<br>31.2km | 南濃大橋<br>28.4km | 東海大橋<br>22.6km | 長良川大橋<br>13.6km | 伊勢大橋<br>6.4km | 揖斐長良大橋<br>3.0km | 城 南<br>-0.5km | 弥 富<br>8.7km |
| 表層水温                | °C     | 欠測             | 23.1           | 22.5           | 欠測              | 22.6          | N D             | 24.8          | 21.1         |
| 低層水温                | °C     | —              | —              | 22.5           | 欠測              | 22.4          | N D             | 25.8          | —            |
| p H                 | —      | 欠測             | 7.4            | 7.3            | 欠測              | 6.9           | N D             | —             | —            |
| 表層D O               | mg/l   | 欠測             | 7.7            | 8.0            | 欠測              | 7.7           | N D             | 5.5           | 8.4          |
| 低層D O               | mg/l   | —              | —              | 7.5            | 7.4             | 7.7           | N D             | 1.7           | —            |
| C O D               | mg/l   | 欠測             | 1.3            | —              | —               | 1.6           | —               | —             | —            |
| 濁度                  | 度      | 欠測             | 3.8            | 64             | 欠測              | 欠測            | N D             | —             | —            |
| 電気伝導度               | μ S/cm | 欠測             | 90             | —              | —               | —             | —               | —             | —            |
| 表層塩分濃度<br>(塩化物イオン値) | mg/l   | —              | —              | 3              | 4               | 4             | N D             | 6,300         | N D          |
| 低層塩分濃度<br>(塩化物イオン値) | mg/l   | —              | —              | 3              | 欠測              | 3             | N D             | 10,340        | —            |
| 総窒素                 | mg/l   | 欠測             | 0.69           | —              | 0.66            | 0.86          | N D             | —             | —            |
| 総リン                 | mg/l   | 欠測             | 0.03           | —              | 0.03            | 0.04          | N D             | —             | —            |
| クロロフィル a            | μ g/l  | 欠測             | 1.7            | 0.6            | 0.8             | 1.3           | N D             | 1.4           | 4.1          |

N D : 定量下限値未満

## (6) ゲート操作状況 (9時)

|              |
|--------------|
| ①～⑩号 オーバーフロー |
|--------------|

## 調 査 結 果

(令和8年9月22日)

## (1) 気象状況

|                         |              |                                                   |                                     |
|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| (観測地点：堰管理所構内)           |              | (3) 水位状況(9時)                                      |                                     |
| 天 候                     | ： 晴れ (9時)    | 堰上流                                               | T. P. 1.15 m                        |
| 気 温                     | ： 26.1℃ (9時) | 堰下流                                               | T. P. -0.38 m                       |
| 降雨量※                    | ： 9 mm (前日)  | 忠 節                                               | -2.58 m (約 110 m <sup>3</sup> /s) ※ |
| ※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」 |              | ※速報値であり概数値です。<br>長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m |                                     |

## (2) 潮位状況 (前日)

## (4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

|            |                      |                   |      |      |                     |                     |
|------------|----------------------|-------------------|------|------|---------------------|---------------------|
| 月 齢        | ： 10.0               | 河口堰               | 観測位置 | 単位   | 堰上流左岸<br>5.4km+250m | 堰下流左岸<br>5.4km-250m |
| 潮 (堰下流水位計) |                      |                   |      |      |                     |                     |
| 満潮         | ： 0時40分 T. P. 0.73m  | 塩分濃度<br>(塩化物イオン値) | 上層   | mg/l | 6                   | 7,200               |
|            | 15時30分 T. P. 0.85m   |                   | 中層   | mg/l | 5                   | 9,800               |
| 干潮         | ： 9時30分 T. P. -0.02m |                   | 下層   | mg/l | 6                   | 15,000              |
|            | 22時50分 T. P. 0.22m   |                   |      |      |                     |                     |

## (5) 水質状況(9時)

\* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

| 項目                  | 単位     | 堰流入地点          | 堰上流水域          |                |                 |               | 堰下流水域           | 揖斐川           | 木曽川          |
|---------------------|--------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|
|                     |        | 大藪大橋<br>31.2km | 南濃大橋<br>28.4km | 東海大橋<br>22.6km | 長良川大橋<br>13.6km | 伊勢大橋<br>6.4km | 揖斐長良大橋<br>3.0km | 城 南<br>-0.5km | 弥 富<br>8.7km |
| 表層水温                | ℃      | 欠測             | 23.4           | 23.0           | 欠測              | 23.1          | N D             | 24.8          | 21.6         |
| 低層水温                | ℃      | —              | —              | 23.0           | 欠測              | 23.0          | N D             | 24.7          | —            |
| p H                 | —      | 欠測             | 7.8            | 7.4            | 欠測              | 7.1           | N D             | —             | —            |
| 表層D O               | mg/l   | 欠測             | 7.7            | 7.9            | 欠測              | 7.9           | N D             | 5.4           | 8.3          |
| 低層D O               | mg/l   | —              | —              | 7.4            | 7.5             | 7.8           | N D             | 5.5           | —            |
| C O D               | mg/l   | 欠測             | 1.4            | —              | —               | 1.6           | —               | —             | —            |
| 濁度                  | 度      | 欠測             | 3.2            | 51             | 欠測              | 欠測            | N D             | —             | —            |
| 電気伝導度               | μ S/cm | 欠測             | 95             | —              | —               | —             | —               | —             | —            |
| 表層塩分濃度<br>(塩化物イオン値) | mg/l   | —              | —              | 3              | 4               | 4             | N D             | 7,300         | 220          |
| 低層塩分濃度<br>(塩化物イオン値) | mg/l   | —              | —              | 4              | 欠測              | 3             | N D             | 8,200         | —            |
| 総窒素                 | mg/l   | 欠測             | 0.72           | —              | 0.69            | 0.88          | N D             | —             | —            |
| 総リン                 | mg/l   | 欠測             | 0.03           | —              | 0.03            | 0.04          | N D             | —             | —            |
| クロロフィル a            | μ g/l  | 欠測             | 1.4            | 0.6            | 0.9             | 1.5           | N D             | 1.2           | 4.2          |

N D : 定量下限値未満

## (6) ゲート操作状況(9時)

|              |
|--------------|
| ①～⑩号 オーバーフロー |
|--------------|

## 調 査 結 果

(令和8年9月23日)

## (1) 気象状況

|                         |              |                                                   |                                     |
|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| (観測地点：堰管理所構内)           |              | (3) 水位状況 (9時)                                     |                                     |
| 天 候                     | 曇り (9時)      | 堰上流：                                              | T. P. 1.25 m                        |
| 気 温                     | 23.2 °C (9時) | 堰下流：                                              | T. P. -0.50 m                       |
| 降雨量※                    | - mm (前日)    | 忠 節：                                              | -2.68 m (約 100 m <sup>3</sup> /s) ※ |
| ※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」 |              | ※速報値であり概数値です。<br>長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m |                                     |

## (2) 潮位状況 (前日)

## (4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

|            |                     |                   |      |      |                     |                     |
|------------|---------------------|-------------------|------|------|---------------------|---------------------|
| 月 齢        | 11.0                | 河口堰               | 観測位置 | 単位   | 堰上流左岸<br>5.4km+250m | 堰下流左岸<br>5.4km-250m |
| 潮 (堰下流水位計) |                     | 塩分濃度<br>(塩化物イオン値) |      |      |                     |                     |
| 満潮         | 3時00分 T. P. 0.54m   |                   | 上層   | mg/l | 6                   | 7,300               |
|            | 16時40分 T. P. 0.86m  |                   | 中層   | mg/l | 6                   | 10,000              |
| 干潮         | 9時50分 T. P. -0.41m  |                   | 下層   | mg/l | 6                   | 15,000              |
|            | 22時10分 T. P. -0.06m |                   |      |      |                     |                     |

## (5) 水質状況 (9時)

\* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

| 項目                  | 単位     | 堰流入地点          | 堰上流水域          |                |                 |               | 堰下流水域           | 揖斐川           | 木曽川          |
|---------------------|--------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|
|                     |        | 大藪大橋<br>31.2km | 南濃大橋<br>28.4km | 東海大橋<br>22.6km | 長良川大橋<br>13.6km | 伊勢大橋<br>6.4km | 揖斐長良大橋<br>3.0km | 城 南<br>-0.5km | 弥 富<br>8.7km |
| 表層水温                | °C     | 欠測             | 23.6           | 22.8           | 欠測              | 23.4          | N D             | 24.8          | 21.8         |
| 低層水温                | °C     | —              | —              | 22.9           | 欠測              | 23.4          | N D             | 24.8          | —            |
| p H                 | —      | 欠測             | 8.1            | 7.3            | 欠測              | 7.1           | N D             | —             | —            |
| 表層DO                | mg/l   | 欠測             | 7.8            | 7.8            | 欠測              | 7.9           | N D             | 4.9           | 8.2          |
| 低層DO                | mg/l   | —              | —              | 7.3            | 7.1             | 7.7           | N D             | 4.7           | —            |
| C O D               | mg/l   | 欠測             | 1.3            | —              | —               | 1.6           | —               | —             | —            |
| 濁度                  | 度      | 欠測             | 2.4            | 39             | 欠測              | 欠測            | N D             | —             | —            |
| 電気伝導度               | μ S/cm | 欠測             | 98             | —              | —               | —             | —               | —             | —            |
| 表層塩分濃度<br>(塩化物イオン値) | mg/l   | —              | —              | 4              | 4               | 4             | N D             | 8,660         | 400          |
| 低層塩分濃度<br>(塩化物イオン値) | mg/l   | —              | —              | 4              | 欠測              | 3             | N D             | 10,140        | —            |
| 総窒素                 | mg/l   | 欠測             | 0.70           | —              | 0.70            | 0.88          | N D             | —             | —            |
| 総リン                 | mg/l   | 欠測             | 0.04           | —              | 0.04            | 0.04          | N D             | —             | —            |
| クロロフィル a            | μ g/l  | 欠測             | 1.4            | 0.5            | 1.6             | 2.1           | N D             | 1.7           | 4.3          |

N D : 定量下限値未満

## (6) ゲート操作状況 (9時)

|              |
|--------------|
| ①～⑩号 オーバーフロー |
|--------------|

## 調 査 結 果

(令和8年9月24日)

## (1) 気象状況

|                         |                |                                                   |                                    |
|-------------------------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| (観測地点：堰管理所構内)           |                | (3) 水位状況 (9時)                                     |                                    |
| 天 候                     | ： 晴れ (9時)      | 堰上流                                               | T. P. 1.25 m                       |
| 気 温                     | ： 25.5 °C (9時) | 堰下流                                               | T. P. -0.40 m                      |
| 降雨量※                    | ： 0 mm (前日)    | 忠 節                                               | -2.74 m (約 90 m <sup>3</sup> /s) ※ |
| ※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」 |                | ※速報値であり概数値です。<br>長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m |                                    |

## (2) 潮位状況 (前日)

## (4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

|            |                       |                   |      |      |                     |                     |
|------------|-----------------------|-------------------|------|------|---------------------|---------------------|
| 月 齢        | ： 12.0                | 河口堰               | 観測位置 | 単位   | 堰上流左岸<br>5.4km+250m | 堰下流左岸<br>5.4km-250m |
| 潮 (堰下流水位計) |                       |                   |      |      |                     |                     |
| 満潮         | ： 4時00分 T. P. 0.73m   | 塩分濃度<br>(塩化物イオン値) | 上層   | mg/l | 7                   | 6,400               |
|            | 17時10分 T. P. 1.01m    |                   | 中層   | mg/l | 6                   | 9,100               |
| 干潮         | ： 10時20分 T. P. -0.63m |                   | 下層   | mg/l | 6                   | 14,000              |
|            | 22時40分 T. P. -0.26m   |                   |      |      |                     |                     |

## (5) 水質状況 (9時)

\* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

| 項目                  | 単位     | 堰流入地点          | 堰上流水域          |                |                 |               | 堰下流水域           | 揖斐川           | 木曽川          |
|---------------------|--------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|
|                     |        | 大藪大橋<br>31.2km | 南濃大橋<br>28.4km | 東海大橋<br>22.6km | 長良川大橋<br>13.6km | 伊勢大橋<br>6.4km | 揖斐長良大橋<br>3.0km | 城 南<br>-0.5km | 弥 富<br>8.7km |
| 表層水温                | °C     | 欠測             | 23.1           | 22.6           | 欠測              | 23.6          | N D             | 25.0          | 22.1         |
| 低層水温                | °C     | —              | —              | 22.5           | 欠測              | 23.4          | N D             | 25.0          | —            |
| p H                 | —      | 欠測             | 欠測             | 7.2            | 欠測              | 7.2           | N D             | —             | —            |
| 表層DO                | mg/l   | 欠測             | 7.8            | 7.0            | 欠測              | 7.9           | N D             | 4.9           | 8.1          |
| 低層DO                | mg/l   | —              | —              | 6.9            | 7.3             | 7.6           | N D             | 4.8           | —            |
| C O D               | mg/l   | 欠測             | 1.3            | —              | —               | 1.6           | —               | —             | —            |
| 濁度                  | 度      | 欠測             | 10.8           | 57             | 欠測              | 欠測            | N D             | —             | —            |
| 電気伝導度               | μ S/cm | 欠測             | 103            | —              | —               | —             | —               | —             | —            |
| 表層塩分濃度<br>(塩化物イオン値) | mg/l   | —              | —              | 4              | 4               | 4             | N D             | 7,820         | 240          |
| 低層塩分濃度<br>(塩化物イオン値) | mg/l   | —              | —              | 4              | 欠測              | 4             | N D             | 8,260         | —            |
| 総窒素                 | mg/l   | 欠測             | 0.72           | —              | 0.69            | 0.90          | N D             | —             | —            |
| 総リン                 | mg/l   | 欠測             | 0.03           | —              | 0.03            | 0.04          | N D             | —             | —            |
| クロロフィル a            | μ g/l  | 欠測             | 1.4            | 0.5            | 1.8             | 3.6           | N D             | 4.1           | 4.9          |

N D : 定量下限値未満

## (6) ゲート操作状況 (9時)

|              |
|--------------|
| ①～⑩号 オーバーフロー |
|--------------|

## 調 査 結 果

(令和8年9月25日)

## (1) 気象状況

|                         |              |                                                   |                                    |
|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| (観測地点：堰管理所構内)           |              | (3) 水位状況 (9時)                                     |                                    |
| 天 候                     | 曇り (9時)      | 堰上流：                                              | T. P. 1.27 m                       |
| 気 温                     | 22.6 °C (9時) | 堰下流：                                              | T. P. -0.27 m                      |
| 降雨量※                    | - mm (前日)    | 忠 節：                                              | -2.81 m (約 80 m <sup>3</sup> /s) ※ |
| ※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」 |              | ※速報値であり概数値です。<br>長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m |                                    |

## (2) 潮位状況 (前日)

## (4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

|            |                     |                   |      |      |                     |                     |
|------------|---------------------|-------------------|------|------|---------------------|---------------------|
| 月 齢        | 13.0                | 河口堰               | 観測位置 | 単位   | 堰上流左岸<br>5.4km+250m | 堰下流左岸<br>5.4km-250m |
| 潮 (堰下流水位計) |                     |                   |      |      |                     |                     |
| 満潮         | 4時40分 T. P. 0.87m   |                   |      |      |                     |                     |
|            | 17時00分 T. P. 1.11m  |                   |      |      |                     |                     |
| 干潮         | 11時20分 T. P. -0.74m |                   |      |      |                     |                     |
|            | 23時20分 T. P. -0.49m | 塩分濃度<br>(塩化物イオン値) | 上層   | mg/l | 7                   | 6,400               |
|            |                     |                   | 中層   | mg/l | 6                   | 9,000               |
|            |                     |                   | 下層   | mg/l | 6                   | 13,000              |

## (5) 水質状況 (9時)

\* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

| 項目                  | 単位     | 堰流入地点          | 堰上流水域          |                |                 |               | 堰下流水域           | 揖斐川           | 木曽川          |
|---------------------|--------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|
|                     |        | 大藪大橋<br>31.2km | 南濃大橋<br>28.4km | 東海大橋<br>22.6km | 長良川大橋<br>13.6km | 伊勢大橋<br>6.4km | 揖斐長良大橋<br>3.0km | 城 南<br>-0.5km | 弥 富<br>8.7km |
| 表層水温                | °C     | 欠測             | 23.7           | 22.7           | 欠測              | 23.7          | N D             | 25.0          | 22.5         |
| 低層水温                | °C     | —              | —              | 22.7           | 欠測              | 23.6          | N D             | 25.0          | —            |
| p H                 | —      | 欠測             | 欠測             | 7.2            | 欠測              | 7.3           | N D             | —             | —            |
| 表層DO                | mg/l   | 欠測             | 8.0            | 7.3            | 欠測              | 8.2           | N D             | 5.9           | 7.9          |
| 低層DO                | mg/l   | —              | —              | 7.0            | 7.1             | 8.3           | N D             | 5.6           | —            |
| C O D               | mg/l   | 欠測             | 1.2            | —              | —               | 1.8           | —               | —             | —            |
| 濁度                  | 度      | 欠測             | 2.2            | 38             | 欠測              | 欠測            | N D             | —             | —            |
| 電気伝導度               | μ S/cm | 欠測             | 104            | —              | —               | —             | —               | —             | —            |
| 表層塩分濃度<br>(塩化物イオン値) | mg/l   | —              | —              | 5              | 4               | 4             | N D             | 7,940         | 80           |
| 低層塩分濃度<br>(塩化物イオン値) | mg/l   | —              | —              | 5              | 欠測              | 4             | N D             | 9,160         | —            |
| 総窒素                 | mg/l   | 欠測             | 0.74           | —              | 0.70            | 0.90          | N D             | —             | —            |
| 総リン                 | mg/l   | 欠測             | 0.04           | —              | 0.03            | 0.05          | N D             | —             | —            |
| クロロフィル a            | μ g/l  | 欠測             | 1.6            | 0.8            | 2.9             | 10.2          | N D             | 15.5          | 5.4          |

N D : 定量下限値未満

## (6) ゲート操作状況 (9時)

|              |
|--------------|
| ①～⑩号 オーバーフロー |
|--------------|

## 調 査 結 果

(令和8年9月26日)

## (1) 気象状況

|                         |            |                                                   |                                    |
|-------------------------|------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| (観測地点：堰管理所構内)           |            | (3) 水位状況(9時)                                      |                                    |
| 天 候                     | 曇り (9時)    | 堰上流：                                              | T. P. 1.35 m                       |
| 気 温                     | 20.6℃ (9時) | 堰下流：                                              | T. P. 0.02 m                       |
| 降雨量※                    | - mm (前日)  | 忠 節：                                              | -2.80 m (約 80 m <sup>3</sup> /s) ※ |
| ※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」 |            | ※速報値であり概数値です。<br>長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m |                                    |

## (2) 潮位状況 (前日)

## (4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

|            |                     |                   |      |      |                     |                     |
|------------|---------------------|-------------------|------|------|---------------------|---------------------|
| 月 齢        | 14.0                | 河口堰               | 観測位置 | 単位   | 堰上流左岸<br>5.4km+250m | 堰下流左岸<br>5.4km-250m |
| 潮 (堰下流水位計) |                     |                   |      |      |                     |                     |
| 満潮         | 5時10分 T. P. 1.02m   |                   |      |      |                     |                     |
|            | 18時00分 T. P. 1.21m  |                   |      |      |                     |                     |
| 干潮         | 11時40分 T. P. -0.85m |                   |      |      |                     |                     |
|            | 23時50分 T. P. -0.63m | 塩分濃度<br>(塩化物イオン値) | 上層   | mg/l | 7                   | 7,700               |
|            |                     |                   | 中層   | mg/l | 6                   | 10,000              |
|            |                     |                   | 下層   | mg/l | 7                   | 12,000              |

## (5) 水質状況(9時)

\* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

| 項目                  | 単位     | 堰流入地点          | 堰上流水域          |                |                 |               |                 | 堰下流水域         | 揖斐川          | 木曽川 |
|---------------------|--------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|-----|
|                     |        | 大藪大橋<br>31.2km | 南濃大橋<br>28.4km | 東海大橋<br>22.6km | 長良川大橋<br>13.6km | 伊勢大橋<br>6.4km | 揖斐長良大橋<br>3.0km | 城 南<br>-0.5km | 弥 富<br>8.7km |     |
| 表層水温                | ℃      | 欠測             | 23.9           | 22.8           | 欠測              | 23.8          | N D             | 25.1          | 22.8         |     |
| 低層水温                | ℃      | —              | —              | 22.9           | 欠測              | 23.7          | N D             | 25.1          | —            |     |
| p H                 | —      | 欠測             | 欠測             | 7.3            | 欠測              | 7.3           | N D             | —             | —            |     |
| 表層DO                | mg/l   | 欠測             | 7.9            | 7.3            | 欠測              | 8.3           | N D             | 6.1           | 7.8          |     |
| 低層DO                | mg/l   | —              | —              | 6.9            | 7.1             | 7.7           | N D             | 6.1           | —            |     |
| C O D               | mg/l   | 欠測             | 1.2            | —              | —               | 2.0           | —               | —             | —            |     |
| 濁度                  | 度      | 欠測             | 3.8            | 40             | 欠測              | 欠測            | N D             | —             | —            |     |
| 電気伝導度               | μ S/cm | 欠測             | 109            | —              | —               | —             | —               | —             | —            |     |
| 表層塩分濃度<br>(塩化物イオン値) | mg/l   | —              | —              | 5              | 5               | 5             | N D             | 7,080         | 80           |     |
| 低層塩分濃度<br>(塩化物イオン値) | mg/l   | —              | —              | 5              | 欠測              | 4             | N D             | 7,340         | —            |     |
| 総窒素                 | mg/l   | 欠測             | 0.74           | —              | 0.71            | 0.90          | N D             | —             | —            |     |
| 総リン                 | mg/l   | 欠測             | 0.04           | —              | 0.04            | 0.05          | N D             | —             | —            |     |
| クロロフィルa             | μ g/l  | 欠測             | 1.6            | 0.8            | 9.1             | 15.6          | N D             | 8.1           | 5.9          |     |

N D：定量下限値未満

## (6) ゲート操作状況(9時)

|              |
|--------------|
| ①～⑩号 オーバーフロー |
|--------------|

## 調 査 結 果

(令和8年9月27日)

## (1) 気象状況

|                         |            |                                                   |                                    |
|-------------------------|------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| (観測地点：堰管理所構内)           |            | (3) 水位状況 (9時)                                     |                                    |
| 天 候                     | 曇り (9時)    | 堰上流：                                              | T. P. 1.35 m                       |
| 気 温                     | 21.7℃ (9時) | 堰下流：                                              | T. P. 0.33 m                       |
| 降雨量※                    | 9 mm (前日)  | 忠 節：                                              | -2.77 m (約 85 m <sup>3</sup> /s) ※ |
| ※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」 |            | ※速報値であり概数値です。<br>長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m |                                    |

## (2) 潮位状況 (前日)

## (4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

|            |                     |                   |      |      |                     |                     |
|------------|---------------------|-------------------|------|------|---------------------|---------------------|
| 月 齢        | 15.0                | 河口堰               | 観測位置 | 単位   | 堰上流左岸<br>5.4km+250m | 堰下流左岸<br>5.4km-250m |
| 潮 (堰下流水位計) |                     |                   |      |      |                     |                     |
| 満潮         | 6時00分 T. P. 1.19m   | 塩分濃度<br>(塩化物イオン値) | 上層   | mg/l | 8                   | 3,400               |
|            | 18時20分 T. P. 1.23m  |                   | 中層   | mg/l | 7                   | 9,400               |
| 干潮         | 12時20分 T. P. -0.94m |                   | 下層   | mg/l | 7                   | 12,000              |
|            | - T. P. -           |                   |      |      |                     |                     |

## (5) 水質状況 (9時)

\* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

| 項目                  | 単位     | 堰流入地点          | 堰上流水域          |                |                 |               | 堰下流水域           | 揖斐川           | 木曽川          |
|---------------------|--------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|
|                     |        | 大藪大橋<br>31.2km | 南濃大橋<br>28.4km | 東海大橋<br>22.6km | 長良川大橋<br>13.6km | 伊勢大橋<br>6.4km | 揖斐長良大橋<br>3.0km | 城 南<br>-0.5km | 弥 富<br>8.7km |
| 表層水温                | ℃      | 欠測             | 22.0           | 21.8           | 欠測              | 23.2          | N D             | 24.1          | 21.6         |
| 低層水温                | ℃      | —              | —              | 21.9           | 欠測              | 23.2          | N D             | 24.1          | —            |
| p H                 | —      | 欠測             | 欠測             | 7.2            | 欠測              | 7.2           | N D             | —             | —            |
| 表層D O               | mg/l   | 欠測             | 7.3            | 7.1            | 欠測              | 8.1           | N D             | 5.6           | 7.9          |
| 低層D O               | mg/l   | —              | —              | 6.6            | 7.2             | 8.0           | N D             | 5.6           | —            |
| C O D               | mg/l   | 欠測             | 1.5            | —              | —               | 1.8           | —               | —             | —            |
| 濁度                  | 度      | 欠測             | 4.6            | 13             | 欠測              | 欠測            | N D             | —             | —            |
| 電気伝導度               | μ S/cm | 欠測             | 112            | —              | —               | —             | —               | —             | —            |
| 表層塩分濃度<br>(塩化物イオン値) | mg/l   | —              | —              | 5              | 5               | 5             | N D             | 7,420         | N D          |
| 低層塩分濃度<br>(塩化物イオン値) | mg/l   | —              | —              | 5              | 欠測              | 5             | N D             | 8,560         | —            |
| 総窒素                 | mg/l   | 欠測             | 0.87           | —              | 0.73            | 0.92          | N D             | —             | —            |
| 総リン                 | mg/l   | 欠測             | 0.05           | —              | 0.04            | 0.05          | N D             | —             | —            |
| クロロフィル a            | μ g/l  | 欠測             | 1.9            | 1.0            | 2.8             | 9.1           | N D             | 5.0           | 5.0          |

N D：定量下限値未満

## (6) ゲート操作状況 (9時)

|              |
|--------------|
| ①～⑩号 オーバーフロー |
|--------------|