

調 査 結 果

(令和8年9月28日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)			堰上流：T. P. 1.34 m		
天 候：雨 (9時)			堰下流：T. P. 0.74 m		
気 温：22.9℃ (9時)			忠 節：-2.34 m (約 160 m3/s) ※		
降雨量※：10 mm (前日)			※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m		
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」					

(3) 水位状況(9時)

堰上流：	T. P.	1.34 m
堰下流：	T. P.	0.74 m
忠 節：	-2.34 m	(約 160 m ³ /s) ※
※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m		

(2) 潮位状況 (前日)

月 齢	16.0				
潮 (堰下流水位計)		河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m
満潮	6時10分 T. P. 1.31m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	8
	19時00分 T. P. 1.31m		中層	mg/l	7
干潮	0時40分 T. P. -0.83m		下層	mg/l	8
	12時40分 T. P. -0.74m				10,000

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

(5) 水質状況(9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	℃	欠測	22.1	21.1	欠測	23.0	N D	23.6	21.1
低層水温	℃	—	—	21.2	欠測	22.9	N D	23.7	—
p H	—	欠測	欠測	7.2	欠測	7.1	N D	—	—
表層DO	mg/l	欠測	8.0	7.1	欠測	7.9	N D	7.3	8.1
低層DO	mg/l	—	—	6.6	7.0	7.7	N D	6.5	—
C O D	mg/l	欠測	1.4	—	—	1.7	—	—	—
濁度	度	欠測	3.2	62	欠測	欠測	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	102	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	6	6	N D	7,420	N D
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	欠測	5	N D	8,620	—
総窒素	mg/l	欠測	0.79	—	0.74	0.93	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.04	—	0.04	0.04	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	欠測	1.2	2.3	7.0	N D	6.5	5.4

N D：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年9月29日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)			堰上流：T. P. 1.39 m		
天 候：雨 (9時)			堰下流：T. P. 0.99 m		
気 温：20.0℃ (9時)			忠 節：-1.44 m (約 450 m3/s) ※		
降雨量※：20 mm (前日)			※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m		
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」					

(3) 水位状況(9時)

堰上流：	T. P.	1.39 m
堰下流：	T. P.	0.99 m
忠 節：	-1.44 m	(約 450 m ³ /s) ※
※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m		

(2) 潮位状況 (前日)

月 齢	17.0				
潮 (堰下流水位計)		河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m
満潮	6時40分 T. P. 1.34m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	8
	19時10分 T. P. 1.27m		中層	mg/l	9
干潮	1時00分 T. P. -0.89m		下層	mg/l	12
	13時20分 T. P. -0.66m				

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

(5) 水質状況(9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	21.5	20.7	欠測	21.5	N D	22.4	19.3
低層水温	°C	—	—	20.8	欠測	21.4	N D	22.5	—
p H	—	欠測	欠測	7.1	欠測	7.0	N D	—	—
表層DO	mg/l	欠測	7.7	7.7	欠測	7.5	N D	6.6	9.3
低層DO	mg/l	—	—	6.9	7.0	7.3	N D	6.6	—
C O D	mg/l	欠測	3.0	—	—	2.1	—	—	—
濁度	度	欠測	16.0	59	欠測	欠測	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	68	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	3	4	5	N D	3,560	N D
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	2	欠測	5	N D	4,260	—
総窒素	mg/l	欠測	0.85	—	0.84	1.04	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.08	—	0.08	0.06	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	2.9	4.8	5.4	1.7	N D	6.1	5.6

N D：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年9月30日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)			(3) 水位状況 (9時)		
天 候	:	曇り (9時)	堰上流	:	T. P. 1.30 m
気 温	:	20.1 °C (9時)	堰下流	:	T. P. 1.08 m
降雨量※	:	45 mm (前日)	忠 節	:	-1.82 m (約 310 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」			※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m		

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	:	18.0	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)							
満潮	:	7時20分 T. P. 1.25m					
		19時20分 T. P. 1.19m					
干潮	:	2時10分 T. P. -0.91m					
		13時40分 T. P. -0.49m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	4	4
				中層	mg/l	4	6
				下層	mg/l	4	8

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	20.2	19.5	欠測	21.1	N D	22.7	18.9
低層水温	°C	—	—	19.5	欠測	20.7	N D	24.1	—
p H	—	欠測	欠測	7.1	欠測	欠測	N D	—	—
表層D O	mg/l	欠測	8.0	7.9	欠測	7.7	N D	4.3	9.5
低層D O	mg/l	—	—	7.1	7.3	7.7	N D	4.2	—
C O D	mg/l	欠測	2.1	—	—	欠測	—	—	—
濁度	度	欠測	9.2	66	欠測	欠測	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	72	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	3	3	欠測	N D	12,480	N D
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	2	欠測	2	N D	12,600	—
総窒素	mg/l	欠測	0.72	—	0.71	欠測	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.05	—	0.07	欠測	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	2.1	2.4	3.9	1.9	N D	0.9	5.7

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年10月1日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	： T. P. 1.20 m
気 温	： 23.7 °C (9時)	堰下流	： T. P. 1.03 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	： -2.19 m (約 200 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 19.0	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)				
満潮	： 8時10分 T. P. 1.16m		上層	mg/l	4	4
	19時50分 T. P. 1.13m		中層	mg/l	4	7
干潮	： 2時40分 T. P. -0.92m		下層	mg/l	4	9
	14時00分 T. P. -0.34m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	欠測	21.1	20.8	欠測	21.2	N D	24.5	19.5	
低層水温	°C	—	—	20.9	欠測	20.6	N D	24.5	—	
p H	—	欠測	欠測	7.2	欠測	欠測	N D	—	—	
表層DO	mg/l	欠測	7.7	7.9	欠測	7.9	N D	3.8	9.3	
低層DO	mg/l	—	—	7.4	7.5	7.9	N D	3.8	—	
C O D	mg/l	欠測	1.4	—	—	欠測	—	—	—	
濁度	度	欠測	7.8	67	欠測	欠測	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	欠測	88	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	3	3	欠測	N D	13,520	N D	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	3	欠測	3	N D	13,760	—	
総窒素	mg/l	欠測	0.73	—	0.67	欠測	N D	—	—	
総リン	mg/l	欠測	0.04	—	0.04	欠測	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	欠測	1.7	1.1	1.8	1.7	N D	N D	4.6	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年10月2日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.10 m
気 温	： 23.3 °C (9時)	堰下流	T. P. 0.65 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	欠測 ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 20.0	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	： 9時10分 T. P. 1.04m					
	20時50分 T. P. 0.95m					
干潮	： 3時10分 T. P. -0.95m					
	14時20分 T. P. -0.12m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	5	2,500
			中層	mg/l	5	5,500
			下層	mg/l	4	11,000

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	21.3	21.0	欠測	21.6	N D	23.4	19.4
低層水温	°C	—	—	21.0	欠測	21.0	N D	24.1	—
p H	—	欠測	欠測	7.4	欠測	欠測	N D	—	—
表層DO	mg/l	欠測	7.7	8.2	欠測	8.2	N D	2.8	9.1
低層DO	mg/l	—	—	7.6	7.5	8.1	N D	1.7	—
C O D	mg/l	欠測	1.4	—	—	欠測	—	—	—
濁度	度	欠測	10.0	3	欠測	欠測	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	95	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	3	欠測	N D	12,580	N D
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	3	欠測	3	N D	14,460	—
総窒素	mg/l	欠測	0.75	—	0.71	欠測	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.03	—	0.04	欠測	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	1.6	1.0	0.4	1.5	N D	N D	4.4

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年10月3日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況(9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 0.96 m
気 温	： 19.5 °C (9時)	堰下流	T. P. 0.33 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	-2.57 m (約 110 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

月 齢	： 21.0	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	： 10時00分 T. P. 0.76m					
	21時10分 T. P. 0.75m					
干潮	： 3時40分 T. P. -0.92m					
	14時50分 T. P. -0.06m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	5	5,300
			中層	mg/l	6	8,600
			下層	mg/l	5	15,000

(5) 水質状況(9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	欠測	20.2	20.1	欠測	欠測	N D	22.3	18.8	
低層水温	°C	—	—	20.2	欠測	欠測	N D	23.4	—	
p H	—	欠測	7.3	7.4	欠測	欠測	N D	—	—	
表層DO	mg/l	欠測	7.9	8.4	欠測	8.1	N D	3.8	9.2	
低層DO	mg/l	—	—	7.6	7.6	8.0	N D	1.4	—	
C O D	mg/l	欠測	1.6	—	—	欠測	—	—	—	
濁度	度	欠測	3.2	6	欠測	欠測	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	欠測	100	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	4	欠測	N D	8,880	N D	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	欠測	3	N D	16,080	—	
総窒素	mg/l	欠測	0.82	—	0.72	欠測	N D	—	—	
総リン	mg/l	欠測	0.04	—	0.04	欠測	N D	—	—	
クロロフィルa	μ g/l	欠測	1.7	1.8	0.4	1.5	N D	N D	4.2	

N D：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年10月4日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	曇り (9時)	堰上流	T. P. 0.86 m
気 温	20.5 °C (9時)	堰下流	T. P. 0.06 m
降雨量※	0 mm (前日)	忠 節	-2.66 m (約 100 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	22.0	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)				
満潮	11時10分 T. P. 0.65m		上層	mg/l	6	4,100
	21時30分 T. P. 0.67m		中層	mg/l	6	9,200
干潮	4時20分 T. P. -0.75m		下層	mg/l	6	15,000
	15時50分 T. P. 0.24m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	20.7	20.2	欠測	欠測	N D	22.8	19.2
低層水温	°C	—	—	20.3	欠測	欠測	N D	23.7	—
p H	—	欠測	7.3	7.4	欠測	欠測	N D	—	—
表層DO	mg/l	欠測	8.0	8.5	欠測	8.0	N D	4.4	8.9
低層DO	mg/l	—	—	7.6	7.9	8.0	N D	2.6	—
C O D	mg/l	欠測	1.3	—	—	欠測	—	—	—
濁度	度	欠測	7.2	4	欠測	欠測	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	98	—	欠測	欠測	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	4	欠測	N D	9,360	520
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	欠測	4	N D	12,300	—
総窒素	mg/l	欠測	0.78	—	0.75	欠測	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.03	—	0.04	欠測	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	1.7	1.0	1.0	1.6	N D	0.5	4.2

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー
