

調 査 結 果

(令和8年10月5日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)			(3) 水位状況 (9時)		
天 候	:	曇り (9時)	堰上流	:	T. P. 0.97 m
気 温	:	20.1 °C (9時)	堰下流	:	T. P. -0.18 m
降雨量※	:	0 mm (前日)	忠 節	:	-2.73 m (約 90 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」			※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m		

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	:	23.0	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)							
満潮	:	13時30分 T. P. 0.71m					
		23時50分 T. P. 0.63m					
干潮	:	5時00分 T. P. -0.48m					
		18時40分 T. P. 0.39m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	7	8,100
				中層	mg/l	7	11,000
				下層	mg/l	6	15,000

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	欠測	20.1	19.7	欠測	20.7	N D	22.8	19.2	
低層水温	°C	—	—	19.6	欠測	20.6	N D	23.8	—	
p H	—	欠測	7.3	7.3	欠測	欠測	N D	—	—	
表層DO	mg/l	欠測	8.3	8.0	欠測	7.9	N D	4.0	8.7	
低層DO	mg/l	—	—	7.2	7.7	7.9	N D	3.0	—	
C O D	mg/l	欠測	1.2	—	—	欠測	—	—	—	
濁度	度	欠測	1.2	3	欠測	欠測	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	欠測	93	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	5	欠測	N D	10,560	320	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	欠測	4	N D	13,460	—	
総窒素	mg/l	欠測	0.73	—	0.77	欠測	N D	—	—	
総リン	mg/l	欠測	0.03	—	0.04	欠測	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	欠測	1.6	1.0	0.5	1.6	N D	0.8	4.4	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年10月6日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.14 m
気 温	： 22.6 °C (9時)	堰下流	T. P. -0.54 m
降雨量※	： 0 mm (前日)	忠 節	-2.79 m (約 80 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 24.0	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	： 15時20分 T. P. 0.86m					
	： - T. P. -					
干潮	： 7時20分 T. P. -0.39m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	7	8,500
	： 20時40分 T. P. 0.24m		中層	mg/l	7	10,000
			下層	mg/l	7	14,000

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	欠測	20.4	19.5	欠測	20.7	N D	23.0	19.7	
低層水温	°C	—	—	19.5	欠測	20.5	N D	23.8	—	
p H	—	欠測	7.4	7.3	欠測	欠測	N D	—	—	
表層D O	mg/l	欠測	8.5	8.1	欠測	8.1	N D	4.7	8.1	
低層D O	mg/l	—	—	7.1	7.6	7.9	N D	3.1	—	
C O D	mg/l	欠測	1.3	—	—	欠測	—	—	—	
濁度	度	欠測	2.4	3	欠測	欠測	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	欠測	96	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	5	欠測	N D	10,060	1,320	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	欠測	N D	N D	12,440	—	
総窒素	mg/l	欠測	0.79	—	0.75	欠測	N D	—	—	
総リン	mg/l	欠測	0.03	—	0.04	欠測	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	欠測	1.4	0.8	0.3	1.8	N D	N D	4.3	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年10月7日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.26 m
気 温	： 21.1 °C (9時)	堰下流	T. P. -0.76 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	-2.85 m (約 75 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 25.0	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)				
満潮	： 2時10分 T. P. 0.75m		上層	mg/l	7	6,900
	15時40分 T. P. 0.90m		中層	mg/l	8	8,900
干潮	： 8時50分 T. P. -0.54m		下層	mg/l	7	14,000
	21時50分 T. P. -0.12m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	欠測	20.9	19.7	欠測	20.3	N D	22.2	19.3	
低層水温	°C	—	—	19.7	欠測	20.2	N D	22.2	—	
p H	—	欠測	7.5	7.4	欠測	欠測	N D	—	—	
表層DO	mg/l	欠測	8.5	8.3	欠測	8.3	N D	5.5	8.7	
低層DO	mg/l	—	—	7.3	8.1	8.2	N D	5.4	—	
C O D	mg/l	欠測	1.3	—	—	欠測	—	—	—	
濁度	度	欠測	5.6	4	欠測	欠測	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	欠測	100	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	5	欠測	N D	9,800	820	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	欠測	5	N D	10,180	—	
総窒素	mg/l	欠測	0.76	—	0.80	欠測	N D	—	—	
総リン	mg/l	欠測	0.03	—	0.04	欠測	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	欠測	1.4	0.9	0.6	1.7	N D	0.7	4.6	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年10月8日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況(9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.29 m
気 温	： 18.7℃ (9時)	堰下流	T. P. -0.55 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	-2.91 m (約 65 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

月 齢	： 26.0	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)				
満潮	： 3時50分 T. P. 0.76m		上層	mg/l	7	8,500
	16時40分 T. P. 0.94m		中層	mg/l	8	11,000
干潮	： 10時10分 T. P. -0.85m		下層	mg/l	7	16,000
	22時30分 T. P. -0.42m					

(5) 水質状況(9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	℃	欠測	20.1	19.7	欠測	20.1	N D	22.4	19.0	
低層水温	℃	—	—	19.6	欠測	20.0	N D	22.5	—	
p H	—	欠測	7.5	7.4	欠測	欠測	N D	—	—	
表層DO	mg/l	欠測	8.5	8.1	欠測	8.6	N D	4.7	8.8	
低層DO	mg/l	—	—	7.1	8.1	8.4	N D	4.6	—	
C O D	mg/l	欠測	1.4	—	—	欠測	—	—	—	
濁度	度	欠測	10.4	2	欠測	欠測	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	欠測	106	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	6	欠測	N D	11,560	80	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	欠測	5	N D	12,020	—	
総窒素	mg/l	欠測	0.84	—	0.72	欠測	N D	—	—	
総リン	mg/l	欠測	0.04	—	0.04	欠測	N D	—	—	
クロロフィルa	μ g/l	欠測	1.6	0.7	0.8	2.9	N D	0.7	5.0	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年10月9日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.31 m
気 温	： 21.6 °C (9時)	堰下流	T. P. -0.27 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	-2.95 m (約 60 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 27.0	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	： 4時30分 T. P. 0.93m					
	17時00分 T. P. 1.13m					
干潮	： 10時40分 T. P. -0.84m					
	23時10分 T. P. -0.66m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	7	8,500
			中層	mg/l	7	12,000
			下層	mg/l	7	14,000

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	欠測	20.9	19.8	欠測	20.1	N D	22.1	19.3	
低層水温	°C	—	—	19.7	欠測	19.9	N D	22.2	—	
p H	—	欠測	7.5	7.4	欠測	欠測	N D	—	—	
表層DO	mg/l	欠測	8.7	8.3	欠測	8.6	N D	5.9	8.8	
低層DO	mg/l	—	—	7.3	8.1	8.0	N D	5.6	—	
C O D	mg/l	欠測	1.3	—	—	欠測	—	—	—	
濁度	度	欠測	19.8	3	欠測	欠測	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	欠測	106	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	6	欠測	N D	9,340	N D	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	欠測	5	N D	10,080	—	
総窒素	mg/l	欠測	0.85	—	0.73	欠測	N D	—	—	
総リン	mg/l	欠測	0.04	—	0.04	欠測	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	欠測	1.4	0.8	0.9	4.7	N D	5.2	5.1	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年10月10日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.38 m
気 温	： 21.5 °C (9時)	堰下流	T. P. 0.06 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	-2.98 m (約 55 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 28.0	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	： 5時20分 T. P. 1.04m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	8	8,300
	17時30分 T. P. 1.21m		中層	mg/l	8	11,000
干潮	： 11時20分 T. P. -0.82m		下層	mg/l	7	11,000
	23時50分 T. P. -0.83m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	20.9	21.4	20.6	欠測	21.0	N D	22.5	19.8	
低層水温	°C	—	—	20.7	欠測	20.2	N D	22.6	—	
p H	—	7.6	7.4	7.4	欠測	欠測	N D	—	—	
表層D O	mg/l	8.7	8.5	8.5	欠測	9.6	N D	6.4	8.9	
低層D O	mg/l	—	—	7.7	8.0	8.3	N D	6.2	—	
C O D	mg/l	1.4	1.7	—	—	欠測	—	—	—	
濁度	度	3.4	41.2	2	欠測	欠測	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	108	109	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	6	欠測	N D	8,840	N D	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	欠測	5	N D	9,840	—	
総窒素	mg/l	0.74	0.86	—	0.85	欠測	N D	—	—	
総リン	mg/l	0.03	0.04	—	0.05	欠測	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	1.3	1.4	0.7	2.8	17.7	N D	10.9	5.3	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年10月11日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	： T. P. 1.44 m
気 温	： 21.5 °C (9時)	堰下流	： T. P. 0.37 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	： -3.01 m (約 50 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 29.0	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	： 6時00分 T. P. 1.19m					
	17時50分 T. P. 1.25m					
干潮	： 12時00分 T. P. -0.75m					
	- T. P. -	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	8	7,700
			中層	mg/l	8	10,000
			下層	mg/l	7	12,000

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	21.4	21.9	21.1	欠測	21.3	N D	22.2	20.5	
低層水温	°C	—	—	21.2	欠測	20.3	N D	22.2	—	
p H	—	8.0	7.4	7.4	欠測	欠測	N D	—	—	
表層DO	mg/l	8.6	8.3	8.4	欠測	10.3	N D	7.2	8.8	
低層DO	mg/l	—	—	7.7	8.1	8.3	N D	6.6	—	
C O D	mg/l	1.5	1.3	—	—	欠測	—	—	—	
濁度	度	4.2	51.5	2	欠測	欠測	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	113	106	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	6	欠測	N D	7,980	80	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	欠測	5	N D	11,780	—	
総窒素	mg/l	0.76	0.85	—	0.89	欠測	N D	—	—	
総リン	mg/l	0.04	0.03	—	0.05	欠測	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	1.3	1.3	0.4	4.8	32.8	N D	6.5	6.0	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー
