

調 査 結 果

(令和8年10月12日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.38 m
気 温	： 21.4 °C (9時)	堰下流	T. P. 0.68 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	-3.03 m (約 50 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 0.5	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	： 6時40分 T. P. 1.25m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	8	8,600
	18時20分 T. P. 1.24m		中層	mg/l	8	12,000
干潮	： 0時20分 T. P. -0.92m		下層	mg/l	7	12,000
	12時30分 T. P. -0.65m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	21.6	22.1	21.6	欠測	21.5	N D	22.5	21.0	
低層水温	°C	—	—	21.7	欠測	20.5	N D	23.4	—	
p H	—	8.4	7.4	7.4	欠測	欠測	N D	—	—	
表層DO	mg/l	8.6	8.3	8.3	欠測	11.0	N D	6.6	8.5	
低層DO	mg/l	—	—	7.6	8.1	8.0	N D	5.7	—	
C O D	mg/l	1.3	1.3	—	—	欠測	—	—	—	
濁度	度	5.0	欠測	2	欠測	欠測	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	109	106	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	6	欠測	N D	12,380	200	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	欠測	5	N D	13,440	—	
総窒素	mg/l	0.75	0.85	—	0.86	欠測	N D	—	—	
総リン	mg/l	0.04	0.03	—	0.05	欠測	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	1.3	1.3	0.5	4.9	36.5	N D	5.2	5.9	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年10月13日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.34 m
気 温	： 21.5 °C (9時)	堰下流	T. P. 0.90 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	-3.06 m (約 45 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 1.5	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	： 7時00分 T. P. 1.18m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	9	11,000
	18時30分 T. P. 1.16m		中層	mg/l	8	12,000
干潮	： 1時10分 T. P. -0.99m		下層	mg/l	8	12,000
	13時00分 T. P. -0.54m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	21.5	22.1	21.6	欠測	21.9	N D	24.0	21.3	
低層水温	°C	—	—	21.7	欠測	20.8	N D	24.0	—	
p H	—	欠測	7.5	7.4	欠測	欠測	N D	—	—	
表層DO	mg/l	8.5	8.3	8.1	欠測	11.7	N D	4.2	8.5	
低層DO	mg/l	—	—	7.4	8.1	8.1	N D	4.0	—	
C O D	mg/l	1.9	1.4	—	—	欠測	—	—	—	
濁度	度	6.4	欠測	3	欠測	欠測	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	111	105	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	7	欠測	N D	14,760	720	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	欠測	6	N D	14,660	—	
総窒素	mg/l	0.79	0.87	—	0.86	欠測	N D	—	—	
総リン	mg/l	0.04	0.04	—	0.05	欠測	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	1.4	1.3	0.9	8.5	44.6	N D	4.7	5.2	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年10月14日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)			(3) 水位状況 (9時)		
天 候	:	曇り (9時)	堰上流	:	T. P. 1.28 m
気 温	:	20.9 °C (9時)	堰下流	:	T. P. 0.99 m
降雨量※	:	- mm (前日)	忠 節	:	-3.01 m (約 50 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」			※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m		

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	:	2.5	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)							
満潮	:	7時30分 T. P. 1.11m					
		19時00分 T. P. 1.12m					
干潮	:	1時30分 T. P. -1.01m					
		13時30分 T. P. -0.43m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	9	8,700
				中層	mg/l	8	12,000
				下層	mg/l	8	12,000

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	21.8	22.3	21.8	欠測	22.3	N D	23.7	21.6	
低層水温	°C	—	—	21.7	欠測	21.0	N D	23.9	—	
p H	—	欠測	7.4	7.4	欠測	欠測	N D	—	—	
表層D O	mg/l	8.3	8.1	7.9	欠測	10.4	N D	4.8	7.8	
低層D O	mg/l	—	—	7.4	8.3	8.2	N D	4.0	—	
C O D	mg/l	1.4	1.3	—	—	欠測	—	—	—	
濁度	度	8.0	欠測	3	欠測	欠測	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	118	109	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	7	欠測	N D	12,580	1,820	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	欠測	6	N D	12,720	—	
総窒素	mg/l	0.80	0.91	—	0.89	欠測	N D	—	—	
総リン	mg/l	0.05	0.04	—	0.06	欠測	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	1.6	1.4	0.9	14.9	34.4	N D	6.0	6.4	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年10月15日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.16 m
気 温	： 19.5 °C (9時)	堰下流	T. P. 0.74 m
降雨量※	： 4 mm (前日)	忠 節	-2.91 m (約 65 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 3.5	河口堰	観測位置	単 位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	： 8時00分 T. P. 1.10m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	9	6,100
	19時40分 T. P. 0.85m		中層	mg/l	9	12,000
干潮	： 2時10分 T. P. -0.90m		下層	mg/l	8	12,000
	14時00分 T. P. -0.36m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	19.6	20.6	20.8	欠測	21.9	N D	22.7	19.9	
低層水温	°C	—	—	20.8	欠測	21.5	N D	22.8	—	
p H	—	7.3	7.4	7.3	欠測	欠測	N D	—	—	
表層DO	mg/l	7.5	7.7	7.5	欠測	9.5	N D	1.9	8.0	
低層DO	mg/l	—	—	6.7	7.9	9.5	N D	1.5	—	
C O D	mg/l	欠測	1.8	—	—	欠測	—	—	—	
濁度	度	1.8	6.4	3	欠測	欠測	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	95	98	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	7	欠測	N D	13,920	580	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	欠測	7	N D	14,600	—	
総窒素	mg/l	0.87	0.96	—	0.80	欠測	N D	—	—	
総リン	mg/l	0.06	0.06	—	0.04	欠測	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	2.0	2.1	0.8	4.3	20.8	N D	5.0	5.9	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年10月16日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.06 m
気 温	： 17.5 °C (9時)	堰下流	T. P. 0.57 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	-3.06 m (約 45 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 4.5	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	： 8時50分 T. P. 0.74m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	9	7,600
	19時50分 T. P. 0.79m		中層	mg/l	9	14,000
干潮	： 2時40分 T. P. -1.03m		下層	mg/l	9	16,000
	14時00分 T. P. -0.27m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	19.3	20.1	19.6	欠測	21.3	N D	22.2	19.8	
低層水温	°C	—	—	19.6	欠測	21.1	N D	22.6	—	
p H	—	7.4	7.4	7.3	欠測	欠測	N D	—	—	
表層DO	mg/l	8.3	8.6	7.5	欠測	9.8	N D	3.1	7.4	
低層DO	mg/l	—	—	6.6	8.0	9.3	N D	2.2	—	
C O D	mg/l	欠測	1.7	—	—	欠測	—	—	—	
濁度	度	0.8	5.2	4	欠測	欠測	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	104	100	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	7	欠測	N D	12,940	3,080	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	欠測	6	N D	14,220	—	
総窒素	mg/l	0.73	0.84	—	0.90	欠測	N D	—	—	
総リン	mg/l	0.04	0.04	—	0.05	欠測	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	1.6	1.8	1.3	5.1	18.6	N D	6.7	6.7	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年10月17日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 0.95 m
気 温	： 21.2 °C (9時)	堰下流	T. P. 0.35 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	-3.10 m (約 40 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 5.5	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)				
満潮	： 9時10分 T. P. 0.57m		上層	mg/l	9	10,000
	20時00分 T. P. 0.53m		中層	mg/l	9	16,000
干潮	： 3時00分 T. P. -0.93m		下層	mg/l	8	16,000
	14時30分 T. P. -0.13m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	欠測	20.1	19.4	欠測	21.2	N D	22.3	20.9	
低層水温	°C	—	—	19.5	欠測	21.0	N D	22.8	—	
p H	—	欠測	7.5	7.3	欠測	欠測	N D	—	—	
表層DO	mg/l	欠測	8.5	8.3	欠測	9.5	N D	2.1	5.5	
低層DO	mg/l	—	—	7.4	7.6	9.4	N D	1.5	—	
C O D	mg/l	欠測	1.6	—	—	欠測	—	—	—	
濁度	度	欠測	4.0	4	欠測	欠測	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	欠測	114	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	7	欠測	N D	12,200	7,500	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	欠測	6	N D	14,640	—	
総窒素	mg/l	欠測	0.96	—	0.91	欠測	N D	—	—	
総リン	mg/l	欠測	0.04	—	0.06	欠測	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	欠測	1.7	1.4	8.8	14.3	N D	4.1	7.6	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年10月18日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 0.85 m
気 温	： 19.9 °C (9時)	堰下流	T. P. 0.16 m
降雨量※	： - mm (前日)	忠 節	-3.13 m (約 35 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 6.5	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	： 10時10分 T. P. 0.42m					
	20時40分 T. P. 0.48m					
干潮	： 3時30分 T. P. -0.83m					
	14時50分 T. P. 0.00m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	9	11,000
			中層	mg/l	9	17,000
			下層	mg/l	9	17,000

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	19.6	20.4	19.6	欠測	20.9	N D	21.9	21.3	
低層水温	°C	—	—	19.7	欠測	20.8	N D	23.2	—	
p H	—	7.4	7.5	7.4	欠測	欠測	N D	—	—	
表層DO	mg/l	8.3	8.5	8.4	欠測	9.6	N D	4.2	4.9	
低層DO	mg/l	—	—	7.5	7.6	9.1	N D	2.0	—	
C O D	mg/l	欠測	1.6	—	—	欠測	—	—	—	
濁度	度	0.8	4.6	3	欠測	欠測	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	118	115	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	7	7	欠測	N D	10,740	9,320	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	7	欠測	7	N D	13,440	—	
総窒素	mg/l	0.83	0.94	—	0.86	欠測	N D	—	—	
総リン	mg/l	0.04	0.04	—	0.05	欠測	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	1.7	1.7	1.1	7.7	11.6	N D	5.4	7.1	

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー
