

調 査 結 果

(令和8年10月19日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	曇り (9時)	堰上流：	T. P. 0.85 m
気 温	20.2 °C (9時)	堰下流：	T. P. 0.01 m
降雨量※	- mm (前日)	忠 節：	-3.15 m (約 35 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	7.5	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)				
満潮	12時40分 T. P. 0.42m		上層	mg/l	10	9,200
	21時00分 T. P. 0.39m		中層	mg/l	9	16,000
干潮	3時50分 T. P. -0.68m		下層	mg/l	9	17,000
	17時00分 T. P. 0.20m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	欠測	20.8	20.0	欠測	21.0	N D	21.5	20.8	
低層水温	°C	—	—	20.1	欠測	20.9	N D	23.0	—	
p H	—	欠測	7.4	7.3	欠測	欠測	N D	—	—	
表層DO	mg/l	欠測	8.4	8.3	欠測	9.3	N D	5.2	5.9	
低層DO	mg/l	—	—	7.6	8.2	9.5	N D	2.8	—	
C O D	mg/l	欠測	1.5	—	—	欠測	—	—	—	
濁度	度	欠測	4.8	3	欠測	欠測	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	欠測	112	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	7	7	欠測	N D	7,620	7,520	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	7	欠測	7	N D	13,520	—	
総窒素	mg/l	欠測	0.94	—	0.85	欠測	N D	—	—	
総リン	mg/l	欠測	0.04	—	0.06	欠測	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	欠測	1.6	1.0	13.4	12.3	N D	5.3	6.3	

N D：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年10月20日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	曇り (9時)	堰上流：	T. P. 0.86 m
気 温	21.9 °C (9時)	堰下流：	T. P. -0.18 m
降雨量※	0 mm (前日)	忠 節：	-3.08 m (約 45 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	8.5	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	13時50分 T. P. 0.44m					
	22時30分 T. P. 0.28m					
干潮	5時20分 T. P. -0.45m					
	20時10分 T. P. 0.14m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	10	11,000
			中層	mg/l	9	16,000
			下層	mg/l	9	16,000

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	20.3	20.8	20.2	欠測	21.1	N D	22.4	21.0	
低層水温	°C	—	—	20.3	欠測	20.9	N D	23.4	—	
p H	—	7.4	7.4	7.3	欠測	欠測	N D	—	—	
表層DO	mg/l	8.1	8.2	8.2	欠測	8.5	N D	3.6	4.5	
低層DO	mg/l	—	—	7.4	8.2	8.5	N D	3.0	—	
C O D	mg/l	2.3	1.5	—	—	欠測	—	—	—	
濁度	度	0.8	7.4	3	欠測	欠測	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	119	112	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	7	8	欠測	N D	14,060	13,380	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	8	欠測	7	N D	14,480	—	
総窒素	mg/l	0.88	0.96	—	0.89	欠測	N D	—	—	
総リン	mg/l	0.04	0.04	—	0.05	欠測	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	1.6	1.7	0.9	8.2	5.4	N D	3.6	20.6	

N D：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年10月21日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 0.86 m
気 温	： 23.4 °C (9時)	堰下流	T. P. -0.39 m
降雨量※	： 1 mm (前日)	忠 節	-3.02 m (約 50 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 9.5	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)				
満潮	： 14時40分 T. P. 0.59m		上層	mg/l	9	9,200
	： - T. P. -		中層	mg/l	9	14,000
干潮	： 7時10分 T. P. -0.36m		下層	mg/l	8	16,000
	： 20時20分 T. P. -0.05m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	21.5	20.4	欠測	20.9	N D	22.3	20.1
低層水温	°C	—	—	20.4	欠測	20.6	N D	23.6	—
p H	—	欠測	7.4	7.3	欠測	欠測	N D	—	—
表層DO	mg/l	欠測	7.9	7.9	欠測	9.3	N D	4.8	7.7
低層DO	mg/l	—	—	7.2	8.0	9.2	N D	2.3	—
C O D	mg/l	欠測	1.7	—	—	欠測	—	—	—
濁度	度	欠測	5.4	2	欠測	欠測	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	110	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	7	8	欠測	N D	12,060	2,680
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	7	欠測	6	N D	14,560	—
総窒素	mg/l	欠測	0.92	—	0.93	欠測	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.04	—	0.05	欠測	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	2.4	0.7	7.0	18.8	N D	4.0	5.0

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年10月22日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	： 晴れ (9時)	堰上流	T. P. 1.02 m
気 温	： 21.4 °C (9時)	堰下流	T. P. -0.74 m
降雨量※	： 0 mm (前日)	忠 節	-3.07 m (約 45 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	： 10.5	河口堰	観測位置	単 位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	： 2時10分 T. P. 0.40m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	9	8,500
	15時30分 T. P. 0.77m		中層	mg/l	9	13,000
干潮	： 8時30分 T. P. -0.43m		下層	mg/l	8	14,000
	21時30分 T. P. -0.36m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	欠測	21.4	20.7	欠測	20.8	N D	22.4	19.8
低層水温	°C	—	—	20.7	欠測	20.7	N D	22.4	—
p H	—	欠測	7.5	7.3	欠測	欠測	N D	—	—
表層DO	mg/l	欠測	8.4	8.2	欠測	9.5	N D	5.1	8.4
低層DO	mg/l	—	—	7.2	8.1	9.5	N D	5.0	—
C O D	mg/l	欠測	1.5	—	—	欠測	—	—	—
濁度	度	欠測	5.2	4	欠測	欠測	N D	—	—
電気伝導度	μ S/cm	欠測	105	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	7	8	欠測	N D	10,560	1,600
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	7	欠測	6	N D	10,580	—
総窒素	mg/l	欠測	0.81	—	0.91	欠測	N D	—	—
総リン	mg/l	欠測	0.04	—	0.07	欠測	N D	—	—
クロロフィル a	μ g/l	欠測	1.7	1.0	7.0	13.5	N D	5.7	4.4

N D : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年10月23日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	曇り (9時)	堰上流：	T. P. 1.05 m
気 温	16.3 °C (9時)	堰下流：	T. P. -0.64 m
降雨量※	- mm (前日)	忠 節：	-3.13 m (約 40 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	11.5	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	3時10分 T. P. 0.39m					
	15時50分 T. P. 0.64m					
干潮	10時00分 T. P. -0.80m					
	22時20分 T. P. -0.71m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	9	9,200
			中層	mg/l	10	13,000
			下層	mg/l	9	16,000

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	18.7	19.6	19.8	欠測	20.2	N D	21.0	18.7	
低層水温	°C	—	—	19.8	欠測	20.1	N D	21.4	—	
p H	—	7.6	7.5	7.4	欠測	欠測	N D	—	—	
表層D O	mg/l	8.3	8.3	8.1	欠測	9.4	N D	5.6	8.8	
低層D O	mg/l	—	—	7.3	8.1	9.5	N D	5.1	—	
C O D	mg/l	2.7	1.6	—	—	欠測	—	—	—	
濁度	度	0.8	5.8	3	欠測	欠測	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	123	109	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	7	7	欠測	N D	10,100	260	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	6	欠測	7	N D	11,560	—	
総窒素	mg/l	欠測	0.93	—	0.93	欠測	N D	—	—	
総リン	mg/l	欠測	0.04	—	0.06	欠測	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	欠測	1.8	1.2	8.5	14.5	N D	6.5	5.2	

N D：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年10月24日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	雨 (9時)	堰上流：	T. P. 1.20 m
気 温	17.7 °C (9時)	堰下流：	T. P. -0.28 m
降雨量※	0 mm (前日)	忠 節：	-3.10 m (約 40 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	12.5	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)		塩分濃度 (塩化物イオン値)				
満潮	4時00分 T. P. 0.55m		上層	mg/l	10	11,000
	16時40分 T. P. 0.89m		中層	mg/l	10	15,000
干潮	10時10分 T. P. -0.80m		下層	mg/l	9	15,000
	22時50分 T. P. -0.79m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	18.9	19.0	19.2	欠測	20.0	N D	21.4	18.5	
低層水温	°C	—	—	19.1	欠測	19.9	N D	21.4	—	
p H	—	7.7	7.4	7.4	欠測	欠測	N D	—	—	
表層DO	mg/l	8.5	8.2	8.2	欠測	9.0	N D	5.0	8.9	
低層DO	mg/l	—	—	7.3	8.1	9.3	N D	5.0	—	
C O D	mg/l	2.5	1.6	—	—	欠測	—	—	—	
濁度	度	0.8	6.8	3	欠測	欠測	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	129	109	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	7	7	欠測	N D	10,840	180	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	7	欠測	7	N D	11,220	—	
総窒素	mg/l	0.94	0.91	—	0.95	欠測	N D	—	—	
総リン	mg/l	0.05	0.04	—	0.06	欠測	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	2.0	1.7	1.2	15.7	13.4	N D	8.3	5.6	

N D：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(令和8年10月25日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		(3) 水位状況 (9時)	
天 候	曇り (9時)	堰上流：	T. P. 1.27 m
気 温	20.3 °C (9時)	堰下流：	T. P. -0.08 m
降雨量※	22 mm (前日)	忠 節：	-2.72 m (約 95 m ³ /s) ※
※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」		※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T. P. +12.56m	

(2) 潮位状況 (前日)

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

月 齢	13.5	河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
潮 (堰下流水位計)						
満潮	4時50分 T. P. 0.92m	塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	10	7,300
	16時40分 T. P. 1.05m		中層	mg/l	10	11,000
干潮	11時00分 T. P. -0.66m		下層	mg/l	9	13,000
	23時30分 T. P. -0.89m					

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	18.9	19.4	18.4	欠測	19.9	N D	21.0	18.3	
低層水温	°C	—	—	18.5	欠測	19.7	N D	21.0	—	
p H	—	7.7	7.3	7.3	欠測	欠測	N D	—	—	
表層D O	mg/l	7.6	7.6	8.3	欠測	8.6	N D	5.9	8.7	
低層D O	mg/l	—	—	7.3	7.6	8.5	N D	5.7	—	
C O D	mg/l	2.7	2.2	—	—	欠測	—	—	—	
濁度	度	0.8	11.0	3	欠測	欠測	N D	—	—	
電気伝導度	μ S/cm	106	110	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	8	7	欠測	N D	7,720	180	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	7	欠測	8	N D	9,840	—	
総窒素	mg/l	0.86	1.03	—	0.92	欠測	N D	—	—	
総リン	mg/l	0.06	0.05	—	0.06	欠測	N D	—	—	
クロロフィル a	μ g/l	2.4	2.6	1.0	9.1	8.1	N D	6.2	5.1	

N D：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー
