調　査　結　果　　（令和8年11月2日）

(1)気象状況

（観測地点：堰管理所構内）

天　候　：　雨　（９時）

気　温　：　12.7 ℃　（９時）

降雨量※　：　－ mm　（前日）

※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」

(3)水位状況(9時)

堰上流：　T.P.　0.87 m

堰下流：　T.P.　-0.06 m

忠　節：　-2.96 m　（約　60 m3/s）※

※速報値であり概数値です。
長良川50.2km地点　水位計零点標高T.P.+12.56m

(2)潮位状況（前日）

月　齢　：　21.5

潮　（堰下流水位計）

満潮	11時10分	T.P.	0.56m
	22時00分	T.P.	0.44m
干潮	4時20分	T.P.	-0.95m
	16時10分	T.P.	0.05m

(4)塩分濃度(塩化物ｲｵﾝ値)(9時)

河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
塩分濃度(塩化物ｲｵﾝ値)	上層	mg/l	7	7,300
	中層	mg/l	9	15,000
	下層	mg/l	7	16,000

(5)水質状況(9時)

＊本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城　南 -0.5km	弥　富 8.7km
表層水温	℃	欠測	16.9	16.3	欠測	16.6	ＮＤ	18.4	17.6
低層水温	℃	－	－	16.3	欠測	16.5	ＮＤ	20.4	－
ｐＨ	－	欠測	7.4	7.3	欠測	欠測	ＮＤ	－	－
表層ＤＯ	mg/l	欠測	8.7	8.5	欠測	8.5	ＮＤ	6.1	7.3
低層ＤＯ	mg/l	－	－	7.1	8.0	8.5	ＮＤ	3.9	－
ＣＯＤ	mg/l	欠測	1.4	－	－	欠測	－	－	－
濁度	度	欠測	6.4	3	欠測	欠測	ＮＤ	－	－
電気伝導度	μS/cm	欠測	101	－	－	－	－	－	－
表層塩分濃度（塩化物ｲｵﾝ値）	mg/l	－	－	6	7	欠測	ＮＤ	7,420	3,860
低層塩分濃度（塩化物ｲｵﾝ値）	mg/l	－	－	5	欠測	6	ＮＤ	9,080	－
総窒素	mg/l	欠測	0.89	－	0.95	欠測	ＮＤ	－	－
総リン	mg/l	欠測	0.04	－	0.06	欠測	ＮＤ	－	－
クロロフィルａ	μg/l	欠測	6.1	0.8	2.3	4.5	ＮＤ	4.6	5.2

ＮＤ：定量下限値未満

(6)ゲート操作状況(9時)

①～⑩号　オーバーフロー

調　査　結　果　　（令和8年11月3日）

(1)気象状況

（観測地点：堰管理所構内）

天　候　：　晴れ　（９時）

気　温　：　17.0 ℃　（９時）

降雨量※　：　5 ｍｍ　（前日）

※降雨量が1㎜未満「0」、降雨がない日「-」

(3)水位状況(9時)

堰上流：　T.P.　0.86 ｍ

堰下流：　T.P.　-0.39 ｍ

忠　節：　-2.84 ｍ　（約　75 m3/s）※

※速報値であり概数値です。
長良川50.2km地点　水位計零点標高T.P.+12.56m

(2)潮位状況（前日）

月　齢　：　22.5

潮　（堰下流水位計）

満潮	12時50分	T.P.	0.61m
	23時30分	T.P.	0.36m
干潮	5時30分	T.P.	-0.75m
	19時00分	T.P.	0.04m

(4)塩分濃度(塩化物ｲｵﾝ値)(9時)

河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
塩分濃度(塩化物ｲｵﾝ値)	上層	mg/l	8	6,000
	中層	mg/l	10	8,300
	下層	mg/l	8	16,000

(5)水質状況(9時)

＊本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城　南 -0.5km	弥　富 8.7km
表層水温	℃	欠測	16.3	15.6	欠測	欠測	ＮＤ	17.9	16.4
低層水温	℃	―	―	15.6	欠測	欠測	ＮＤ	19.6	―
ｐＨ	―	欠測	7.3	7.2	欠測	欠測	ＮＤ	―	―
表層ＤＯ	mg/l	欠測	7.9	8.6	欠測	8.5	ＮＤ	6.3	8.3
低層ＤＯ	mg/l	―	―	6.9	8.2	8.3	ＮＤ	4.4	―
ＣＯＤ	mg/l	欠測	1.7	―	―	欠測	―	―	―
濁度	度	欠測	2.6	3	欠測	欠測	ＮＤ	―	―
電気伝導度	μS/cm	欠測	108	―	―	―	―	―	―
表層塩分濃度（塩化物ｲｵﾝ値）	mg/l	―	―	6	6	欠測	ＮＤ	6,920	2,180
低層塩分濃度（塩化物ｲｵﾝ値）	mg/l	―	―	5	欠測	7	ＮＤ	9,880	―
総窒素	mg/l	欠測	1.14	―	0.89	欠測	ＮＤ	―	―
総リン	mg/l	欠測	0.06	―	0.06	欠測	ＮＤ	―	―
クロロフィルａ	μg/l	欠測	6.1	1.0	2.3	4.1	ＮＤ	4.4	4.4

ＮＤ：定量下限値未満

(6)ゲート操作状況(9時)

①～⑩号　オーバーフロー

調　査　結　果　　（令和8年11月4日）

(1)気象状況

（観測地点：堰管理所構内）

天　候　：　晴れ　（９時）

気　温　：　12.4 ℃　（９時）

降雨量※　：　－ mm　（前日）

※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」

(3)水位状況(9時)

堰上流：　T.P.　0.86 m

堰下流：　T.P.　-0.55 m

忠　節：　欠測　※

※速報値であり概数値です。
長良川50.2km地点　水位計零点標高T.P.+12.56m

(2)潮位状況（前日）

月　齢　：　23.5

潮　（堰下流水位計）

満潮	14時20分	T.P.	0.60m
	－	T.P.	－
干潮	7時10分	T.P.	-0.68m
	20時40分	T.P.	-0.28m

(4)塩分濃度(塩化物ｲｵﾝ値)(9時)

河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
塩分濃度(塩化物ｲｵﾝ値)	上層	mg/l	8	7,400
	中層	mg/l	10	9,800
	下層	mg/l	9	14,000

(5)水質状況(9時)

＊本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城　南 -0.5km	弥　富 8.7km
表層水温	℃	欠測	16.8	15.5	欠測	欠測	ＮＤ	18.5	15.8
低層水温	℃	－	－	15.6	欠測	欠測	ＮＤ	20.8	－
ｐＨ	－	欠測	7.4	7.2	欠測	欠測	ＮＤ	－	－
表層ＤＯ	mg/l	欠測	8.7	8.6	欠測	8.4	ＮＤ	5.1	9.1
低層ＤＯ	mg/l	－	－	7.0	8.3	8.3	ＮＤ	3.0	－
ＣＯＤ	mg/l	欠測	1.4	－	－	欠測	－	－	－
濁度	度	欠測	1.8	3	欠測	欠測	ＮＤ	－	－
電気伝導度	μS/cm	欠測	101	－	－	－	－	－	－
表層塩分濃度（塩化物ｲｵﾝ値）	mg/l	－	－	6	6	欠測	ＮＤ	9,320	1,440
低層塩分濃度（塩化物ｲｵﾝ値）	mg/l	－	－	5	欠測	7	ＮＤ	11,520	－
総窒素	mg/l	欠測	0.86	－	0.90	欠測	ＮＤ	－	－
総リン	mg/l	欠測	0.05	－	0.06	欠測	ＮＤ	－	－
クロロフィルａ	μg/l	欠測	6.1	1.1	2.6	4.3	ＮＤ	5.8	4.4

ＮＤ：定量下限値未満

(6)ゲート操作状況(9時)

①～⑩号　オーバーフロー

調　査　結　果　　（令和8年11月5日）

(1)気象状況

（観測地点：堰管理所構内）

天　候　：　曇り　（９時）

気　温　：　16.1 ℃　（９時）

降雨量※　：　0 mm　（前日）

※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」

(3)水位状況(9時)

堰上流：　T.P.　1.08 m

堰下流：　T.P.　-0.40 m

忠　節：　-2.99 m　（約　55 m3/s）※

※速報値であり概数値です。
長良川50.2km地点　水位計零点標高T.P.+12.56m

(2)潮位状況（前日）

月　齢　：　24.5

潮　（堰下流水位計）

満潮	2時30分	T.P.	0.37m
	15時00分	T.P.	0.76m
干潮	8時10分	T.P.	-0.63m
	20時50分	T.P.	-0.38m

(4)塩分濃度(塩化物ｲｵﾝ値)(9時)

河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
塩分濃度(塩化物ｲｵﾝ値)	上層	mg/l	8	10,000
	中層	mg/l	10	16,000
	下層	mg/l	8	16,000

(5)水質状況(9時)

＊本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城　南 -0.5km	弥　富 8.7km
表層水温	℃	16.4	16.9	16.2	欠測	16.3	ＮＤ	19.4	15.7
低層水温	℃	―	―	16.0	欠測	16.2	ＮＤ	19.6	―
ｐＨ	―	7.2	7.4	7.3	欠測	欠測	ＮＤ	―	―
表層ＤＯ	mg/l	8.5	8.8	8.7	欠測	8.4	ＮＤ	5.0	9.6
低層ＤＯ	mg/l	―	―	7.2	8.2	8.2	ＮＤ	4.3	―
ＣＯＤ	mg/l	1.9	1.4	―	―	欠測	―	―	―
濁度	度	0.8	3.6	2	欠測	欠測	ＮＤ	―	―
電気伝導度	μS/cm	110	105	―	―	―	―	―	―
表層塩分濃度（塩化物ｲｵﾝ値）	mg/l	―	―	6	7	欠測	ＮＤ	10,380	920
低層塩分濃度（塩化物ｲｵﾝ値）	mg/l	―	―	5	欠測	7	ＮＤ	12,160	―
総窒素	mg/l	0.83	0.92	―	0.96	欠測	ＮＤ	―	―
総リン	mg/l	0.05	0.05	―	0.06	欠測	ＮＤ	―	―
クロロフィルａ	μg/l	2.0	6.1	0.9	2.5	4.7	ＮＤ	5.3	4.8

ＮＤ：定量下限値未満

(6)ゲート操作状況(9時)

①～⑩号　オーバーフロー

調　査　結　果　　（令和8年11月6日）

(1)気象状況

（観測地点：堰管理所構内）

天　候　：　晴れ　（９時）

気　温　：　19.0 ℃　（９時）

降雨量※　：　5 ｍｍ　（前日）

※降雨量が1㎜未満「0」、降雨がない日「-」

(3)水位状況(9時)

堰上流：　T.P.　1.25 m

堰下流：　T.P.　-0.40 m

忠　節：　-3.01 m　（約　50 m3/s）※

※速報値であり概数値です。
長良川50.2km地点　水位計零点標高T.P.+12.56m

(2)潮位状況（前日）

月　齢　：　25.5

潮　（堰下流水位計）

満潮	3時40分	T.P.	0.71m
	15時30分	T.P.	1.02m
干潮	9時10分	T.P.	-0.41m
	22時00分	T.P.	-0.42m

(4)塩分濃度(塩化物ｲｵﾝ値)(9時)

河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
塩分濃度(塩化物ｲｵﾝ値)	上層	mg/l	8	8,400
	中層	mg/l	10	11,000
	下層	mg/l	8	14,000

(5)水質状況(9時)

＊本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城　南 -0.5km	弥　富 8.7km
表層水温	℃	欠測	17.8	16.7	欠測	欠測	ＮＤ	19.8	15.7
低層水温	℃	－	－	16.6	欠測	欠測	ＮＤ	19.8	－
ｐＨ	－	欠測	7.5	7.3	欠測	欠測	ＮＤ	－	－
表層ＤＯ	mg/l	欠測	8.8	9.0	欠測	8.5	ＮＤ	5.0	9.7
低層ＤＯ	mg/l	－	－	7.4	8.1	8.3	ＮＤ	5.0	－
ＣＯＤ	mg/l	欠測	1.5	－	－	欠測	－	－	－
濁度	度	欠測	4.0	3	欠測	欠測	ＮＤ	－	－
電気伝導度	μS/cm	欠測	103	－	－	－	－	－	－
表層塩分濃度（塩化物ｲｵﾝ値）	mg/l	－	－	6	7	欠測	ＮＤ	10,460	380
低層塩分濃度（塩化物ｲｵﾝ値）	mg/l	－	－	6	欠測	7	ＮＤ	10,600	－
総窒素	mg/l	欠測	0.88	－	1.00	欠測	ＮＤ	－	－
総リン	mg/l	欠測	0.04	－	0.07	欠測	ＮＤ	－	－
クロロフィルａ	μg/l	欠測	欠測	0.8	2.2	4.7	ＮＤ	5.8	4.9

ＮＤ：定量下限値未満

(6)ゲート操作状況(9時)

①～⑩号　オーバーフロー

調　査　結　果　　（令和8年11月7日）

(1)気象状況

（観測地点：堰管理所構内）

天　候　：　晴れ　（９時）

気　温　：　14.4 ℃　（９時）

降雨量※　：　１ｍｍ　（前日）

※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」

(3)水位状況(9時)

堰上流：　T.P.　1.24 m

堰下流：　T.P.　-0.38 m

忠　節：　-3.05 m　（約　50 m3/s）※

※速報値であり概数値です。
長良川50.2km地点　水位計零点標高T.P.+12.56m

(2)潮位状況（前日）

月　齢　：　26.5

潮　（堰下流水位計）

満潮	3時50分	T.P.	1.01m
	16時10分	T.P.	0.87m
干潮	10時30分	T.P.	-0.53m
	23時00分	T.P.	-0.89m

(4)塩分濃度(塩化物ｲｵﾝ値)(9時)

河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
塩分濃度(塩化物ｲｵﾝ値)	上層	mg/l	8	9,100
	中層	mg/l	10	11,000
	下層	mg/l	8	14,000

(5)水質状況(9時)

＊本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城　南 -0.5km	弥　富 8.7km
表層水温	℃	欠測	17.7	16.6	欠測	15.2	ＮＤ	18.3	15.2
低層水温	℃	―	―	16.6	欠測	14.9	ＮＤ	18.4	―
ｐＨ	―	欠測	7.5	7.4	欠測	欠測	ＮＤ	―	―
表層ＤＯ	mg/l	欠測	8.7	8.9	欠測	8.8	ＮＤ	6.5	9.7
低層ＤＯ	mg/l	―	―	7.4	8.6	8.7	ＮＤ	6.6	―
ＣＯＤ	mg/l	欠測	1.3	―	―	欠測	―	―	―
濁度	度	欠測	5.2	3	欠測	欠測	ＮＤ	―	―
電気伝導度	μS/cm	欠測	107	―	―	―	―	―	―
表層塩分濃度（塩化物ｲｵﾝ値）	mg/l	―	―	7	7	欠測	ＮＤ	9,240	260
低層塩分濃度（塩化物ｲｵﾝ値）	mg/l	―	―	6	欠測	7	ＮＤ	10,400	―
総窒素	mg/l	欠測	0.91	―	0.91	欠測	ＮＤ	―	―
総リン	mg/l	欠測	0.05	―	0.07	欠測	ＮＤ	―	―
クロロフィルａ	μg/l	欠測	欠測	0.8	2.5	5.1	ＮＤ	4.7	4.9

ＮＤ：定量下限値未満

(6)ゲート操作状況(9時)

①～⑩号　オーバーフロー

調　査　結　果　　（令和8年11月8日）

(1)気象状況

（観測地点：堰管理所構内）

天　候　：　晴れ　（９時）

気　温　：　12.1 ℃　（９時）

降雨量※　：　0 mm　（前日）

※降雨量が1mm未満「0」、降雨がない日「-」

(3)水位状況(9時)

堰上流：　T.P.　1.25 m

堰下流：　T.P.　-0.24 m

忠　節：　-3.08 m　（約　45 m3/s）※

※速報値であり概数値です。
長良川50.2km地点　水位計零点標高T.P.+12.56m

(2)潮位状況（前日）

月　齢　：　27.5

潮　（堰下流水位計）

満潮	5時10分	T.P.	0.77m
	17時00分	T.P.	0.68m
干潮	11時10分	T.P.	-0.77m
	23時50分	T.P.	-1.17m

(4)塩分濃度(塩化物ｲｵﾝ値)(9時)

河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
塩分濃度（塩化物ｲｵﾝ値）	上層	mg/l	8	8,900
	中層	mg/l	10	12,000
	下層	mg/l	8	14,000

(5)水質状況(9時)

＊本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曽川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城　南 -0.5km	弥　富 8.7km
表層水温	℃	15.5	15.9	16.0	欠測	欠測	ＮＤ	16.8	14.7
低層水温	℃	―	―	16.1	欠測	欠測	ＮＤ	18.1	―
ｐＨ	―	7.3	7.6	7.4	欠測	欠測	ＮＤ	―	―
表層ＤＯ	mg/l	9.1	9.0	8.9	欠測	9.0	ＮＤ	6.9	9.7
低層ＤＯ	mg/l	―	―	7.3	8.7	8.9	ＮＤ	6.4	―
ＣＯＤ	mg/l	2.1	1.3	―	―	欠測	―	―	―
濁度	度	0.6	10.8	3	欠測	欠測	ＮＤ	―	―
電気伝導度	μS/cm	117	104	―	―	―	―	―	―
表層塩分濃度（塩化物ｲｵﾝ値）	mg/l	―	―	7	7	欠測	ＮＤ	10,720	260
低層塩分濃度（塩化物ｲｵﾝ値）	mg/l	―	―	7	欠測	7	ＮＤ	10,960	―
総窒素	mg/l	欠測	0.85	―	0.96	欠測	ＮＤ	―	―
総リン	mg/l	欠測	0.05	―	0.06	欠測	ＮＤ	―	―
クロロフィルａ	μg/l	欠測	欠測	1.0	3.6	6.2	ＮＤ	4.4	5.9

ＮＤ：定量下限値未満

(6)ゲート操作状況(9時)

①～⑩号　オーバーフロー