


平成23年 8月29日
独立行政法人水資源機構
長良川河口堰管理所

お知らせ

1 件 名 長良川河口堰の洪水時（全開）の操作を終了しました

2 概 要

平成23年8月25日10時21分から全開操作を行ってきましたが、長良川の堰地点の流量が全開操作終了に移行する基準流量である毎秒800立方メートルを下回ったことから、26日18時10分に全開操作を終了しました。



河口堰ゲート状況(下流側)
平成23年8月26日18時40分撮影

【雨量状況】

流域平均累計雨量：68mm
(8月24日14時から26日19時までの
流域平均累計雨量)

【河川状況】

堰最大流入量：毎秒約1,100立方メートル
(25日23時)

【操作状況】

洪水時（全開）開始
平成23年8月25日10時21分
洪水時（全開）終了
平成23年8月26日18時10分
洪水時（全開）時間
31時間49分

なお、今回の全開操作は、平成7年7月の河口堰運用開始より110回目（今年度6回目）となります。

3 問合せ先 独立行政法人水資源機構

長良川河口堰管理所
管理課長 向後 和広 こうご かずひろ
Tel 0594-42-5012 (代)

長良川河口堰の管理状況は、長良川河口堰のホームページでご覧になれます。

<http://www.water.go.jp/chubu/nagara/index.html>

現在のゲート状況は、次の場所でご覧になれます。

http://www.gix.or.jp/~naga02/nagara/japanese/20_seki-syoryo/graph.html

最近の管理情報及び過去の全開状況は、次の場所でご覧になれます。

http://www.water.go.jp/chubu/nagara/14_kanri/index.html