

お知らせ

1 件 名 長良川河口堰で洪水時の操作を終了しました

2 概 要

平成24年9月19日、台風16号の影響により、長良川の堰地点の流量が全開操作に移行する基準流量である毎秒800立方メートルに達したことから、洪水を安全に流下させるために、19日12時58分より洪水時（全開）の操作を行いました。その後、長良川の堰地点の流量が全開操作終了に移行する基準流量である毎秒800立方メートルを下回ったことから、19日20時23分に全開操作を終了しました。



河口堰ゲート全開状況（下流側）
平成24年9月19日15時撮影

【雨量状況】

流域平均累計雨量：90mm
（9月17日4時から19日14時までの
流域平均累計雨量）

【河川状況】

堰流入量（最大）：毎秒約1,050立方メートル
（19日16時）

【操作状況】

洪水時（全開）開始時刻
平成24年9月19日12時58分
洪水時（全開）終了時刻
平成24年9月19日20時23分
洪水時（全開）時間
7時間25分

なお、今回の全開操作は、平成7年7月の河口堰運用開始より117回目（今年度5回目）となります。

3 問合せ先 独立行政法人水資源機構

長良川河口堰管理所 管理課長 はなだ ひろゆき 花田 弘幸

TEL 0594-42-5012（代）

長良川河口堰の管理状況は、長良川河口堰のホームページでご覧になれます。

<http://www.water.go.jp/chubu/nagara/index.html>

現在のゲート状況は、次の場所でご覧になれます。

http://www.gix.or.jp/~naga02/nagara/japanese/20_seki-syoryo/graph.html


最近の管理情報及び過去の全開状況は、次の場所でご覧になれます。

http://www.water.go.jp/chubu/nagara/14_kanri/index.html

長良川河口堰における管理移行後の 年別全開操作回数と全開時間の推移

【全開時間】

【回数】



※現時点(H24.9.20)までの操作回数:117回

※累計全開時間:3358時間 01分