

平成25年7月5日
独立行政法人水資源機構
長良川河口堰管理所

お知らせ

1 件名 長良川河口堰で洪水時の全開操作を行いました

2 概要

平成25年7月5日、前線の影響により、長良川の堰地点の流量が全開操作に移行する基準流量である毎秒800立方メートルに達したことから、洪水を安全に流下させるために、5日9時49分より洪水時の全開操作を行いました。



河口堰状況写真(下流側)
平成25年7月5日10時撮影

【雨量状況】

流域平均累計雨量：152mm
(7月3日4時から5日10時まで)

【河川状況】

堰流入量：毎秒約870立方メートル
(5日10時)

【操作状況】

洪水時の全開操作開始時刻
平成25年7月5日9時49分

なお、今回の全開操作は、平成7年7月の河口堰運用開始より119回目(今年度2回目)となります。

3 問合せ先 独立行政法人水資源機構

長良川河口堰管理所 管理課長 花田(はなだ)

TEL 0594-42-5012 (代)

長良川河口堰の管理状況は、長良川河口堰のホームページでご覧になれます。

<http://www.water.go.jp/chubu/nagara/index.html>

現在のゲート状況は、次の場所でご覧になれます。

http://www.gix.or.jp/~naga02/nagara/japanese/20_seki-syoryo/graph.html

最近の管理情報及び過去の全開状況は、次の場所でご覧になれます。

http://www.water.go.jp/chubu/nagara/14_kanri/index.html