

平成26年 9月 3日
国土交通省木曾川下流河川事務所
水資源機構中部支社
水資源機構長良川河口堰管理所

長良川河口堰の管理状況

1. 概要

平成26年8月25日から8月31日までの1週間の長良川河口堰のゲート操作状況、気象・水象・水質状況等についてお知らせします。

【フラッシュ操作の実施状況】

アンダーフラッシュ操作を6回実施し、今年度の実施回数は延べ110回となりました。

【河口堰上下流の塩分濃度（塩化物イオン値）の状況】

堰上流部では4~8mg/l、堰下流部では9~8,400mg/lの値で推移しました。

飲用に適する塩分濃度は200mg/l以下、工業用では20mg/l以下であり堰上流部ではこれらの基準を満足しています。

【堰上流部における用水の利用状況】

長良導水（知多半島の4市5町への水道用水）として、約102万 m³（1週間の日平均取水量1.69m³/s）が利用されました。

その他各用水として水利権量の範囲内で利用されました。

【堰下流への流下量】

堰を通過して流れている流量は、1週間の日平均流量のうち最小の日の値は140m³/s（8月31日）、最大の日の値は250m³/s（8月27日）です。

- ## 2. 資料
- ① 長良川河口堰の管理状況（No. 737）…………… 1頁 ~ 6頁
 - ② 調査結果（平成26年8月25日~8月31日）…………… 1/7 ~ 7/7
 - ③ アンダーフローによるフラッシュ操作とは …… 1/1

3. 問合せ先

- ・堰関連 独立行政法人 水資源機構
 - 中部支社 総務課長 いししい 石井 ☎(052) 231-7541 (代)
 - 長良川河口堰管理所 管理課長 はなだ 花田 ☎(0594) 42-5012 (代)
- ・水質関連 国土交通省
 - 木曾川下流河川事務所 河川環境課長 おおの 大野 ☎(0594) 24-5716

長良川河口堰のホームページで、最新および過去の管理情報をご覧になれます。
http://www.water.go.jp/chubu/nagara/14_kanri/index.html

QRコードは
こちらから
→



長良川河口堰の管理状況

No. 737


平成26年8月25日から8月31日までの1週間の長良川河口堰の管理状況は、以下のとおりです。

1. ゲートの操作状況等

1) 8月25日から8月31日までのゲート操作は次のとおり行いました。

9時時点の調節ゲート操作状況(※1)					フラッシュ操作実施状況		
月 日	オーバーフロー	アンダーフロー	全開	全閉	月 日	実施時間	ゲート状態(※2)
8月25日	①～⑩				8月25日	9:30～10:00	図a (左岸側)
						19:40～20:10	図b (右岸側)
8月26日	①～⑩				8月26日	9:20～ 9:50	図a (左岸側)
						—	—
8月27日	①～⑩				8月27日	—	—
						20:30～21:00	図b (右岸側)
8月28日	①～⑩				8月28日	9:20～ 9:50	図a (左岸側)
						21:00～21:30	図b (右岸側)
8月29日	①～⑩				8月29日	—	—
						—	—
8月30日	①～⑩				8月30日	—	—
						—	—
8月31日	①～⑩				8月31日	—	—
						—	—

(※1) ゲート操作状況の解説：調節ゲート1号を①、調節ゲート2号を②として、9時時点のゲートの状態を表しています。




(※2) フラッシュ操作時のゲート状態
次ページ 図a～cを参照。

調節ゲート説明図

【平常時】

平常時オーバーフロー操作



【フラッシュ操作時】

図 a : アンダーフラッシュ操作 (左岸側)




図 b : アンダーフラッシュ操作 (右岸側)





図 c : オーバーフラッシュ操作 (注)



(注) 伊勢大橋地点の表層のクロロフィル a 濃度が、 $40 \mu\text{g/L}$ を上回るとき、オーバーフローによるフラッシュ操作を実施することがあります。

2) 風水害時における警戒態勢

風水害時における警戒態勢の発令については、以下のとおり行いました。

月 日	内 容	発 令 理 由 等
8月27日 9:00	態勢解除	墨俣地点流量がピークを下回り、流量の増加が見込まれなかったため。
8月30日 15:07	注意態勢	岐阜地方気象台から岐阜県美濃地方(岐阜・西濃及び中濃)に大雨・洪水注意報が発表されたため。
8月30日 18:05	態勢解除	岐阜地方気象台から岐阜県美濃地方(岐阜・西濃及び中濃)に発表されていた大雨・洪水注意報が解除されたため。

2. 堰上下流水位の状況

1) 堰上流水位(※)

最高時	T. P. +1. 26m	8月 27日	20時32分頃
最低時	T. P. +0. 96m	8月 26日	9時51分頃

2) 堰下流水位

最高時	T. P. +1. 06m	8月 27日	19時16分頃
最低時	T. P. -1. 02m	8月 26日	13時12分頃

(※) 平常時の堰上流水位は、標高T. P. +1. 3mから標高T. P. +0. 8mまでの範囲で管理しています。

3. 気象、水象状況

河口堰地点の気象、水象は次のとおりです。

日	天気	気温 (°C)	雨量 (mm)	風速 (m/s)	風向 (16方位)	忠節 流量 (m ³ /s)	堰下流へ の流下量 (真水) (m ³ /s)	備 考
25日	曇り時々雨 一時晴れ	25.1	9	1.3	NW	190	220	8月の過去 10ヶ年日平 均流下量 (m ³ /s) 160
26日	曇り一時雨	24.5	5	1.9	NNE	150	220	
27日	曇り一時晴れ	27.2	—	3.5	SSW	210	250	
28日	曇り時々雨 一時晴れ	23.1	2	1.2	NNW	170	210	
29日	曇り一時雨	23.6	0	2.6	S	140	170	
30日	曇り時々晴れ	25.2	—	3.9	S	140	140	
31日	曇り時々晴れ 一時雨	24.5	5	3.2	S	140	140	
合計			21					

※・気温は9時現在値です。

- ・雨量は当日0時から24時までの合計値です。
 - ・風速は当日0時から24時までの平均値です。
 - ・風向（平均風向）は当日0時から24時までの最頻値です。
 - ・忠節流量は9時現在値です。
 - ・堰下流への流下量は当日0時から24時までの平均値です。
 - ・忠節流量、堰下流への流下量の値は、100m³/s未満の場合には5m³/s刻み、100m³/s 以上の場合には有効数字2桁とした概略値です。
- なお、堰流下量については、堰上流水位を小潮・大潮の時期に応じて、標高T. P. +1.3mから標高T. P. +0.8mまでの範囲で変化させる操作により、日によって増減することがあります。

4. 閘門の利用状況

閘門の利用状況については、次のとおりです。

月 日	8月 25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
操作回数	11	3	15	5	7	15	38
利用船舶数	19	3	20	7	7	22	103

5. 水質等の状況

1) 河口堰上下流の塩分濃度変化（速報値）

河口堰では堰の上流水域を淡水化し、新たな水利用及び既存用水の常時取水の安定化を可能としています。

その確認のため、塩分濃度の状況を塩化物イオン値（Cl⁻濃度）で常に監視しています。堰上下流の塩分濃度は、次のとおりです。

塩分濃度（塩化物イオン値：mg/ℓ）						
月 日 時刻	堰上流左岸250m地点			堰下流左岸250m地点		
	上 層	中 層	下 層	上 層	中 層	下 層
8月 25日 9:00	4	5	6	550	2,000	3,800
26日 9:00	5	6	6	1,100	2,300	6,800
27日 9:00	6	8	6	600	2,300	5,400
28日 9:00	6	8	7	9	14	13
29日 9:00	5	6	6	2,300	6,300	7,600
30日 9:00	6	8	6	2,500	7,200	8,400
31日 9:00	7	8	7	760	2,600	5,100

※・塩分濃度（NaCl, MgCl₂, KCl等の混合時の濃度）とCl⁻濃度の関係は「塩分濃度=300+1.805×Cl⁻濃度」です。

・塩分濃度（塩化物イオン値）の基準は飲料水200mg/ℓ 以下、工業用水20mg/ℓ 以下です。

2) 堰上下流水域、揖斐川及び木曾川のシラベール（水質自動監視装置）のクロロフィルa（速報値）の状況は次のとおりです。

（単位：μg/L）

	堰下流水域			堰 上 流 水 域									堰流入地点			揖 斐 川			木 曾 川					
	揖斐長良大橋 3.0km			伊勢大橋 6.4km			長良川大橋 13.6km			東海大橋 22.6km			南濃大橋 28.4km			大藪大橋 31.2km			城南 -0.5km			弥富 8.7km		
	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
25日	6.9	2.0	3.8	一部欠測のため 不明：A			1.2	0.7	1.0	2.9	1.1	1.3	1.9	1.3	1.6	1.8	1.5	1.7	7.3	1.6	3.0	一部欠測のため 不明：A		
26日	一部欠測のため 不明：A			3.8	1.9	2.3	1.2	0.5	0.9	1.7	1.1	1.2	2.5	1.3	1.8	1.9	1.6	1.7	一部欠測のため 不明：A			5.4	3.2	3.7
27日	4.5	1.9	2.7	5.2	1.7	2.6	一部欠測のため 不明：A			一部欠測のため 不明：A			2.5	1.6	1.9	一部欠測のため 不明：C			18.4	1.6	4.5	5.7	3.4	4.2
28日	4.1	2.0	2.8	5.8	2.0	3.2	1.4	0.9	1.1	1.7	1.0	1.2	1.7	1.3	1.5	1.9	1.6	1.6	18.7	1.9	5.2	3.9	3.3	3.5
29日	4.7	1.8	2.9	4.9	1.9	2.9	1.2	0.7	0.9	1.4	0.8	1.1	1.7	1.1	1.4	1.8	1.4	1.6	7.6	1.4	3.6	6.3	3.2	4.0
30日	4.4	1.2	2.7	9.8	2.5	4.9	1.2	0.7	1.0	1.3	1.0	1.1	1.4	1.0	1.3	1.7	1.4	1.5	22.1	1.6	7.0	4.4	3.1	3.6
31日	7.6	2.3	4.0	26.9	4.9	11.8	2.1	0.8	1.4	1.6	0.8	1.1	1.7	1.3	1.4	1.6	1.3	1.5	16.9	2.2	6.9	14.0	3.2	4.7

※ クロロフィルaの測定範囲の上限値は60μg/Lです。

※ 欠測理由 A：保守点検 B：出水 C：計測・電送不良等

クロロフィルa（chlorophyll a）は、植物の光合成において基本的な役割を果たしている葉緑素のひとつで、光合成細菌を除くすべての緑色植物に含まれているため、藻類の存在量の指標となります。従って、藻類の発生量が増加すると、クロロフィルaの値が増加します。

6. その他

1) ゲート保守点検

8月25日、26日、28日、29日に扉体、戸当り、開閉装置の保守点検を行いました。

2) 主な水利用

①長良導水（水道用水）

月 日	日平均取水量(m ³ /s)	備 考
8月 25日	1.70 m ³ /s	供給先： 知多半島の4市5町
26日	1.73 m ³ /s	
27日	1.69 m ³ /s	
28日	1.64 m ³ /s	
29日	1.68 m ³ /s	
30日	1.72 m ³ /s	
31日	1.70 m ³ /s	
期間中の取水総量		約 102 万 m ³
期間中の平均取水量		約 146 千 m ³ /日

※データの出典先

長良導水：水資源機構木曾川用水総合管理所

総量は、日平均取水量(m³/s)の合計に、86,400(=60秒×60分×24時間)を掛け、当該期間中の延べの使用水量に換算したものの。

②その他にも水利権量の範囲内で利用されました。

名 称	目 的	水利権量	供給先
長良川用水	かんがい	7.20 m ³ /s ^{*1}	羽島市、海津市
福原用水	かんがい	0.256m ³ /s ^{*2}	愛西市
中勢水道	水道用水	0.732m ³ /s ^{*2}	津市、松阪市
北伊勢工業用水	工業用水	2.951m ³ /s ^{*2}	桑名市、四日市市他
桑名市長島町	水道・かんがい・ 水路維持	1.22 m ³ /s ^{*2}	桑名市長島町

※1 期別最大取水量（6月 8日～9月 5日）

※2 年間最大取水量

調査結果

(平成26年8月25日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		
天候	曇り	(9時)
気温	25.1℃	(9時)
降雨量	4mm	(前日)

(3) 水位状況(9時)

堰上流	T.P.	1.20m
堰下流	T.P.	-0.09m
忠節	-2.30m	(約 190 m ³ /s) ※
※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T.P.+12.56m		

(2) 潮位状況(前日)

月齢	28.2
潮 (堰下流水位計)	
満潮	5時10分 T.P. 0.82m
	17時50分 T.P. 0.92m
干潮	12時00分 T.P. -0.98m
	- T.P. -

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	4	550
	中層	mg/l	5	2,000
	下層	mg/l	6	3,800

(5) 水質状況(9時)

*本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曾川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城南 -0.5km	弥富 8.7km
表層水温	℃	20.8	21.3	21.6	21.9	22.9	23.3	23.7	21.3
低層水温	℃	—	—	21.6	21.8	22.7	23.3	24.0	—
pH	—	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	—	—
表層DO	mg/l	8.0	7.8	7.9	7.6	7.6	7.2	6.8	8.3
低層DO	mg/l	—	—	8.1	7.5	7.6	6.6	4.9	—
COD	mg/l	1.7	1.4	—	—	2.5	—	—	—
濁度	度	7	7.4	7	8	13	8	—	—
電気伝導度	μS/cm	82	100	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	4	3	400	1,640	ND
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	3	3	欠測	4,520	—
総窒素	mg/l	0.79	1.09	0.83	0.72	1.03	0.90	—	—
総リン	mg/l	0.04	0.05	0.07	0.05	0.05	0.06	—	—
クロロフィルa	μg/l	1.4	1.6	1.4	1.0	2.6	3.0	1.6	4.2

ND：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(平成26年8月26日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)

天 候 : 曇り (9時)

気 温 : 24.5 °C (9時)

降雨量 : 9 mm (前日)

(3) 水位状況 (9時)

堰上流 : T.P. 1.16 m

堰下流 : T.P. 0.16 m

忠 節 : -2.50 m (約 150 m³/s) ※

※速報値であり概数値です。
長良川50.2km地点 水位計零点標高T.P.+12.56m

(2) 潮位状況 (前日)

月 齢 : 29.2

潮 (堰下流水位計)

満潮 : 5時30分 T.P. 0.90m

18時30分 T.P. 0.97m

干潮 : 0時10分 T.P. -0.49m

12時30分 T.P. -1.01m

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	5	1,100
	中層	mg/l	6	2,300
	下層	mg/l	6	6,800

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曾川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	°C	21.5	22.2	22.3	21.8	22.4	23.1	23.8	22.2
低層水温	°C	—	—	22.4	21.7	22.1	25.0	25.0	—
pH	—	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	—	—
表層DO	mg/l	7.7	7.6	7.9	7.8	7.6	7.0	6.6	8.3
低層DO	mg/l	—	—	8.1	7.8	7.5	4.0	3.6	—
COD	mg/l	2.1	1.5	—	—	2.4	—	—	—
濁度	度	6	7.4	6	6	6	41	—	—
電気伝導度	μS/cm	94	107	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	4	3	160	2,120	ND
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	3	4	3	欠測	8,860	—
総窒素	mg/l	0.94	1.12	0.80	0.70	0.94	0.92	—	—
総リン	mg/l	0.05	0.06	0.07	0.05	0.05	0.07	—	—
クロロフィルa	μg/l	1.6	1.6	1.4	0.7	2.0	3.1	2.0	3.4

ND : 定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調査結果

(平成26年8月27日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		
天候	曇り	(9時)
気温	27.2℃	(9時)
降雨量	5mm	(前日)

(3) 水位状況(9時)

堰上流	T.P.	1.18m
堰下流	T.P.	0.45m
忠節	欠測	
※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T.P.+12.56m		

(2) 潮位状況(前日)

月齢	0.5		
潮	(堰下流水位計)		
満潮	6時10分	T.P.	0.96m
	18時40分	T.P.	1.01m
干潮	0時30分	T.P.	-0.64m
	13時10分	T.P.	-1.02m

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	6	600
	中層	mg/l	8	2,300
	下層	mg/l	6	5,400

(5) 水質状況(9時)

*本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曾川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城南 -0.5km	弥富 8.7km
表層水温	℃	欠測	欠測	21.9	22.1	22.9	23.1	24.0	22.2
低層水温	℃	—	—	21.9	22.0	22.5	24.9	25.3	—
pH	—	欠測	欠測	7.1	7.2	7.2	7.1	—	—
表層DO	mg/l	欠測	欠測	7.6	7.6	7.8	7.5	6.7	8.3
低層DO	mg/l	—	—	7.8	7.6	7.6	4.1	2.7	—
COD	mg/l	欠測	欠測	—	—	2.2	—	—	—
濁度	度	欠測	欠測	9	5	4	6	—	—
電気伝導度	μS/cm	欠測	欠測	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	5	4	360	3,100	ND
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	3	4	3	欠測	9,940	—
総窒素	mg/l	欠測	欠測	0.95	0.72	0.93	0.97	—	—
総リン	mg/l	欠測	欠測	0.08	0.05	0.05	0.06	—	—
クロロフィルa	μg/l	欠測	欠測	1.7	0.8	1.9	1.9	2.0	4.3

ND：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(平成26年8月28日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		
天 候	： 雨	(9時)
気 温	： 23.1℃	(9時)
降雨量	： - mm	(前日)

(3) 水位状況(9時)

堰上流	： T.P.	1.21 m
堰下流	： T.P.	0.67 m
忠 節	： -2.41 m	(約 170 m ³ /s) ※
※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T.P.+12.56m		

(2) 潮位状況(前日)

月 齢	： 1.5
潮 (堰下流水位計)	
満潮	： 7時10分 T.P. 0.99m
	19時00分 T.P. 1.06m
干潮	： 1時10分 T.P. -0.67m
	13時30分 T.P. -0.93m

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	6	9
	中層	mg/l	8	14
	下層	mg/l	7	13

(5) 水質状況(9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曾川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km
表層水温	℃	21.1	21.9	22.2	21.8	22.6	23.4	24.7	21.6
低層水温	℃	—	—	22.3	21.8	22.4	24.5	24.9	—
pH	—	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	—	—
表層DO	mg/l	7.8	7.6	8.1	8.0	7.6	7.4	6.2	8.5
低層DO	mg/l	—	—	8.2	7.8	7.4	6.0	4.8	—
COD	mg/l	2.2	1.5	—	—	2.4	—	—	—
濁度	度	5	6.2	7	8	7	4	—	—
電気伝導度	μS/cm	89	104	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	4	4	260	6,600	ND
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	3	3	4	欠測	9,280	—
総窒素	mg/l	0.68	1.12	0.75	0.72	0.95	0.96	—	—
総リン	mg/l	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.07	—	—
クロロフィルa	μg/l	1.7	1.6	1.3	1.1	2.6	2.9	8.7	3.5

ND：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調査結果

(平成26年8月29日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)

天候	曇り	(9時)
気温	23.6℃	(9時)
降雨量	2mm	(前日)

(3) 水位状況(9時)

堰上流	T.P.	1.15 m
堰下流	T.P.	0.80 m
忠節	-2.56 m	(約 140 m ³ /s) ※

※速報値であり概数値です。
長良川50.2km地点 水位計零点標高T.P.+12.56m

(2) 潮位状況(前日)

月齢	2.5
潮 (堰下流水位計)	
満潮	7時20分 T.P. 1.00m
	20時10分 T.P. 0.99m
干潮	1時40分 T.P. -0.72m
	14時10分 T.P. -0.90m

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	5	2,300
	中層	mg/l	6	6,300
	下層	mg/l	6	7,600

(5) 水質状況(9時)

*本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曾川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城南 -0.5km	弥富 8.7km	
表層水温	℃	20.4	20.9	21.2	21.9	22.2	23.0	25.1	21.1	
低層水温	℃	—	—	21.2	21.8	21.9	24.6	25.1	—	
pH	—	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	—	—	
表層DO	mg/l	7.8	7.9	8.2	7.8	7.9	7.2	4.1	8.6	
低層DO	mg/l	—	—	8.5	7.7	7.6	4.5	3.7	—	
COD	mg/l	2.2	1.5	—	—	2.4	—	—	—	
濁度	度	4	5.0	5	5	5	10	—	—	
電気伝導度	μS/cm	91	108	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	4	4	720	12,600	ND	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	4	4	3	欠測	13,100	—	
総窒素	mg/l	0.83	1.09	0.72	0.71	0.87	1.00	—	—	
総リン	mg/l	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.07	—	—	
クロロフィルa	μg/l	1.3	1.6	1.3	0.8	2.3	3.9	4.1	3.4	

ND：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調 査 結 果

(平成26年8月30日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		
天 候	：	晴れ (9時)
気 温	：	25.2 °C (9時)
降雨量	：	0 mm (前日)

(3) 水位状況 (9時)

堰上流	：	T.P.	1.15 m
堰下流	：	T.P.	0.85 m
忠 節	：	-2.59 m	(約 140 m ³ /s) ※
※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T.P.+12.56m			

(2) 潮位状況 (前日)

月 齢	：	3.5
潮 (堰下流水位計)		
満潮	：	7時50分 T.P. 0.95m
		20時20分 T.P. 1.04m
干潮	：	2時20分 T.P. -0.77m
		14時20分 T.P. -0.78m

(4) 塩分濃度 (塩化物イオン値) (9時)

河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	6	2,500
	中層	mg/l	8	7,200
	下層	mg/l	6	8,400

(5) 水質状況 (9時)

* 本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域					堰下流水域	揖斐川	木曾川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城 南 -0.5km	弥 富 8.7km	
表層水温	°C	21.5	21.8	21.9	21.8	22.8	23.6	24.7	21.4	
低層水温	°C	—	—	21.9	21.6	22.2	24.7	24.9	—	
pH	—	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	—	—	
表層DO	mg/l	7.4	6.3	8.5	8.1	7.6	6.6	5.6	8.5	
低層DO	mg/l	—	—	8.7	8.0	7.5	4.8	4.2	—	
COD	mg/l	2.0	1.4	—	—	2.3	—	—	—	
濁度	度	4	4.2	5	6	6	4	—	—	
電気伝導度	μS/cm	103	112	—	—	—	—	—	—	
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	5	4	2,140	9,660	ND	
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	4	3	欠測	10,700	—	
総窒素	mg/l	0.71	1.08	0.67	0.71	0.89	1.02	—	—	
総リン	mg/l	0.04	0.05	0.06	0.05	0.05	0.07	—	—	
クロロフィルa	μg/l	1.3	1.6	1.1	0.7	2.9	1.6	8.0	3.8	

ND：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況 (9時)

①～⑩号 オーバーフロー

調査結果

(平成26年8月31日)

(1) 気象状況

(観測地点：堰管理所構内)		
天候	曇り	(9時)
気温	24.5℃	(9時)
降雨量	-mm	(前日)

(3) 水位状況(9時)

堰上流	T.P.	1.09 m
堰下流	T.P.	0.78 m
忠節	-2.59 m	(約 140 m ³ /s) ※
※速報値であり概数値です。 長良川50.2km地点 水位計零点標高T.P.+12.56m		

(2) 潮位状況(前日)

月齢	4.5
潮 (堰下流水位計)	
満潮	8時20分 T.P. 0.88m
	20時40分 T.P. 1.01m
干潮	3時00分 T.P. -0.74m
	14時40分 T.P. -0.57m

(4) 塩分濃度(塩化物イオン値)(9時)

河口堰	観測位置	単位	堰上流左岸 5.4km+250m	堰下流左岸 5.4km-250m
塩分濃度 (塩化物イオン値)	上層	mg/l	7	760
	中層	mg/l	8	2,600
	下層	mg/l	7	5,100

(5) 水質状況(9時)

*本表のデータは、速報値であり概数値です。

項目	単位	堰流入地点	堰上流水域				堰下流水域	揖斐川	木曾川
		大藪大橋 31.2km	南濃大橋 28.4km	東海大橋 22.6km	長良川大橋 13.6km	伊勢大橋 6.4km	揖斐長良大橋 3.0km	城南 -0.5km	弥富 8.7km
表層水温	℃	22.4	22.9	23.2	22.6	22.7	23.7	24.5	22.2
低層水温	℃	—	—	23.2	22.5	22.2	24.5	24.9	—
pH	—	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	—	—
表層DO	mg/l	7.3	8.1	8.6	8.3	7.9	6.8	6.1	8.4
低層DO	mg/l	—	—	8.7	8.2	7.8	4.7	6.3	—
COD	mg/l	2.0	1.4	—	—	2.2	—	—	—
濁度	度	3	3.8	6	4	3	5	—	—
電気伝導度	μS/cm	107	115	—	—	—	—	—	—
表層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	5	4	1,540	4,840	ND
低層塩分濃度 (塩化物イオン値)	mg/l	—	—	5	4	4	欠測	6,160	—
総窒素	mg/l	0.80	1.06	0.69	0.73	0.89	0.99	—	—
総リン	mg/l	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.06	—	—
クロロフィルa	μg/l	1.4	1.6	1.2	0.9	4.9	3.1	5.9	3.8


ND：定量下限値未満

(6) ゲート操作状況(9時)

①～⑩号 オーバーフロー

アンダーフローによるフラッシュ操作とは

- 目的** 河川環境の保全と更なる改善に向け、夏期（4月～9月）に、堰上流河川の底層の溶存酸素量（DO）が低下する頻度を減少させることを目指す。
- 実施内容** 伊勢大橋地点の底層DOが7.5mg/l未満のとき、堰下流水位が満潮を迎えた後、アンダーフロー操作によって30分間、最大600m³/秒の流出量の増量操作を行う。



【フラッシュ操作による水位変化の模式図】

