

## 東北関東大震災による用水路等施設点検結果

関東管内用水路等施設	一次点検日/結果	二次点検日/結果	備考
群馬用水	3月11日/異常なし	3月11日/異常なし	
	3月12日/異常なし	3月12日/異常なし	
利根導水	3月11日/異常なし	3月12日/異常なし	
	3月14日/異常なし	3月14日/異常なし	
	3月19日/異常なし	3月19日/異常なし	
千葉用水			地震災害情報に掲載
(印旛沼開発 房総導水路 北総東部用水 成田用水 東総用水)	3月11日 堤防や送水管等に被害	3月11日 堤防や送水管等に被害	
房総導水路 北総東部用水 成田用水 東総用水	3月17日/異常なし	—	
(房総導水路 北総東部用水 成田用水 東総用水)	3月20日/異常なし	—	
東金ダム 長柄ダム	3月11日/異常なし 3月11日/異常なし	3月11日/異常なし 3月11日/異常なし	
霞ヶ浦用水	3月11日 送水管等に被害	3月11日 送水管等に被害	地震災害情報に掲載
	3月19日 異常なし	3月20日 異常なし	

※一次点検とは堤体及び取り付け部、周辺地山等を目視により点検すること。  
 ※二次点検とは一次点検後の詳細な外観点検と計測による点検をすること。