

水資源機構豊川用水総合事業部 漏水事故について（第2報）

～豊川用水施設現地状況等について～

令和4年10月21日（金）午前7時00分頃発生した漏水事故の現地状況等について報告させていただきます。

1. 現地状況（写真添付）
 - ①送水管の破損
 - ②道路（飯村・大岩80号線）の陥没（約5m×約5m）
2. 被害状況
 - ①農業用水（約250ha）の通水停止
 - ②道路（約700m区間）の通行止め
3. 今後の見通しについて
 - ①通水再開については、現在応急復旧工事に向け調整中
 - ②道路復旧については、現在仮舗装作業中で17時には通行止解除の予定

被災状況等については、豊川用水総合事業部のホームページを随時更新し、情報提供に努めます。 <https://www.water.go.jp/chubu/toyokawa/>

令和4年10月21日 16時30分

独立行政法人水資源機構 豊川用水総合事業部

発表記者クラブ

豊橋市政記者会

問い合わせ先

独立行政法人水資源機構
豊川用水総合事業部 総務課長 上野
住所：愛知県豊橋市今橋町8
電話：0532-54-6501

〈管理者〉
豊川総合用水土地改良区 総務課長 加藤
住所：愛知県豊橋市今橋町8
電話：0532-54-8278

豊橋市大岩町北山



通行止め箇所



岩屋緑地

火打坂

岩屋山展望台

三ッ池下池

漏水箇所



令和4年10月21日 10時30分撮影

通行止め箇所



旧東海道
中津地方道豊橋湖西線

同日12時47分撮影