

～豊川用水施設現地状況等について～

令和4年10月21日（金）午前7時頃発生した漏水事故の午後6時時点の現地状況等について報告させていただきます。

1. 現地状況

- ①送水管の破損個所を確認済み
- ②道路（飯村・大岩80号線）の陥没（約5m×約5m）箇所を埋戻して仮舗装済み

2. 被害状況

- ①農業用水（約250ha）の通水停止（継続中）
- ②道路（約700m区間）の通行止めを午後5時25分に解除済み

3. 今後の予定について

- ①送水管について、10月22日（土）午前8時30分から午後5時まで豊川総合用水土地改良区において復旧工事を実施
- ②道路について、送水管の復旧工事を実施する10月22日（土）午前8時30分から午後5時まで 全面通行止め

被災状況等については、豊川用水総合事業部のホームページを随時更新し、情報提供に努めます。 <https://www.water.go.jp/chubu/toyokawa/>

令和4年10月21日 19時20分

独立行政法人水資源機構 豊川用水総合事業部

発表記者クラブ

豊橋市政記者会

問い合わせ先

独立行政法人水資源機構
豊川用水総合事業部 総務課長 上野
住 所：愛知県豊橋市今橋町8
電 話：0532-54-6501

〈管理者〉
豊川総合用水土地改良区 総務課長 加藤
住 所：愛知県豊橋市今橋町8
電 話：0532-54-8278