

～豊川用水施設現地状況等について～

令和4年10月21日（金）午前7時頃発生した漏水事故の10月24日（月）午後4時時点の現地状況等について報告させていただきます。

1. 現地状況

令和4年10月22日（土）午後4時 漏水箇所の異常がないことを確認、午後5時30分、道路の全面通行止めを解除しました。

現在、漏水箇所の異常はなく、道路の通行に支障はありません。

2. 被害状況

農業用水の通水は、10月23日（日）午前9時以降、豊川総合用水土地改良区により、末端水路を点検しながら、順次再開しています。

現在、水路に異常はなく、平常通水に戻っています。

被災状況等については、豊川用水総合事業部のホームページを随時更新し、情報提供に努めます。 <https://www.water.go.jp/chubu/toyokawa/>

令和4年10月24日 17時00分

独立行政法人水資源機構 豊川用水総合事業部

発表記者クラブ

豊橋市政記者会

問い合わせ先

独立行政法人水資源機構
豊川用水総合事業部 総務課長 上野
住 所：愛知県豊橋市今橋町8
電 話：0532-54-6501

〈管理者〉
豊川総合用水土地改良区 総務課長 加藤
住 所：愛知県豊橋市今橋町8
電 話：0532-54-8278