

川上ダム地質現地説明会状況写真

1. 全体説明会（川上ダム建設所ふれあいホール） 13:00～13:40

事業者の川上ダム職員から参加者に対して、川上ダム地質説明会開催主旨、第四紀断層調査についての説明を行いました。



全体説明会の様子

2. 現地観察（別添ルート図参照） 13:50～15:30

川上ダムサイト上流右岸鞍部に移動し、地中レーダー探査の概要説明、P-7 露頭、P-13 露頭観察を行いました。



地中レーダー探査の概要説明



地中レーダー探査測定状況



P-7 露頭における説明



P-13 露頭における説明

3. コア観察 15:30~15:40

川上ダムサイト上流右岸鞍部で行った斜めボーリングのコア観察を行いました。



コア観察の様子

4. 現地観察説明会（川上ダム建設所ふれあいホール） 15:40~16:30

現地観察を踏まえて、水資源機構の見解を説明しました。参加者からは活発な質問や意見を頂きました。



現地観察説明会の様子

以上