



台風前 2013年9月9日午前の様子



台風翌日 2013年9月17日午前の様子

台風18号出水



台風前 2013年9月9日午前の様子



台風翌日 2013年9月17日午前の様子

9月15日、16日に台風18号が襲来し、各地に大きな被害を残しました。

ここ名張市でも大量の雨が降りましたが、比奈知ダム、青蓮寺ダム、室生ダムが連携して洪水時操作を実施したことで、名張川の氾濫危険水位を回避することができました。

左は台風翌日のダム貯水池の様子です。水位の上昇で景色が一変しています。もしダムが無ければ、この大量の水がそのまま下流に流れていたいことになります。



台風一過の下流親水公園では、3月に移植したヒガンバナが咲き始めました。秋晴れの日には、ダムを背景に咲くヒガンバナの姿をお楽しみください。