

# 青蓮寺ダム アオコの終息

どくりつぎょうせいほうじんみずしげんきこうきづがわ  
独立行政法人水資源機構木津川ダム総合管理所が管理する青蓮寺ダム貯水池  
において、7月12日から発生が確認されておりましたアオコ（藍藻類アナベナ  
らんそうるい  
等）について、8月5日に、その終息を確認しましたのでお知らせします。

## 1. 概要

### ■アオコの終息確認

職員の巡視により8月5日（月）10時に確認しました。

### ■貯水池の状況

別紙参照

## 2. アオコの発生記録

### ■発生期間

7月12日から8月5日

### ■発生場所

ふのがわぶんかく  
布生川分画フェンス上流域

### ■発生時の対応

アオコ発生期間中は、巡視の回数を増やして発生状況の監視強化を行いました。

また、臨時の水質調査等を実施し、当ホームページで公表するとともに、関係機関（水道事業者等）に随時情報提供を行いました。



平成25年8月5日

独立行政法人 水資源機構  
木津川ダム総合管理所

発表記者クラブ

名張市政記者クラブ

## 問い合わせ先

独立行政法人水資源機構木津川ダム総合管理所

青蓮寺ダム管理所 所長代理 佐藤 さとう

住 所：三重県名張市中知山1-166  
なかちやま

電 話：0595-63-1289

■貯水池の状況（青蓮寺ダム貯水池状況：布生川分画フェンス付近）

【発生時】7月12日撮影



【途中経過】7月17日撮影



【現状】8月5日撮影



【現状】8月5日撮影（ダムサイト）



青蓮寺ダム貯水池平面図

