

室生ダム アオコの発生確認と対応状況

独立行政法人水資源機構木津川ダム総合管理所が管理する室生ダム貯水池において、職員による巡視の結果、藍藻類^{らんそうるい}ミクロキスティス等によるアオコの小規模な発生を確認しました。現在の状況及び取り組み等についてお知らせします。

1. 概要

■アオコの発生の確認

9月15日(水)11時に確認

■アオコを構成する藍藻類


ミクロキスティス等

■発生場所・規模

発生場所はダムサイト網場付近、湖心付近、初瀬取水塔付近、天満川流入部^{あまぎ}です。

下図発生位置図参照。

<アオコ発生位置図>



2. 今後の取組

■臨時調査を実施するとともに、発生状況の監視強化に取り組みます。