

## 木津川ダム群定期水質調査結果

平成20年

7月

(速報値)

ダム名	地点名	項目	採水日	採水時間	気温	水温	濁度	DO	pH	BOD	COD	SS	大腸菌群数	糞便性大腸菌	T-P	T-N	クロロフィルa
		単位	月日	時分	℃	℃	度	mg/l	-	mg/l	mg/l	mg/l	MPN/100ml	個/100ml	mg/l	mg/l	μg/l
高山ダム	放流地点	-	7月15日	9:05	30.6	24.7	4.4	7.0	7.5	1.0	3.6	3.2	2.4E+05				
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	7月15日	9:48	32.4	25.4	5.7	8.7	7.6	3.4	5.1	5.1	2.4E+05	2.9E+01	0.067	1.230	36.4
	流入地点(名張川)	2割水深	7月15日	13:03	29.2	26.7	2.5	8.0	8.1	0.9	3.3	3.1	9.4E+02				
青蓮寺ダム	放流地点	-	7月16日	8:25	25.1	20.1	1.1	8.8	7.7	0.6	2.6	1.2	1.4E+03				
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	7月16日	9:05	28.1	27.5	0.8	8.4	8.1	0.8	2.7	1.3	2.2E+03	1.8E+01	0.016	0.516	2.3
	流入地点(青蓮寺川)	2割水深	7月16日	15:20	25.2	24.7	1.6	7.9	8.4	0.5	2.2	2.5	7.9E+03				
室生ダム	放流地点	-	7月16日	12:27	28.4	23.4	1.8	8.5	8.0	1.1	3.8	2.0	4.9E+03				
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	7月16日	10:49	32.6	29.7	1.2	14.7	9.9	1.5	4.8	2.4	2.0E+00	0.0E+00	0.041	0.431	8.0
	流入地点(宇陀川)	2割水深	7月16日	13:55	33.1	29.4	2.5	8.4	8.4	1.1	4.2	3.5	3.3E+04				
比奈知ダム	放流地点	-	7月17日	11:35	29.3	25.2	2.7	8.5	9.1	1.6	4.0	3.8	1.7E+02				
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	7月17日	9:13	31.0	28.8	3.0	10.3	9.7	1.3	3.8	3.3	2.0E+00	0.0E+00	0.010	0.374	5.7
	流入地点(名張川)	2割水深	7月17日	8:20	27.9	23.3	2.6	8.3	8.0	0.7	2.6	4.8	4.9E+03				
布目ダム	放流地点	-	7月15日	8:38	27.7	21.2	2.5	8.3	7.6	1.0	4.1	2.2	1.3E+04				
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	7月15日	9:27	29.2	25.8	2.3	10.8	8.8	2.0	4.9	2.3	1.7E+02	1.0E+00	0.043	0.977	8.8
	流入地点(布目川)	2割水深	7月15日	12:30	32.0	25.0	2.1	7.9	8.1	0.8	3.8	1.9	2.2E+04				