

木津川ダム群定期水質調査結果

平成21年

7月

(速報値)

ダム名	地点名	項目	採水日	採水時間	気温	水温	濁度	DO	pH	BOD	COD	SS	大腸菌群数	糞便性大腸菌	T-P	T-N	クロロフィルa
		単位	月日	時分	℃	℃	度	mg/l	—	mg/l	mg/l	mg/l	MPN/100ml	個/100ml	mg/l	mg/l	μg/l
高山ダム	放流地点	-	7月28日	13:11	25.9	26.6	1.3	7.1	7.4	0.8	2.7	1.7	1.3E+03				
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	7月28日	9:38	24.8	26.7	1.8	6.8	7.5	1.4	2.9	1.4	3.3E+03	1.2E+01	0.057	1.296	9.6
	流入地点(名張川)	2割水深	7月28日	14:32	24.1	24.6	4.6	8.4	7.8	1.2	3.9	10.7	2.2E+04				
青蓮寺ダム	放流地点	-	7月15日	10:08	30.9	21.1	0.5	9.4	7.5	2.1	3.3	0.8	1.7E+03				
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	7月15日	9:14	30.4	27.6	0.7	10.0	8.9	2.3	3.7	1.0	2.4E+02	1.0E+00	0.017	0.500	6.7
	流入地点(青蓮寺川)	2割水深	7月15日	9:19	27.6	23.3	0.7	8.8	8.0	1.8	2.9	2.4	1.4E+03				
室生ダム	放流地点	-	7月14日	11:04	30.2	23.6	3.6	9.1	8.7	3.9	5.4	3.7	1.4E+02				
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	7月14日	10:35	33.5	28.4	3.9	16.0	10.0	3.4	7.3	6.5	2.0E+00	0.0E+00	0.038	0.460	30.0
	流入地点(宇陀川)	2割水深	7月14日	11:55	32.3	28.8	2.2	8.3	8.0	2.1	3.2	2.2	2.2E+03				
比奈知ダム	放流地点	-	7月14日	9:54	28.5	22.6	1.1	8.8	8.6	2.5	3.2	2.2	7.9E+03				
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	7月14日	9:15	33.3	26.0	0.9	11.0	9.4	2.6	3.8	2.2	2.4E+02	0.0E+00	0.017	0.470	15.0
	流入地点(名張川)	2割水深	7月14日	9:23	28.3	23.5	1.8	8.8	8.1	1.9	3.0	4.0	4.9E+03				
布目ダム	放流地点	-	7月24日	8:44	24.4	24.2	2.3	9.3	7.3	1.1	3.8	2.0	3.9E+03				
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	7月24日	10:05	27.3	26.3	4.4	11.7	7.5	1.8	4.1	2.7	7.9E+03	8.0E+00	0.037	0.921	14.5
	流入地点(布目川)	2割水深	7月24日	15:34	29.2	25.3	1.9	9.1	7.8	0.7	3.2	2.9	7.9E+03				