

## 木津川ダム群定期水質調査結果

平成21年

10月

(速報値)

ダム名	地点名	項目	採水日	採水時間	気温	水温	濁度	DO	pH	BOD	COD	SS	大腸菌群数	糞便性大腸菌	T-P	T-N	クロロフィルa
		単位	月日	時分	℃	℃	度	mg/l	-	mg/l	mg/l	mg/l	MPN/100ml	個/100ml	mg/l	mg/l	μg/l
高山ダム	放流地点	-	10月21日	9:30	20.5	19.0	5.3	9.4	7.4	0.7	3.5	5.1	2.3E+02				
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	10月21日	10:50	19.8	18.7	3.9	10.0	7.2	1.8	4.2	3.7	2.3E+02	2.0E+00	0.030	0.964	13.3
	流入地点(名張川)	2割水深	10月21日	15:24	17.4	18.1	0.0	10.0	7.8	0.7	2.9	2.1	3.5E+03				
青蓮寺ダム	放流地点	-	10月21日	15:20	19.4	16.8	3.1	9.7	7.3	1.1	2.6	6.5	4.8E+02				
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	10月21日	9:18	18.2	17.5	1.9	9.5	7.4	0.9	2.6	0.0	3.3E+02	7.0E+00	0.014	0.696	2.5
	流入地点(青蓮寺川)	2割水深	10月21日	14:54	17.2	14.6	<0.1	10.0	7.8	0.6	1.1	0.2	7.9E+02				
室生ダム	放流地点	-	10月23日	9:17	14.2	15.8	20.0	9.9	7.2	0.4	2.5	10.0	1.7E+03				
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	10月23日	9:10	21.0	16.5	10.0	7.3	7.0	1.1	3.5	8.7	3.3E+02	3.0E+00	0.068	1.074	1.6
	流入地点(宇陀川)	2割水深	10月23日	10:05	19.8	15.1	1.4	10.0	8.1	0.5	2.3	0.4	1.7E+03				
比奈知ダム	放流地点	-	10月15日	12:28	22.5	18.0	0.0	7.5	7.8	0.0	2.9	0.0	6.8E+02				
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	10月15日	9:28	19.0	18.1	2.6	8.9	7.4	0.0	2.6	2.6	1.3E+02	0.0E+00	0.018	0.724	4.0
	流入地点(名張川)	2割水深	10月15日	11:55	21.5	16.3	0.4	9.7	7.6	1.4	1.3	0.4	7.9E+02				
布目ダム	放流地点	-	10月22日	8:32	12.9	18.0	5.7	9.1	7.3	0.9	3.9	3.6	2.3E+02				
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	10月22日	9:57	18.2	18.6	4.4	0.0	7.1	1.1	3.7	3.1	2.3E+02	2.0E+00	0.040	1.070	5.7
	流入地点(布目川)	2割水深	10月22日	14:30	17.5	16.4	0.9	10.0	7.8	0.8	2.2	1.2	1.7E+03				