

## 木津川ダム群定期水質調査結果

平成22年

1月

(速報値)

ダム名	地点名	項目	採水日	採水時間	気温	水温	濁度	DO	pH	BOD	COD	SS	大腸菌群数	糞便性大腸菌	T-P	T-N	クロロフィルa
		単位	月日	時分	℃	℃	度	mg/l	-	mg/l	mg/l	mg/l	MPN/100ml	個/100ml	mg/l	mg/l	μg/l
高山ダム	放流地点	-	1月19日	9:27	6.6	7.3	3.5	13.0	7.5	1.2	2.4	3.3	2.2E+01				
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	1月19日	10:52	8.9	8.0	0.0	9.9	7.5	0.0	2.3	0.8	7.8E+00	0.0E+00	0.033	1.344	1.6
	流入地点(名張川)	2割水深	1月19日	15:45	9.7	5.3	0.7	13.0	7.7	1.2	0.0	0.6	4.9E+02				
青蓮寺ダム	放流地点	-	1月14日	13:40	3.2	7.1	1.1	11.0	7.3	0.5	1.6	0.0	2.2E+01				
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	1月14日	9:20	1.0	7.9	0.9	9.4	7.3	0.6	1.7	0.2	7.0E+00	0.0E+00	0.005	0.631	1.1
	流入地点(青蓮寺川)	2割水深	1月14日	14:15	3.0	2.4	<0.1	13.0	7.7	0.4	0.0	0.2	1.3E+01				
室生ダム	放流地点	-	1月13日	9:08	-0.5	5.3	1.1	12.0	7.6	1.2	0.0	1.2	1.4E+02				
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	1月13日	9:00	-0.5	6.1	1.2	10.0	7.5	1.1	0.0	0.0	1.3E+01	2.0E+00	0.016	0.997	3.5
	流入地点(宇陀川)	2割水深	1月13日	9:52	-0.5	3.5	1.7	12.0	7.7	1.9	0.0	0.0	7.9E+02				
比奈知ダム	放流地点	-	1月13日	14:37	-0.4	5.8	1.3	11.0	7.5	0.7	1.6	0.6	0.0E+00				
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	1月13日	14:00	1.1	7.3	1.1	10.0	7.5	1.3	1.5	0.0	0.0E+00	0.0E+00	0.006	0.841	1.3
	流入地点(名張川)	2割水深	1月13日	14:01	2.4	3.4	0.0	12.0	7.8	0.7	1.3	0.0	1.1E+01				
布目ダム	放流地点	-	1月20日	8:25	0.3	6.1	2.1	12.0	7.3	0.8	2.3	0.0	1.7E+01				
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	1月20日	9:34	6.3	6.2	1.9	10.0	7.2	0.9	2.5	1.9	4.9E+01	0.0E+00	0.021	1.190	5.1
	流入地点(布目川)	2割水深	1月20日	14:38	15.2	5.7	0.9	10.0	7.7	1.2	1.7	2.2	2.3E+02				