

木津川ダム群定期水質調査結果

平成22年

5月

(速報値)

ダム名	地点名	項目	採水日	採水時間	気温	水温	濁度	DO	pH	BOD	COD	SS	大腸菌群数	糞便性大腸菌	T-P	T-N	クロロフィルa
		単位	月日	時分	℃	℃	度	mg/l	-	mg/l	mg/l	mg/l	MPN/100ml	個/100ml	mg/l	mg/l	μg/l
高山ダム	放流地点	-	5月12日	9:15	15.5	15.4	4.3	10.0	7.2	1.0	3.1	2.7	2.3E+01				
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	5月12日	10:06	16.5	16.0	4.7	10.0	7.4	2.5	4.0	2.6	1.3E+01	1.1E+01	0.056	1.094	18.2
	流入地点(名張川)	2割水深	5月12日	14:30	15.2	16.5	5.0	9.2	7.6	1.3	4.0	4.8	1.3E+03				
青蓮寺ダム	放流地点	-	5月12日	17:07	14.1	14.8	1.5	10.5	7.3	1.6	2.8	1.5	7.9E+01				
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	5月12日	11:20	14.4	17.2	1.3	10.3	7.2	0.8	2.8	0.9	2.4E+02	4.0E+00	0.011	0.476	0.8
	流入地点(青蓮寺川)	2割水深	5月12日	18:25	11.5	13.5	1.6	10.5	7.4	0.8	3.4	2.3	2.4E+02				
室生ダム	放流地点	-	5月13日	9:20	15.7	14.6	0.8	10.4	7.6	0.6	3.7	0.9	4.9E+02				
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	5月13日	9:25	13.6	17.3	0.8	11.0	8.4	0.6	4.2	1.2	7.9E+01	4.0E+00	0.024	0.648	2.0
	流入地点(宇陀川)	2割水深	5月13日	11:14	14.7	15.4	2.9	11.3	8.0	1.3	4.5	4.9	3.5E+03				
比奈知ダム	放流地点	-	5月13日	14:45	15.5	13.0	1.2	10.3	7.3	0.9	1.9	2.8	7.9E+01				
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	5月13日	14:43	14.5	15.0	1.0	9.9	7.5	1.4	2.5	0.9	8.0E+00	2.0E+00	0.008	0.553	1.7
	流入地点(名張川)	2割水深	5月13日	15:16	15.8	15.1	1.6	10.4	7.7	1.1	2.3	2.3	2.4E+02				
布目ダム	放流地点	-	5月13日	9:04	14.6	14.4	5.2	10.3	7.3	1.4	3.7	2.8	1.3E+02				
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	5月13日	10:00	14.5	14.4	7.6	10.6	7.5	2.2	4.2	4.0	1.1E+02	1.4E+01	0.048	0.873	9.4
	流入地点(布目川)	2割水深	5月13日	14:05	16.5	15.7	5.0	9.7	7.6	0.8	3.9	3.9	4.9E+02				