

木津川ダム群定期水質調査結果

平成22年

6月

(速報値)

ダム名	地点名	項目	採水日	採水時間	気温	水温	濁度	DO	pH	BOD	COD	SS	大腸菌群数	糞便性大腸菌	T-P	T-N	クロロフィルa
		単位	月日	時分	℃	℃	度	mg/l	—	mg/l	mg/l	mg/l	MPN/100ml	個/100ml	mg/l	mg/l	μg/l
高山ダム	放流地点	-	6月2日	9:00	22.0	19.7	4.4	8.5	7.1	0.9	3.8	3.9	2.3E+01				
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	6月2日	9:45	22.5	19.3	9.2	11.4	8.4	3.5	5.2	6.6	4.0E+00	2.0E+00	0.092	1.398	39.2
	流入地点(名張川)	2割水深	6月2日	14:25	27.5	20.7	3.0	9.2	7.8	1.2	3.2	3.2	3.3E+02				
青蓮寺ダム	放流地点	-	6月9日	17:30	23.2	17.5	1.0	9.7	7.5	1.0	1.8	0.9	7.9E+01				
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	6月9日	10:15	23.2	20.7	0.8	9.2	7.6	0.6	2.0	0.8	5.0E+00	0.0E+00	0.009	0.546	1.6
	流入地点(青蓮寺川)	2割水深	6月9日	16:40	19.7	19.9	0.9	9.1	7.9	0.2	1.8	1.5	2.4E+02				
室生ダム	放流地点	-	6月10日	9:50	21.4	18.8	2.4	9.5	7.7	0.7	4.2	2.6	7.9E+01				
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	6月10日	9:42	26.8	21.8	3.4	10.7	7.9	1.1	4.3	3.0	4.9E+01	6.0E+00	0.016	0.715	6.2
	流入地点(宇陀川)	2割水深	6月10日	11:04	28.7	24.5	2.7	9.9	8.1	1.1	3.4	3.7	2.4E+03				
比奈知ダム	放流地点	-	6月10日	15:52	30.4	18.2	3.8	10.2	7.7	0.7	3.9	6.1	4.9E+01				
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	6月10日	15:12	29.0	22.0	2.7	11.0	7.6	2.2	3.5	3.4	0.0E+00	0.0E+00	0.019	0.517	8.2
	流入地点(名張川)	2割水深	6月10日	15:21	30.5	20.6	1.5	8.9	7.7	0.7	2.1	2.6	1.6E+03				
布目ダム	放流地点	-	6月3日	9:16	23.2	18.1	5.1	9.9	7.2	1.9	3.0	3.3	8.0E+00				
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	6月3日	10:00	24.0	18.9	7.9	14.2	9.3	2.9	5.5	3.2	8.0E+00	1.0E+00	0.072	1.037	11.5
	流入地点(布目川)	2割水深	6月3日	13:45	27.0	20.8	4.6	9.1	7.4	0.7	4.2	4.7	2.1E+02				