

木津川ダム群定期水質調査結果

平成22年

7月

(速報値)

ダム名	地点名	項目	採水日	採水時間	気温	水温	濁度	DO	pH	BOD	COD	SS	大腸菌群数	糞便性大腸菌	T-P	T-N	クロロフィルa
		単位	月日	時分	℃	℃	度	mg/l	-	mg/l	mg/l	mg/l	MPN/100ml	個/100ml	mg/l	mg/l	μg/l
高山ダム	放流地点	-	7月7日	9:08	28.5	24.9	5.7	6.3	7.3	0.5	3.5	2.3	1.7E+03				
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	7月7日	10:10	28.5	24.9	2.4	8.0	7.4	0.9	3.5	0.8	1.3E+03	6.4E+01	0.046	0.965	4.0
	流入地点(名張川)	2割水深	7月7日	14:20	26.5	23.2	10.4	8.5	7.6	0.8	3.7	12.0	7.9E+03				
青蓮寺ダム	放流地点	-	7月7日	18:20	23.6	21.3	1.3	8.8	7.4	1.9	1.2	1.7	1.3E+03				
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	7月7日	9:59	30.4	25.9	0.9	8.9	7.6	1.4	2.5	1.0	1.7E+01	0.0E+00	0.013	0.558	2.9
	流入地点(青蓮寺川)	2割水深	7月7日	17:18	22.1	20.1	6.8	9.1	7.5	1.7	3.1	14.0	3.3E+01				
室生ダム	放流地点	-	7月8日	9:45	25.3	22.4	2.8	9.1	7.6	1.6	4.6	3.1	3.3E+02				
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	7月8日	9:40	28.2	26.0	0.9	8.6	8.0	1.7	3.6	1.3	2.4E+02	3.4E+01	0.030	0.577	2.7
	流入地点(宇陀川)	2割水深	7月8日	11:20	26.6	21.8	4.0	8.9	7.9	0.7	2.2	7.9	2.4E+04				
比奈知ダム	放流地点	-	7月8日	17:20	26.5	20.2	2.6	8.8	7.6	0.8	1.8	3.0	2.4E+03				
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	7月8日	17:25	26.1	26.2	1.2	9.7	8.7	0.9	2.9	1.3	2.3E+01	0.0E+00	0.019	0.404	4.5
	流入地点(名張川)	2割水深	7月8日	18:00	24.8	20.1	3.1	8.8	7.8	0.6	2.7	6.4	3.5E+03				
布目ダム	放流地点	-	7月8日	9:05	27.0	22.7	3.8	8.1	7.0	0.5	4.2	2.3	1.1E+03				
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	7月8日	9:40	29.1	24.0	2.0	8.6	7.3	1.2	4.8	1.0	1.1E+01	6.0E+00	0.047	0.890	6.2
	流入地点(布目川)	2割水深	7月8日	13:45	31.2	23.8	5.9	8.9	7.4	0.6	3.9	6.1	4.9E+03				