

木津川ダム群定期水質調査結果

平成22年

10月

(速報値)

ダム名	地点名	項目	採水日	採水時間	気温	水温	濁度	DO	pH	BOD	COD	SS	大腸菌群数	糞便性大腸菌	T-P	T-N	クロロフィルa
		単位	月日	時分	℃	℃	度	mg/l	-	mg/l	mg/l	mg/l	MPN/100ml	個/100ml	mg/l	mg/l	μg/l
高山ダム	放流地点	-	10月6日	9:48	23.0	22.2	9.9	6.9	7.4	1.0	5.0	5.9	3.5E+03		0.075	1.139	7.7
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	10月6日	11:00	25.8	22.3	5.4	7.7	7.5	0.8	4.5	3.0	1.3E+03	2.6E+01	0.060	1.147	9.5
	流入地点(名張川)	2割水深	10月6日	15:08	21.4	20.3	3.2	10.2	7.7	0.6	3.8	2.7	3.3E+03		0.039	0.752	3.3
青蓮寺ダム	放流地点	-	10月5日	9:40	21.5	20.3	1.6	9.4	7.3	1.9	3.1	1.6	1.3E+03		0.011	0.628	6.3
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	10月5日	9:15	22.6	21.5	1.4	8.6	7.5	1.1	3.2	1.5	3.3E+02	1.6E+01	0.006	0.582	7.3
	流入地点(青蓮寺川)	2割水深	10月5日	10:55	19.4	17.4	1.3	9.7	7.8	2.5	2.1	2.2	2.4E+03		0.011	0.731	0.8
室生ダム	放流地点	-	10月7日	9:40	17.2	20.5	2.5	9.0	7.8	0.9	3.7	2.2	7.9E+02		0.025	0.726	4.5
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	10月7日	9:26	23.3	21.7	2.0	8.0	7.8	1.4	3.3	2.0	1.3E+03	2.2E+01	0.023	0.701	7.2
	流入地点(宇陀川)	2割水深	10月7日	10:55	23.8	19.6	2.9	10.7	8.2	0.9	1.4	5.0	3.5E+03		0.049	1.039	1.2
比奈知ダム	放流地点	-	10月6日	14:36	24.2	20.5	1.6	8.7	7.4	2.1	2.7	1.7	7.9E+02		0.013	0.465	2.0
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	10月6日	9:49	20.2	21.3	1.3	8.4	7.8	1.0	3.0	1.2	2.4E+02	3.0E+00	0.011	0.394	3.5
	流入地点(名張川)	2割水深	10月6日	14:05	23.8	19.5	1.5	9.8	8.4	1.3	2.4	3.3	7.9E+02		0.030	0.487	1.0
布目ダム	放流地点	-	10月7日	9:50	22.0	21.5	5.6	8.2	7.4	0.7	4.7	3.1	2.6E+02		0.032	0.943	7.5
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	10月7日	11:10	25.5	22.4	5.0	8.3	7.5	1.1	4.8	2.9	3.3E+02	1.0E+00	0.028	0.923	13.4
	流入地点(布目川)	2割水深	10月7日	14:25	24.8	18.0	3.4	9.3	7.8	0.4	3.8	3.0	1.3E+03		0.045	0.869	2.3