

木津川ダム群定期水質調査結果

平成22年

11月

(速報値)

ダム名	地点名	項目	採水日	採水時間	気温	水温	濁度	DO	pH	BOD	COD	SS	大腸菌群数	糞便性大腸菌	T-P	T-N	クロロフィルa
		単位	月日	時分	℃	℃	度	mg/l	—	mg/l	mg/l	mg/l	MPN/100ml	個/100ml	mg/l	mg/l	μg/l
高山ダム	放流地点	-					4.8	9.4	7.2	0.4	3.4	2.1	2.2E+02		0.047	1.237	7.1
	ダムサイト網場地点	表層0.5m					4.8	8.8	7.2	0.5	4.1	2.1	1.1E+02	5.0E+00	0.058	1.167	9.3
	流入地点(名張川)	2割水深					1.8	10.8	7.5	0.4	2.9	1.0	2.1E+02		0.059	1.296	2.7
青蓮寺ダム	放流地点	-	11月16日	9:50	12.3	12.5	3.6	10.8	7.3	1.1	2.7	2.0	3.3E+01		0.012	0.650	14.2
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	11月16日	9:35	10.6	12.8	3.6	10.2	7.4	1.0	2.6	2.2	7.9E+01	8.0E+00	0.010	0.684	16.7
	流入地点(青蓮寺川)	2割水深	11月16日	11:00	12.0	9.4	0.7	11.6	7.7	0.9	1.6	1.0	4.9E+02		0.006	0.609	1.2
室生ダム	放流地点	-	11月18日	9:35	8.7	12.9	4.1	11.4	7.8	1.1	3.1	5.4	3.3E+02		0.019	0.894	17.4
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	11月18日	9:28	10.9	13.3	4.2	11.5	7.9	1.4	3.9	5.4	2.4E+02	1.9E+01	0.019	0.872	18.0
	流入地点(宇陀川)	2割水深	11月18日	10:35	9.0	10.8	1.0	12.5	8.1	2.7	2.8	1.2	3.3E+02		0.020	1.328	0.7
比奈知ダム	放流地点	-	11月17日	14:04	13.8	13.4	1.5	10.7	7.8	1.0	2.4	1.9	1.7E+02		0.009	0.482	5.9
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	11月17日	9:29	10.6	13.3	1.1	10.1	7.7	0.7	2.2	1.3	1.1E+02	2.0E+00	0.010	0.452	6.7
	流入地点(名張川)	2割水深	11月17日	13:40	15.4	11.1	1.1	11.7	8.6	1.2	1.8	1.7	3.3E+02		0.012	0.473	0.8
布目ダム	放流地点	-	11月11日	9:00	9.5	15.5	4.8	8.9	7.2	0.4	4.1	2.7	4.9E+02		0.032	1.038	3.4
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	11月11日	9:42	11.5	16.2	4.3	8.3	7.0	0.6	4.1	2.0	2.4E+02	3.0E+00	0.029	1.021	3.3
	流入地点(布目川)	2割水深	11月11日	14:00	16.5	9.7	1.3	11.7	7.5	0.3	3.0	0.9	4.9E+02		0.040	1.075	1.3