

木津川ダム群定期水質調査結果

平成23年

1月

(速報値)

ダム名	地点名	項目	採水日	採水時間	気温	水温	濁度	DO	pH	BOD	COD	SS	大腸菌群数	糞便性大腸菌	T-P	T-N	クロロフィルa
		単位	月日	時分	℃	℃	度	mg/l	-	mg/l	mg/l	mg/l	MPN/100ml	個/100ml	mg/l	mg/l	μg/l
高山ダム	放流地点	-	1月12日	9:10	2.8	7.0	2.4	10.0	7.3	0.5	3.3	1.4	3.3E+01				
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	1月12日	10:06	5.8	8.3	1.4	8.6	7.2	0.2	3.3	0.5	1.7E+01	1.0E+00	0.035	1.603	2.9
	流入地点(名張川)	2割水深	1月12日	14:05	7.0	4.0	1.7	12.0	7.6	0.8	0.0	1.5	7.9E+01				
青蓮寺ダム	放流地点	-	1月18日	11:05	5.3	4.8	2.3	12.0	7.3	1.5	0.0	3.1	2.3E+01				
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	1月18日	9:30	13.3	5.4	1.7	9.2	7.0	1.1	2.3	1.7	0.0E+00	0.0E+00	0.007	0.583	1.1
	流入地点(青蓮寺川)	2割水深	1月18日	10:25	2.1	1.5	0.6	14.0	7.6	0.7	1.6	0.8	4.9E+01				
室生ダム	放流地点	-	1月20日	9:45	1.1	4.5	1.5	12.0	7.6	1.3	2.2	1.4	4.9E+01				
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	1月20日	9:14	2.7	4.9	1.5	9.5	7.1	1.4	2.5	0.0	1.1E+01	2.4E+01	0.009	0.892	1.4
	流入地点(宇陀川)	2割水深	1月20日	10:20	4.5	3.9	0.0	14.0	7.9	1.6	2.6	1.4	3.3E+02				
比奈知ダム	放流地点	-	1月19日	14:11	6.7	5.9	0.0	10.0	7.3	0.3	1.8	0.0	1.3E+01				
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	1月19日	9:30	3.9	5.7	1.8	10.0	7.3	0.6	1.9	1.8	8.0E+00	2.0E+00	0.011	0.560	2.8
	流入地点(名張川)	2割水深	1月19日	13:41	4.9	3.8	0.7	13.0	8.1	0.7	1.6	1.1	3.3E+01				
布目ダム	放流地点	-	1月13日	9:10	3.0	6.8	4.1	10.0	7.3	0.2	3.4	2.4	1.3E+02				
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	1月13日	9:50	3.5	6.9	2.7	10.0	7.1	0.2	3.2	1.3	2.3E+01	1.0E+00	0.017	1.209	2.1
	流入地点(布目川)	2割水深	1月13日	13:00	4.0	3.5	1.8	13.0	7.7	0.3	0.0	0.7	3.2E+02				