

木津川ダム群定期水質調査結果

平成23年

2月

(速報値)

ダム名	地点名	項目	採水日	採水時間	気温	水温	濁度	DO	pH	BOD	COD	SS	大腸菌群数	糞便性大腸菌	T-P	T-N	クロロフィルa
		単位	月日	時分	℃	℃	度	mg/l	-	mg/l	mg/l	mg/l	MPN/100ml	個/100ml	mg/l	mg/l	μg/l
高山ダム	放流地点	-	2月2日	9:04	3.0	5.6	2.1	10.0	7.3	0.5	3.1	1.1	5.0E+00				
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	2月2日	10:00	5.5	6.5	2.3	9.8	7.2	0.9	3.1	0.0	1.3E+01	2.0E+00	0.032	1.496	5.4
	流入地点(名張川)	2割水深	2月2日	14:25	9.2	3.5	1.9	12.0	7.7	1.1	3.1	1.5	2.3E+01				
青蓮寺ダム	放流地点	-	2月1日	9:58	2.1	4.7	1.5	10.0	7.3	0.0	0.0	1.6	0.0E+00				
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	2月1日	9:36	3.4	4.6	1.4	10.0	7.3	0.4	0.0	1.4	0.0E+00	0.0E+00	0.009	0.545	1.0
	流入地点(青蓮寺川)	2割水深	2月1日	11:05	1.5	1.5	0.5	14.0	7.6	0.5	1.1	0.8	3.3E+01				
室生ダム	放流地点	-	2月3日	9:43	2.1	4.2	1.4	10.0	7.5	1.9	2.9	0.0	4.9E+01				
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	2月3日	9:26	3.3	3.5	0.0	10.0	7.5	1.2	2.5	0.5	2.3E+01	1.0E+00	0.008	0.753	0.5
	流入地点(宇陀川)	2割水深	2月3日	10:35	8.4	5.4	1.2	14.0	8.1	1.4	3.2	0.0	7.9E+01				
比奈知ダム	放流地点	-	2月2日	14:32	9.6	5.3	1.5	11.0	7.3	1.2	0.0	1.7	4.9E+01				
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	2月2日	9:37	5.9	5.0	1.2	11.0	7.3	0.2	1.8	1.4	8.0E+00	0.0E+00	0.008	0.564	1.8
	流入地点(名張川)	2割水深	2月2日	13:50	9.3	6.1	0.8	12.0	8.0	0.6	1.9	2.5	2.3E+01				
布目ダム	放流地点	-	2月3日	9:20	1.5	5.1	4.6	10.0	7.3	0.4	3.1	2.4	2.2E+01				
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	2月3日	9:55	7.8	5.1	3.3	10.0	7.3	0.3	3.2	1.7	2.0E+00	1.0E+00	0.016	1.159	4.1
	流入地点(布目川)	2割水深	2月3日	13:20	11.5	4.2	2.4	13.0	7.8	0.3	3.4	1.5	7.0E+01				