

## 木津川ダム群定期水質調査結果

平成23年

3月

(速報値)

ダム名	地点名	項目	採水日	採水時間	気温	水温	濁度	DO	pH	BOD	COD	SS	大腸菌群数	糞便性大腸菌	T-P	T-N	クロロフィルa
		単位	月日	時分	℃	℃	度	mg/l	-	mg/l	mg/l	mg/l	MPN/100ml	個/100ml	mg/l	mg/l	μg/l
高山ダム	放流地点	-	3月2日	9:25	8.5	5.8	2.5	10.0	7.4	0.8	3.2	1.5	5.0E+00				
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	3月2日	10:25	7.5	8.8	6.9	13.0	8.6	2.3	4.5	3.9	1.3E+01	7.0E+00	0.027	1.223	26.5
	流入地点(名張川)	2割水深	3月2日	13:50	8.3	8.0	6.2	11.0	7.5	1.6	4.1	6.1	3.5E+02				
青蓮寺ダム	放流地点	-	3月3日	10:20	4.8	6.7	1.1	9.8	7.2	1.1	0.0	1.9	1.1E+01				
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	3月3日	9:29	2.8	7.1	0.9	12.0	7.0	0.7	2.2	0.7	1.3E+01	1.0E+00	0.009	0.578	2.3
	流入地点(青蓮寺川)	2割水深	3月3日	11:30	3.6	4.8	1.2	12.0	7.4	0.7	1.9	1.8	2.4E+02				
室生ダム	放流地点	-	3月4日	9:50	2.3	5.1	1.3	12.0	7.1	1.4	2.6	1.2	3.3E+01				
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	3月4日	9:33	3.9	6.9	1.8	12.0	7.3	0.0	3.1	1.8	7.9E+01	8.0E+00	0.017	0.800	7.9
	流入地点(宇陀川)	2割水深	3月4日	10:40	3.5	5.8	2.7	12.0	7.8	1.1	2.2	3.9	4.9E+02				
比奈知ダム	放流地点	-	3月2日	13:40	7.4	5.7	1.1	12.0	7.3	0.9	0.0	1.5	5.0E+00				
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	3月2日	10:04	5.3	6.0	0.0	10.0	7.0	0.4	2.1	0.9	8.0E+00	0.0E+00	0.007	0.562	2.1
	流入地点(名張川)	2割水深	3月2日	14:10	5.7	8.0	1.8	12.0	8.0	0.9	2.9	3.9	1.3E+02				
布目ダム	放流地点	-	3月3日	9:15	3.0	5.8	4.3	11.0	7.4	0.5	3.1	2.9	3.3E+01				
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	3月3日	9:55	4.0	7.2	6.2	12.0	7.6	1.3	0.8	3.4	4.6E+01	1.3E+01	0.027	1.150	15.2
	流入地点(布目川)	2割水深	3月3日	13:35	3.5	6.1	2.4	12.0	7.6	0.8	3.2	2.3	1.7E+02				