

## 木津川ダム群定期水質調査結果

平成23年

6月

(速報値)

ダム名	地点名	項目	採水日	採水時間	気温	水温	濁度	DO	pH	BOD	COD	SS	大腸菌群数	糞便性大腸菌	T-P	T-N	クロロフィルa
		単位	月日	時分	℃	℃	度	mg/l	—	mg/l	mg/l	mg/l	MPN/100ml	個/100ml	mg/l	mg/l	μg/l
高山ダム	放流地点	-	6月10日	12:05	26.1	18.9	3.3	9.8	7.4	1.7	4.4	3.2	7.0E+01		0.056	1.051	10.1
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	6月10日	9:20	26.0	20.9	4.8	12.3	8.3	3.8	5.3	3.9	4.6E+01	1.2E+01	0.088	1.279	24.0
	流入地点(名張川)	2割水深	6月10日	0:55	26.2	20.1	2.1	9.6	7.7	1.0	3.8	4.0	1.3E+04		0.055	0.919	3.8
青蓮寺ダム	放流地点	-	6月23日	9:40	30.3	17.7	2.9	10.3	7.3	1.8	3.1	4.0	3.3E+01		0.016	0.696	6.3
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	6月23日	9:24	29.3	23.8	2.0	10.3	8.2	1.5	3.1	2.8	2.4E+02	1.0E+00	0.019	0.476	8.3
	流入地点(青蓮寺川)	2割水深	6月23日	11:00	27.7	19.0	1.5	9.1	7.4	0.8	2.5	1.9	7.9E+02		0.012	0.724	0.7
室生ダム	放流地点	-	6月16日	9:50	19.7	17.7	11.1	9.5	7.5	1.8	5.5	9.3	7.9E+02		0.090	0.936	2.9
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	6月16日	9:31	19.6	20.3	8.4	12.3	8.1	2.0	5.3	7.3	2.4E+02	7.0E+01	0.051	0.814	30.3
	流入地点(宇陀川)	2割水深	6月16日	10:50	19.7	17.8	4.6	9.5	7.3	2.0	3.2	7.7	2.4E+03		0.062	0.939	1.6
比奈知ダム	放流地点	-	6月15日	14:34	24.7	16.7	4.0	9.4	6.7	1.6	3.6	3.7	9.4E+02		0.028	0.504	6.4
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	6月15日	9:28	19.1	20.0	2.8	11.0	8.5	3.0	3.7	2.7	4.9E+01	1.2E+01	0.027	0.701	14.3
	流入地点(名張川)	2割水深	6月15日	14:05	24.8	17.6	1.9	9.5	7.7	1.8	2.2	4.1	3.3E+02		0.020	0.777	0.7
布目ダム	放流地点	-	6月7日	12:13	21.0	17.8	3.0	9.6	7.4	0.9	2.9	2.1	4.9E+02		0.052	0.914	4.1
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	6月7日	10:10	23.7	19.2	5.0	12.4	7.5	2.4	5.1	4.1	2.7E+02	1.2E+01	0.068	1.080	15.3
	流入地点(布目川)	2割水深	6月7日	13:32	21.5	17.7	2.8	9.4	7.5	0.6	3.7	4.2	1.7E+04		0.071	0.780	0.8