

## 木津川ダム群定期水質調査結果

平成23年

7月

(速報値)

ダム名	地点名	項目	採水日	採水時間	気温	水温	濁度	DO	pH	BOD	COD	SS	大腸菌群数	糞便性大腸菌	T-P	T-N	クロロフィルa
		単位	月日	時分	℃	℃	度	mg/l	—	mg/l	mg/l	mg/l	MPN/100ml	個/100ml	mg/l	mg/l	μg/l
高山ダム	放流地点	-	7月7日	14:45	25.0	25.4	0.7	8.2	7.5	0.9	3.2	2.4	1.3E+03		0.045	1.073	1.3
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	7月7日	11:39	23.4	25.7	0.8	7.1	7.4	0.8	3.5	1.0	4.9E+02	7.4E+01	0.043	1.193	1.9
	流入地点(名張川)	2割水深	7月7日	16:00	24.9	23.1	1.9	8.5	7.5	1.6	4.8	12.8	1.1E+04		0.076	1.016	3.7
青蓮寺ダム	放流地点	-	7月12日	9:40	30.0	21.8	0.6	8.8	7.5	1.1	2.5	1.3	2.4E+02		0.014	0.596	2.9
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	7月12日	9:27	31.3	27.7	0.3	8.3	7.9	0.6	2.3	0.6	2.4E+02	0.0E+00	0.010	0.494	0.3
	流入地点(青蓮寺川)	2割水深	7月12日	11:00	29.4	23.7	0.9	8.5	8.1	0.5	2.5	3.2	1.3E+03		0.018	0.727	1.4
室生ダム	放流地点	-	7月14日	9:35	26.5	23.0	1.6	8.8	7.6	0.6	3.9	3.0	2.3E+02		0.053	0.962	3.6
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	7月14日	9:24	29.0	23.7	1.5	8.6	7.6	1.1	3.8	2.6	3.1E+02	1.8E+01	0.059	0.957	13.1
	流入地点(宇陀川)	2割水深	7月14日	10:25	29.6	26.9	1.8	9.1	8.1	0.5	2.3	4.2	3.3E+03		0.048	0.977	1.6
比奈知ダム	放流地点	-	7月13日	15:06	32.1	24.0	0.9	8.7	7.8	1.2	3.0	1.9	3.3E+02		0.017	0.626	9.5
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	7月13日	9:40	31.4	27.0	0.8	8.9	8.3	0.9	2.2	1.3	4.9E+02	1.3E+01	0.015	0.516	6.3
	流入地点(名張川)	2割水深	7月13日	14:33	31.9	24.7	1.9	8.6	7.8	0.4	1.9	5.4	9.2E+04		0.036	0.699	0.7
布目ダム	放流地点	-	7月7日	11:34	23.1	22.2	1.5	8.4	7.4	1.0	3.9	2.2	1.7E+03		0.048	0.945	3.3
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	7月7日	12:19	23.3	24.3	2.3	9.1	7.4	1.6	4.7	4.4	4.9E+02	2.6E+01	0.046	0.891	12.7
	流入地点(布目川)	2割水深	7月7日	15:05	23.6	22.1	5.5	8.6	7.4	1.3	8.5	22.6	1.1E+05		0.145	1.228	4.6