

木津川ダム群定期水質調査結果

平成23年

8月

(速報値)

ダム名	地点名	項目	採水日	採水時間	気温	水温	濁度	DO	pH	BOD	COD	SS	大腸菌群数	糞便性大腸菌	T-P	T-N	クロロフィルa
		単位	月日	時分	℃	℃	度	mg/l	—	mg/l	mg/l	mg/l	MPN/100ml	個/100ml	mg/l	mg/l	μg/l
高山ダム	放流地点	-	8月4日	17:20	30.4	23.0	2.3	8.4	7.4	0.4	3.0	3.6	3.3E+02		0.033	0.993	5.3
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	8月4日	13:00	33.3	26.2	2.2	9.0	7.2	0.7	2.8	2.7	3.3E+02	1.6E+01	0.036	1.282	6.9
	流入地点(名張川)	2割水深	8月4日	10:25	28.2	24.5	1.4	10.3	7.8	0.7	2.6	2.8	7.9E+03		0.044	0.759	1.9
青蓮寺ダム	放流地点	-	8月16日	9:55	27.1	24.9	1.4	8.6	8.1	1.1	1.5	2.0	2.4E+02		0.011	0.608	4.2
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	8月16日	0:04	29.5	28.4	0.6	8.4	8.2	0.8	2.7	0.9	2.4E+02	3.0E+00	0.024	0.444	1.6
	流入地点(青蓮寺川)	2割水深	8月16日	10:57	27.4	24.1	0.8	8.5	8.4	0.6	2.1	1.6	7.9E+02		0.008	0.547	0.9
室生ダム	放流地点	-	8月18日	9:35	28.1	26.9	2.0	8.0	7.9	0.9	3.9	4.8	3.3E+01		0.024	0.721	9.0
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	8月18日	9:17	29.2	27.2	1.5	8.1	7.8	0.9	3.6	2.1	3.3E+01	1.1E+01	0.019	0.715	7.4
	流入地点(宇陀川)	2割水深	8月18日	10:30	33.4	28.7	2.3	8.6	8.2	0.6	4.4	6.1	2.4E+03		0.065	0.938	4.3
比奈知ダム	放流地点	-	8月17日	13:55	32.9	25.3	0.9	8.4	8.5	0.9	2.6	2.0	1.7E+02		0.012	0.605	9.2
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	8月17日	9:33	29.7	28.0	0.9	10.2	9.2	0.9	2.9	1.9	2.4E+02	0.0E+00	0.008	0.490	7.0
	流入地点(名張川)	2割水深	8月17日	13:15	30.3	25.8	1.0	8.8	9.0	0.6	1.8	2.4	4.9E+02		0.007	0.512	3.6
布目ダム	放流地点	-	8月4日	9:14	25.4	25.1	1.4	7.6	7.4	0.7	3.6	1.6	1.3E+04		0.026	0.873	3.1
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	8月4日	9:51	28.7	26.3	4.5	9.6	7.7	3.4	5.1	2.4	7.0E+01	0.0E+00	0.044	0.968	19.2
	流入地点(布目川)	2割水深	8月4日	13:51	29.5	26.3	1.4	8.3	7.8	0.3	3.8	3.2	1.3E+04		0.037	0.542	1.1