

木津川ダム群定期水質調査結果

平成23年

10月

(速報値)

ダム名	地点名	項目	採水日	採水時間	気温	水温	濁度	DO	pH	BOD	COD	SS	大腸菌群数	糞便性大腸菌	T-P	T-N	クロロフィルa
		単位	月日	時分	℃	℃	度	mg/l	—	mg/l	mg/l	mg/l	MPN/100ml	個/100ml	mg/l	mg/l	μg/l
高山ダム	放流地点	-	10月11日	12:40	21.3	19.2	8.6	10.6	7.5	0.6	2.8	7.7	1.3E+03		0.042	1.024	1.2
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	10月11日	14:36	22.2	20.8	3.3	11.3	7.5	1.7	3.1	2.6	1.7E+02	4.0E+00	0.022	0.914	9.8
	流入地点(名張川)	2割水深	10月11日	10:21	19.2	17.8	1.9	10.3	7.6	1.0	2.5	1.9	7.9E+03		0.026	0.798	1.9
青蓮寺ダム	放流地点	-	10月11日	9:50	20.7	18.2	3.0	9.1	7.0	0.8	2.3	2.9	1.3E+02		0.015	0.625	4.7
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	10月11日	9:23	19.1	18.8	2.3	10.3	7.0	0.9	2.6	2.4	2.4E+02	1.0E+00	0.014	0.577	4.4
	流入地点(青蓮寺川)	2割水深	10月11日	11:15	19.1	15.6	0.6	10.1	7.1	0.2	1.4	0.7	1.3E+03		0.006	0.429	1.0
室生ダム	放流地点	-	10月13日	9:35	18.3	18.2	2.5	9.4	7.0	0.9	2.9	1.7	4.9E+02		0.030	0.968	1.2
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	10月13日	9:13	19.1	19.0	2.1	9.2	7.1	0.9	3.4	2.0	3.3E+02	0.0E+00	0.035	0.831	8.6
	流入地点(宇陀川)	2割水深	10月13日	10:35	19.3	16.8	1.2	11.5	8.4	0.6	2.7	1.8	2.4E+03		0.018	0.849	3.5
比奈知ダム	放流地点	-	10月12日	14:01	22.2	17.4	8.4	9.3	7.5	0.5	1.8	7.1	2.4E+02		0.021	0.712	3.0
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	10月12日	9:30	18.6	18.1	4.3	10.1	7.6	0.4	1.9	3.4	4.9E+01	2.0E+00	0.015	0.620	3.5
	流入地点(名張川)	2割水深	10月12日	13:33	22.1	17.6	1.1	10.4	9.1	0.8	1.4	1.6	2.4E+02		0.007	0.472	6.2
布目ダム	放流地点	-	10月6日	10:05	19.5	21.3	4.4	8.7	7.1	1.3	3.8	3.3	7.9E+02		0.038	1.067	2.2
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	10月6日	10:45	24.5	21.2	2.7	7.9	7.1	1.7	4.3	4.7	7.9E+02	6.0E+00	0.047	1.174	7.1
	流入地点(布目川)	2割水深	10月6日	13:43	19.2	18.7	5.2	9.4	7.7	1.0	4.6	8.9	3.3E+04		0.047	0.771	2.6