

## 木津川ダム群定期水質調査結果

平成23年

11月

(速報値)

ダム名	地点名	項目	採水日	採水時間	気温	水温	濁度	DO	pH	BOD	COD	SS	大腸菌群数	糞便性大腸菌	T-P	T-N	クロロフィルa
		単位	月日	時分	℃	℃	度	mg/l	—	mg/l	mg/l	mg/l	MPN/100ml	個/100ml	mg/l	mg/l	μg/l
高山ダム	放流地点	-	11月8日	16:50	14.6	16.6	3.8	10.7	7.6	0.6	3.0	3.9	1.1E+03		0.050	0.998	1.1
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	11月8日	12:37	18.5	18.4	2.4	9.2	7.4	1.2	3.4	2.1	1.1E+02	8.0E+00	0.020	0.899	7.7
	流入地点(名張川)	2割水深	11月8日	10:40	15.5	15.8	1.4	10.5	7.7	0.7	2.5	2.2	7.9E+03		0.058	1.125	1.4
青蓮寺ダム	放流地点	-	11月15日	10:00	14.1	15.6	1.5	10.1	6.7	1.2	2.1	1.8	2.2E+01		0.008	0.650	2.5
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	11月15日	9:52	13.1	16.0	1.0	7.5	6.6	1.1	1.9	1.4	3.3E+01	2.0E+00	0.008	0.546	3.4
	流入地点(青蓮寺川)	2割水深	11月15日	11:00	12.7	12.3	0.5	10.8	6.8	0.4	1.2	0.7	7.0E+02		0.009	0.529	0.8
室生ダム	放流地点	-	11月17日	10:04	12.2	15.0	2.2	8.4	6.3	1.9	3.6	1.4	1.3E+02		0.024	0.773	2.6
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	11月17日	9:46	14.2	15.5	2.0	7.9	6.3	1.4	2.4	1.4	1.3E+02	3.5E+01	0.024	0.730	2.9
	流入地点(宇陀川)	2割水深	11月17日	10:53	15.2	11.6	2.1	11.3	6.9	0.9	2.6	2.0	1.3E+03		0.028	1.130	0.7
比奈知ダム	放流地点	-	11月16日	15:02	14.2	15.5	2.8	9.5	7.2	1.0	2.1	1.9	4.9E+02		0.009	0.573	2.4
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	11月16日	9:35	11.1	15.5	2.1	8.0	7.2	0.9	1.5	1.3	2.4E+02	4.0E+00	0.009	0.566	4.1
	流入地点(名張川)	2割水深	11月16日	14:30	13.7	12.6	1.6	10.9	7.3	0.4	2.0	1.7	2.4E+02		0.013	0.585	0.7
布目ダム	放流地点	-	11月2日	10:05	17.5	18.4	5.6	8.5	7.1	0.8	3.8	7.5	1.1E+03		0.033	1.041	4.2
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	11月2日	10:41	19.1	18.2	2.2	8.3	7.0	0.9	3.3	1.8	1.1E+03	0.0E+00	0.025	1.321	4.2
	流入地点(布目川)	2割水深	11月2日	15:13	18.8	15.7	1.8	10.1	7.6	0.7	2.9	3.2	1.3E+04		0.032	1.092	1.0