

木津川ダム群定期水質調査結果

平成24年

6月

(速報値)

ダム名	地点名	項目	採水日	採水時間	気温	水温	濁度	DO	pH	BOD	COD	SS	大腸菌群数	糞便性大腸菌	T-P	T-N	クロロフィルa
		単位	月日	時分	℃	℃	度	mg/l	-	mg/l	mg/l	mg/l	MPN/100ml	個/100ml	mg/l	mg/l	μg/l
高山ダム	放流地点	-	6月7日	13:28	29.0	20.6	5.8	8.6	7.3	1.0	3.2	8.9	4.9E+01		0.045	1.210	6.0
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	6月7日	10:50	27.5	20.7	5.3	8.6	7.5	2.5	4.0	3.1	3.3E+01	6.0E+00	0.032	1.374	8.0
	流入地点(名張川)	2割水深	6月7日	14:37	27.7	22.9	2.3	10.2	8.6	1.1	4.2	3.0	1.7E+03		0.095	1.136	2.1
青蓮寺ダム	放流地点	-	6月7日	14:58	27.4	18.0	1.5	10.0	7.1	1.1	2.2	0.9	2.4E+02		0.004	0.573	4.8
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	6月7日	9:22	24.0	21.1	1.4	11.9	7.1	1.1	2.7	0.6	7.9E+01	1.0E+00	0.007	0.525	5.1
	流入地点(青蓮寺川)	2割水深	6月7日	16:10	24.3	20.7	0.6	10.1	7.8	0.9	1.6	1.1	2.4E+02		0.010	0.570	1.0
室生ダム	放流地点	-	6月8日	14:02	23.5	17.9	1.3	9.8	7.5	0.5	2.6	1.6	2.2E+01		0.014	0.852	2.5
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	6月8日	9:45	26.4	17.3	1.0	8.8	7.6	0.8	2.6	1.0	7.9E+01	1.0E+00	0.011	0.829	2.7
	流入地点(宇陀川)	2割水深	6月8日	12:53	21.2	24.0	1.9	9.9	7.9	1.3	5.1	5.2	3.3E+03		0.062	1.421	3.2
比奈知ダム	放流地点	-	6月7日	12:12	24.3	18.8	1.1	10.2	7.2	0.9	2.0	1.1	7.9E+01		0.008	0.539	1.6
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	6月7日	9:29	23.8	21.2	1.3	10.1	7.3	1.1	2.3	0.9	3.3E+02	1.0E+00	0.008	0.535	2.1
	流入地点(名張川)	2割水深	6月7日	11:55	25.3	21.6	0.8	9.7	7.7	0.8	2.3	2.2	1.3E+04		0.015	0.554	2.2
布目ダム	放流地点	-	6月6日	11:59	26.0	19.4	2.5	10.2	7.6	1.1	3.7	2.8	7.0E+02		0.019	1.350	8.6
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	6月6日	10:22	25.5	17.7	3.6	10.9	7.8	2.0	4.3	1.9	1.3E+02	2.0E+00	0.036	0.929	13.2
	流入地点(布目川)	2割水深	6月6日	13:55	28.2	22.1	3.0	9.1	7.9	1.1	4.8	4.6	4.9E+03		0.086	1.268	0.9