

木津川ダム群定期水質調査結果

平成24年

7月

(速報値)

ダム名	地点名	項目	採水日	採水時間	気温	水温	濁度	DO	pH	BOD	COD	SS	大腸菌群数	糞便性大腸菌	T-P	T-N	クロロフィルa
		単位	月日	時分	℃	℃	度	mg/l	—	mg/l	mg/l	mg/l	MPN/100ml	個/100ml	mg/l	mg/l	μg/l
高山ダム	放流地点	-	7月10日	13:18	28.3	22.8	8.5	9.7	7.5	0.8	4.1	7.7	1.7E+03		0.104	1.230	2.7
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	7月10日	11:42	28.5	23.0	7.0	10.0	7.6	1.4	4.6	6.5	2.2E+03	2.0E+02	0.117	1.529	8.8
	流入地点(名張川)	2割水深	7月10日	15:20	29.3	24.4	5.1	8.8	7.8	0.5	3.9	5.1	7.0E+03		0.055	0.973	1.7
青蓮寺ダム	放流地点	-	7月6日	13:55	24.6	25.4	0.8	9.6	7.2	1.0	1.9	1.0	7.0E+01		0.012	0.526	2.1
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	7月6日	9:55	28.6	23.3	0.6	9.2	7.4	0.8	1.7	0.4	4.9E+01	<1	0.009	0.550	1.8
	流入地点(青蓮寺川)	2割水深	7月6日	15:15	23.0	24.4	0.7	9.0	7.6	0.5	1.7	1.4	2.4E+03		0.011	0.465	0.8
室生ダム	放流地点	-	7月19日	14:40	32.2	23.5	2.4	9.5	7.5	1.4	3.3	2.3	7.9E+02		0.050	0.698	4.7
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	7月19日	9:40	29.5	24.2	2.2	12.7	7.7	2.0	3.7	2.8	4.9E+02	<1	0.037	0.766	11.8
	流入地点(宇陀川)	2割水深	7月19日	13:30	34.4	30.5	1.4	11.2	8.2	1.7	3.7	2.7	4.9E+02		0.050	1.108	4.4
比奈知ダム	放流地点	-	7月6日	12:02	25.8	21.1	1.9	9.4	7.6	0.9	2.0	2.8	3.3E+02		0.015	0.592	7.5
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	7月6日	9:42	28.7	24.6	1.3	11.0	8.4	1.4	2.2	1.8	1.1E+02	2.0E+00	0.022	0.495	4.6
	流入地点(名張川)	2割水深	7月6日	11:44	26.3	21.0	0.6	9.3	7.8	0.4	1.5	2.7	7.9E+03		0.013	0.522	1.2
布目ダム	放流地点	-	7月11日	12:20	26.3	22.7	5.1	9.0	7.4	0.5	5.1	4.9	9.4E+02		0.084	1.250	2.4
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	7月11日	10:14	28.5	22.6	5.6	9.9	7.5	1.4	5.5	4.8	4.9E+02	8.5E+01	0.059	1.193	6.5
	流入地点(布目川)	2割水深	7月11日	13:33	27.6	22.3	2.7	8.9	7.6	0.0	4.3	4.6	2.4E+04		0.099	1.088	1.4