

## 木津川ダム群定期水質調査結果

平成24年

9月

(速報値)

ダム名	地点名	項目	採水日	採水時間	気温	水温	濁度	DO	pH	BOD	COD	SS	大腸菌群数	糞便性大腸菌	T-P	T-N	クロロフィルa
		単位	月日	時分	℃	℃	度	mg/l	—	mg/l	mg/l	mg/l	MPN/100ml	個/100ml	mg/l	mg/l	μg/l
高山ダム	放流地点	-	9月6日	12:35	27.5	27.2	2.4	7.2	7.2	1.1	4.9	4.4	7.0E+02		0.147	1.110	10.3
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	9月6日	11:30	30.3	27.8	3.5	8.1	7.5	1.8	5.3	2.9	7.9E+02	5.1E+01	0.118	1.239	19.8
	流入地点(名張川)	2割水深	9月6日	14:35	27.8	26.5	2.0	8.8	8.3	0.7	3.9	2.6	7.9E+03		0.083	0.972	1.6
青蓮寺ダム	放流地点	-	9月6日	12:45	28.2	23.8	0.8	9.1	7.7	1.3	2.1	0.8	1.1E+03		0.007	0.542	2.4
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	9月6日	9:45	27.8	27.6	0.5	8.9	8.0	1.0	2.2	0.6	2.2E+02	<1	0.007	0.498	1.3
	流入地点(青蓮寺川)	2割水深	9月6日	13:46	27.4	24.7	0.5	8.5	8.2	1.2	1.7	1.8	1.3E+03		0.011	0.482	0.5
室生ダム	放流地点	-	9月7日	13:55	26.5	26.3	3.1	8.0	7.3	1.2	3.7	0.6	1.7E+03		0.029	0.697	5.2
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	9月7日	9:38	29.0	26.8	2.9	8.7	7.4	2.3	4.5	4.6	1.1E+03	9.0E+00	0.037	0.745	8.8
	流入地点(宇陀川)	2割水深	9月7日	12:30	32.0	29.0	1.7	9.0	8.2	1.1	3.2	1.2	4.9E+03		0.057	0.815	0.4
比奈知ダム	放流地点	-	9月6日	12:17	29.0	26.7	1.6	10.0	5.7	1.7	2.6	1.7	2.4E+02		0.008	0.507	1.3
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	9月6日	9:33	28.8	28.1	2.2	9.2	6.8	1.8	3.2	2.3	4.9E+01	<1	0.008	0.403	0.3
	流入地点(名張川)	2割水深	9月6日	11:56	27.4	25.4	0.5	9.8	8.1	1.3	1.9	2.2	7.9E+02		0.011	0.497	1.0
布目ダム	放流地点	-	9月20日	9:31	24.5	25.3	2.6	7.5	7.4	1.2	5.4	3.2	4.9E+03		0.035	1.108	4.5
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	9月20日	10:47	28.5	26.3	3.5	8.0	7.4	2.3	6.0	4.6	2.2E+03	3.2E+02	0.042	1.106	24.9
	流入地点(布目川)	2割水深	9月20日	13:55	27.2	22.8	1.7	8.7	7.8	1.8	5.1	3.4	1.4E+04		0.065	1.156	2.1