

木津川ダム群定期水質調査結果

平成24年

11月

(速報値)

ダム名	地点名	項目	採水日	採水時間	気温	水温	濁度	DO	pH	BOD	COD	SS	大腸菌群数	糞便性大腸菌	T-P	T-N	クロロフィルa
		単位	月日	時分	℃	℃	度	mg/l	—	mg/l	mg/l	mg/l	MPN/100ml	個/100ml	mg/l	mg/l	μg/l
高山ダム	放流地点	-	11月15日	12:21	11.5	14.1	4.9	8.6	7.3	1.4	4.4	11.9	3.3E+02		0.060	1.258	3.3
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	11月15日	11:09	10.5	15.3	0.9	8.0	7.3	0.6	3.4	1.2	3.3E+02	1.8E+01	0.044	1.191	1.6
	流入地点(名張川)	2割水深	11月15日	14:59	9.3	11.0	0.9	11.0	8.2	1.2	4.0	1.6	1.1E+03		0.079	1.180	1.3
青蓮寺ダム	放流地点	-	11月8日	13:55	18.3	16.2	0.8	10.2	7.4	0.3	1.6	0.6	4.6E+01		0.009	0.647	1.0
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	11月8日	10:00	15.5	15.9	0.6	9.0	7.3	0.5	1.6	0.5	7.9E+02	<1	0.007	0.660	1.8
	流入地点(青蓮寺川)	2割水深	11月8日	14:45	12.2	12.1	0.2	11.1	7.7	0.1	1.0	0.3	2.4E+02		0.005	0.394	0.2
室生ダム	放流地点	-	11月9日	13:05	15.6	14.5	1.3	10.8	7.2	0.7	2.2	0.8	7.9E+02		0.024	0.699	1.8
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	11月9日	9:20	13.4	14.7	1.1	9.1	7.2	0.6	2.6	1.1	1.3E+02	2.0E+00	0.027	0.709	2.2
	流入地点(宇陀川)	2割水深	11月9日	0:05	16.0	13.5	0.6	12.3	8.2	0.6	2.0	0.9	3.3E+03		0.024	0.926	1.3
比奈知ダム	放流地点	-	11月8日	12:12	18.5	15.3	0.8	10.3	7.1	0.1	1.4	0.9	1.3E+02		0.006	0.644	1.2
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	11月8日	9:58	14.7	15.2	1.0	9.2	7.2	0.4	1.4	1.0	3.3E+01	<1	0.007	0.657	1.9
	流入地点(名張川)	2割水深	11月8日	11:55	17.2	13.3	0.3	11.8	8.6	<0.1	1.4	0.3	2.4E+02		0.041	0.637	1.9
布目ダム	放流地点	-	11月7日	11:32	14.3	16.2	2.5	9.9	7.4	0.7	4.5	3.1	4.9E+03		0.031	1.117	1.1
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	11月7日	10:24	15.0	16.7	2.5	7.7	7.2	1.4	4.7	2.9	1.3E+03	2.0E+01	0.049	1.145	3.0
	流入地点(布目川)	2割水深	11月7日	14:10	16.0	12.6	1.1	10.5	7.8	0.7	3.3	1.4	4.9E+03		0.049	1.167	1.1