

木津川ダム群定期水質調査結果

平成26年

6月

(速報値)

ダム名	地点名	項目 単位	採水日	採水時間	気温	水温	濁度	DO	pH	BOD	COD	SS	大腸菌群数	糞便性大腸菌	T-P	T-N	クロロフィルa
			月日	時分	℃	℃	度	mg/l	—	mg/l	mg/l	mg/l	MPN/100ml	個/100ml	mg/l	mg/l	μg/l
高山ダム	放流地点	-	6月10日	10:00	29.4	25.0	1.4	7.5	7.2	1.2	3.8	2.1	4.9E+03		0.043	1.190	1.3
	ダムサイト網場地点 表層0.5m		6月10日	14:17	28.4	21.9	2.0	8.4	7.3	1.4	4.0	1.6	7.0E+01	<1	0.043	1.003	2.9
	流入地点(名張川) 2割水深		6月10日	11:30	26.3	24.7	3.9	9.0	7.8	1.2	4.3	3.3	2.2E+02		0.096	0.922	1.6
青蓮寺ダム	放流地点	-	6月10日	15:21	26.2	20.6	1.2	8.8	7.6	1.0	2.8	1.2	7.9E+01		0.009	0.546	1.7
	ダムサイト網場地点 表層0.5m		6月10日	9:41	27.6	23.4	1.0	8.4	7.7	0.2	2.5	0.9	2.3E+01	0.0E+00	0.007	0.398	1.9
	流入地点(青蓮寺川) 2割水深		6月10日	14:32	25.7	23.4	2.3	8.8	8.1	1.0	2.4	3.8	4.9E+02		0.019	0.554	1.4
室生ダム	放流地点	-	6月12日	12:18	23.4	17.4	2.1	9.4	7.6	1.1	3.3	1.9	4.9E+02		0.013	0.762	4.0
	ダムサイト網場地点 表層0.5m		6月12日	9:32	22.4	17.5	1.9	7.6	7.6	0.4	3.1	1.6	3.3E+02	1.7E+01	0.011	0.709	3.4
	流入地点(宇陀川) 2割水深		6月12日	14:48	25.1	23.5	5.8	8.5	8.0	1.4	5.6	8.9	7.9E+03		0.077	1.006	5.3
比奈知ダム	放流地点	-	6月11日	8:22	20.3	20.0	1.4	8.6	7.7	0.8	2.9	1.5	7.9E+01		0.008	0.421	2.1
	ダムサイト網場地点 表層0.5m		6月11日	12:59	21.2	22.5	1.3	8.7	7.8	0.8	2.6	1.3	2.3E+01	0.0E+00	0.008	0.367	1.8
	流入地点(名張川) 2割水深		6月11日	9:00	20.9	19.2	2.1	9.0	7.8	0.9	2.4	3.0	2.4E+03		0.017	0.433	1.5
布目ダム	放流地点	-	6月11日	10:10	21.2	19.6	2.4	9.3	7.4	1.0	3.6	1.3	3.3E+02		0.028	0.854	6.1
	ダムサイト網場地点 表層0.5m		6月11日	10:15	21.6	20.3	6.6	12.1	7.7	1.6	3.8	4.6	2.1E+01	2.0E+00	0.036	0.902	35.2
	流入地点(布目川) 2割水深		6月11日	11:20	21.9	18.9	3.0	9.1	7.9	0.7	4.1	0.8	1.3E+04		0.061	0.706	0.5