

木津川ダム群定期水質調査結果

平成27年

8月

(速報値)

ダム名	地点名	項目 単位	採水日	採水時間	気温	水温	濁度	DO	pH	BOD	COD	SS	大腸菌群数	糞便性大腸菌	T-P	T-N	クロロフィルa
			月日	時分	℃	℃	度	mg/l	—	mg/l	mg/l	mg/l	MPN/100ml	個/100ml	mg/l	mg/l	μg/l
高山ダム	放流地点	-	8月11日	10:40	33.0	28.7	3.3	6.5	7.3	1.6	3.0	2.1	1.7E+03		0.040	0.917	1.2
	ダムサイト網場地点 表層0.5m		8月11日	12:17	33.8	28.9	2.4	6.6	7.3	1.6	3.2	1.2	2.4E+04	<1.0E+00	0.037	0.842	2.5
	流入地点(名張川) 2割水深		8月11日	9:27	29.4	27.7	2.2	8.3	7.6	1.7	3.2	2.7	1.7E+03		0.059	0.703	1.5
青蓮寺ダム	放流地点	-	8月11日	9:40	29.2	22.8	1.0	9.2	7.5	0.6	2.3	0.5	7.9E+03		0.024	0.456	1.4
	ダムサイト網場地点 表層0.5m		8月11日	9:35	32.8	29.6	0.5	8.4	7.9	3.5	3.2	0.6	1.3E+03	<1.0E+00	0.021	0.998	0.6
	流入地点(青蓮寺川) 2割水深		8月11日	10:56	33.6	26.1	0.3	8.5	8.3	1.0	1.6	0.4	2.3E+03		0.022	1.233	1.2
室生ダム	放流地点	-	8月13日	9:30	27.8	26.9	1.0	8.2	7.6	0.6	2.8	0.5	4.9E+03		0.026	1.291	1.6
	ダムサイト網場地点 表層0.5m		8月13日	9:27	28.4	26.4	1.8	7.5	7.3	1.6	2.9	1.5	7.9E+03	2.0E+00	0.024	2.568	2.4
	流入地点(宇陀川) 2割水深		8月13日	10:35	33.4	28.2	2.9	8.4	8.0	1.0	3.8	3.8	7.9E+03		0.066	1.108	1.4
比奈知ダム	放流地点	-	8月12日	14:10	31.3	25.2	1.8	9.2	7.5	3.9	3.8	1.6	5.4E+02		0.063	1.056	3.6
	ダムサイト網場地点 表層0.5m		8月12日	11:20	32.0	29.9	3.3	11.4	9.3	1.6	3.1	2.2	7.8E+00	<1.0E+00	0.050	0.288	7.3
	流入地点(名張川) 2割水深		8月12日	15:00	32.1	27.2	1.4	9.0	8.0	4.6	3.2	2.2	2.1E+02		0.054	0.292	0.9
布目ダム	放流地点	-	8月12日	12:35	29.3	27.3	2.4	8.2	7.5	1.1	4.4	1.9	1.7E+03		0.028	0.710	3.4
	ダムサイト網場地点 表層0.5m		8月12日	10:08	30.8	27.1	4.3	10.7	7.7	3.8	6.1	6.0	1.4E+02	<1.0E+00	0.064	0.953	18.1
	流入地点(布目川) 2割水深		8月12日	13:27	30.4	25.4	1.5	8.7	8.1	0.8	3.5	2.1	7.9E+03		0.046	0.629	1.4