

木津川ダム群定期水質調査結果

平成27年

9月

(速報値)

ダム名	地点名	項目 単位	採水日	採水時間	気温	水温	濁度	DO	pH	BOD	COD	SS	大腸菌群数	糞便性大腸菌	T-P	T-N	クロロフィルa
			月日	時分	℃	℃	度	mg/l	—	mg/l	mg/l	mg/l	MPN/100ml	個/100ml	mg/l	mg/l	μg/l
高山ダム	放流地点	-	9月8日	9:33	21.9	23.5	3.0	7.3	7.5	1.0	3.2	2.8	1.7E+03		0.052	0.847	1.7
	ダムサイト網場地点 表層0.5m		9月8日	9:31	21.8	23.7	3.1	7.4	7.6	0.9	3.2	2.2	1.3E+03	<1.0E+00	0.049	0.829	3.1
	流入地点(名張川) 2割水深		9月8日	10:42	20.9	21.6	1.9	8.9	7.7	0.8	2.7	3.8	2.4E+04		0.043	0.810	1.4
青蓮寺ダム	放流地点	-	9月8日	13:30	21.9	22.0	1.0	8.5	7.2	0.4	2.1	0.7	9.4E+02		0.007	0.681	1.0
	ダムサイト網場地点 表層0.5m		9月8日	9:53	20.8	23.9	1.2	8.9	7.7	0.7	2.2	0.1	9.4E+02	1.0E+00	0.013	0.441	1.2
	流入地点(青蓮寺川) 2割水深		9月8日	12:43	21.6	19.8	0.9	9.2	7.7	0.3	1.5	1.1	1.3E+04		0.009	0.614	0.9
室生ダム	放流地点	-	9月16日	9:30	23.6	21.3	2.5	9.0	7.6	1.0	3.5	1.6	3.5E+04		0.045	1.003	3.6
	ダムサイト網場地点 表層0.5m		9月16日	9:30	22.3	21.1	3.2	8.0	7.1	0.8	4.1	2.0	1.7E+04	3.0E+00	0.046	0.859	5.0
	流入地点(宇陀川) 2割水深		9月16日	10:45	20.6	19.7	1.7	9.5	8.0	0.5	2.3	1.8	5.4E+04		0.031	0.796	0.6
比奈知ダム	放流地点	-	9月17日	16:45	18.4	19.2	2.0	9.1	7.4	0.5	2.3	1.4	1.3E+03		0.014	0.624	2.9
	ダムサイト網場地点 表層0.5m		9月17日	11:05	18.0	21.3	2.1	10.2	8.3	0.5	2.9	2.0	1.4E+02	1.0E+00	0.018	0.532	6.5
	流入地点(名張川) 2割水深		9月17日	16:20	20.8	17.8	1.6	9.4	7.6	0.4	2.3	3.9	2.8E+04		0.017	0.806	1.4
布目ダム	放流地点	-	9月15日	8:55	20.5	22.9	2.1	8.3	7.5	1.0	4.1	3.0	3.5E+03		0.038	0.909	3.0
	ダムサイト網場地点 表層0.5m		9月15日	10:02	24.0	23.2	2.7	9.8	7.4	1.6	4.2	3.1	1.7E+03	3.3E+01	0.041	0.880	6.4
	流入地点(布目川) 2割水深		9月15日	16:11	23.6	20.5	1.7	8.9	7.6	1.0	2.8	2.9	4.9E+03		0.030	0.772	0.8