

木津川ダム群定期水質調査結果

平成27年

11月

(速報値)

ダム名	地点名	項目 単位	採水日	採水時間	気温	水温	濁度	DO	pH	BOD	COD	SS	大腸菌群数	糞便性大腸菌	T-P	T-N	クロロフィルa
			月日	時分	℃	℃	度	mg/l	—	mg/l	mg/l	mg/l	MPN/100ml	個/100ml	mg/l	mg/l	μg/l
高山ダム	放流地点	-	11月10日	14:27	18.7	17.6	2.6	9.3	7.4	1.0	2.8	2.2	1.7E+03		0.025	1.157	2.8
	ダムサイト網場地点 表層0.5m		11月10日	9:16	18.5	17.6	2.0	10.4	7.8	1.0	2.7	2.5	2.4E+03	<1.0E+00	0.019	1.015	7.0
	流入地点(名張川) 2割水深		11月10日	15:37	17.2	17.3	1.9	10.2	8.0	1.1	3.3	3.4	3.3E+03		0.097	1.301	1.6
青蓮寺ダム	放流地点	-	11月10日	9:47	17.6	17.5	0.9	9.7	7.6	0.4	1.8	0.8	1.7E+02		0.010	0.518	3.2
	ダムサイト網場地点 表層0.5m		11月10日	9:43	18.3	17.5	1.0	8.8	7.3	0.8	1.8	0.3	1.3E+02	4.0E+00	0.009	0.504	3.0
	流入地点(青蓮寺川) 2割水深		11月10日	11:28	16.4	16.0	0.8	10.1	8.1	0.5	2.2	1.0	7.9E+03		0.009	0.638	1.2
室生ダム	放流地点	-	11月12日	13:07	17.6	16.3	1.1	10.5	8.0	0.6	2.4	0.8	1.1E+04		0.016	0.844	3.5
	ダムサイト網場地点 表層0.5m		11月12日	9:40	12.3	16.3	1.1	8.7	7.5	0.4	2.3	0.6	7.9E+03	1.2E+01	0.015	0.844	3.8
	流入地点(宇陀川) 2割水深		11月12日	10:20	12.8	13.3	0.7	10.8	8.0	0.5	2.6	1.2	3.3E+03		0.033	1.420	1.2
比奈知ダム	放流地点	-	11月11日	14:20	18.4	16.4	2.5	9.8	8.5	0.4	1.7	2.0	1.7E+02		0.010	0.652	9.7
	ダムサイト網場地点 表層0.5m		11月11日	11:10	18.5	16.5	1.6	9.6	7.5	0.2	1.6	2.6	1.3E+02	<1.0E+00	0.010	0.662	11.0
	流入地点(名張川) 2割水深		11月11日	14:55	16.3	15.2	0.6	10.4	8.3	0.3	1.6	0.5	2.8E+03		0.013	0.508	1.2
布目ダム	放流地点	-	11月11日	8:40	11.0	16.3	1.3	9.8	7.4	0.5	3.0	1.1	3.3E+02		0.020	0.927	1.0
	ダムサイト網場地点 表層0.5m		11月11日	9:30	13.5	17.0	2.0	7.8	7.4	0.7	3.0	1.2	4.9E+02	<1.0E+00	0.019	0.911	2.8
	流入地点(布目川) 2割水深		11月11日	11:38	16.4	13.6	1.5	10.8	7.6	0.5	3.6	2.9	3.3E+03		0.043	0.920	1.2