

木津川ダム群定期水質調査結果

平成29年

6月

(速報値)

ダム名	地点名	項目	採水日	採水時間	気温	水温	濁度	DO	pH	BOD	COD	SS	大腸菌群数	糞便性大腸菌	T-P	T-N	クロロフィルa
		単位	月日	時分	℃	℃	度	mg/l	—	mg/l	mg/l	mg/l	MPN/100ml	個/100ml	mg/l	mg/l	μg/l
高山ダム	放流地点	-	6月13日	15:54	24.0	20.9	1.0	6.5	7.6	1.2	3.7	2.4	4.9E+02		0.039	0.954	1.4
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	6月13日	9:34	21.3	21.1	0.8	5.4	7.5	0.8	3.6	1.4	1.3E+03	1.8E+01	0.034	0.858	1.4
	流入地点(名張川)	2割水深	6月13日	14:30	25.5	21.9	1.8	9.2	8.2	1.3	3.7	4.6	7.9E+02		0.086	0.817	2.2
青蓮寺ダム	放流地点	-	6月6日	14:00	24.8	18.8	1.3	9.5	7.4	1.1	2.6	1.6	2.2E+02		0.010	0.494	4.9
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	6月6日	9:20	21.5	22.0	1.5	9.1	7.4	1.1	2.9	1.9	7.9E+01	1.0E+00	0.012	0.491	6.5
	流入地点(青蓮寺川)	2割水深	6月6日	14:32	21.1	20.0	1.0	9.1	8.1	0.8	2.1	2.4	1.7E+02		0.016	0.542	1.4
室生ダム	放流地点	-	6月8日	0:05	19.8	17.4	1.3	9.4	7.1	1.3	2.9	2.4	5.4E+03		0.015	0.561	12.2
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	6月8日	9:22	18.3	17.9	1.4	7.7	7.1	1.6	3.1	2.8	7.9E+03	1.8E+01	0.016	0.524	13.8
	流入地点(宇陀川)	2割水深	6月8日	14:18	22.4	20.9	2.2	9.0	7.6	1.3	5.0	5.6	1.3E+04		0.103	0.694	1.9
比奈知ダム	放流地点	-	6月7日	9:30	21.0	19.3	1.7	9.2	8.3	1.3	3.0	4.9	9.2E+02		0.013	0.337	9.5
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	6月7日	10:30	20.8	21.6	1.7	10.0	8.7	1.5	3.2	4.2	1.3E+02	<1	0.013	0.341	6.5
	流入地点(名張川)	2割水深	6月7日	9:05	20.7	18.8	1.3	9.3	7.5	1.0	2.1	3.5	1.3E+03		0.024	0.415	2.1
布目ダム	放流地点	-	6月14日	15:21	26.2	19.1	1.8	9.0	7.1	0.9	3.7	3.2	9.4E+02		0.027	0.667	6.0
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	6月14日	9:50	21.4	19.0	1.9	9.5	7.1	1.2	3.8	3.5	7.9E+01	6.0E+00	0.027	0.652	8.3
	流入地点(布目川)	2割水深	6月14日	15:00	26.1	22.3	1.0	8.7	7.7	0.5	3.9	2.1	1.1E+03		0.071	0.614	0.8