

## 木津川ダム群定期水質調査結果

平成30年

7月

(速報値)

ダム名	地点名	項目 単位	採水日	採水時間	気温	水温	濁度	DO	pH	BOD	COD	SS	大腸菌群数	糞便性大腸菌	T-P	T-N	クロロフィルa
			月日	時分	℃	℃	度	mg/l	-	mg/l	mg/l	mg/l	MPN/100ml	個/100ml	mg/l	mg/l	μg/l
高山ダム	放流地点	-	7月13日	15:48	29.2	24.3	4.1	8.2	7.3	1.8	3.5	7.4	7.9E+02		0.065	0.991	3.3
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	7月13日	9:50	31.1	24.3	2.9	8.5	7.2	1.2	3.3	4.9	7.9E+02	1.7E+02	0.066	0.805	6.9
	流入地点(名張川)	2割水深	7月13日	14:45	27.6	26.0	1.9	8.2	7.8	1.1	4.9	5.1	3.3E+03		0.049	0.649	1.6
青蓮寺ダム	放流地点	-	7月18日	13:07	35.6	23.2	0.5	9.1	7.4	0.8	2.1	0.9	3.3E+02		0.011	0.526	1.9
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	7月18日	9:21	30.4	29.4	0.3	8.3	7.6	0.7	1.7	0.3	1.3E+02	<1	0.008	0.287	1.0
	流入地点(青蓮寺川)	2割水深	7月18日	13:38	33.9	27.9	0.6	8.2	8.1	0.6	1.6	1.1	2.2E+03		0.013	0.407	0.4
室生ダム	放流地点	-	7月11日	14:52	29.6	22.5	2.0	8.7	7.2	0.8	3.7	3.8	2.2E+03		0.053	0.577	1.9
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	7月11日	10:00	28.3	23.1	0.9	7.9	7.2	0.9	3.4	2.3	3.3E+02	2.3E+02	0.047	0.634	2.7
	流入地点(宇陀川)	2割水深	7月11日	14:05	29.0	26.8	1.7	8.4	7.6	0.8	3.0	5.2	4.9E+03		0.069	0.688	0.5
比奈知ダム	放流地点	-	7月17日	11:45	33.3	24.3	0.8	8.9	7.7	1.4	2.6	1.3	4.6E+02		0.013	0.549	3.2
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	7月17日	13:37	33.7	31.4	0.7	9.1	8.7	1.0	2.1	0.7	2.0E+00	<1	0.011	0.299	2.0
	流入地点(名張川)	2割水深	7月17日	11:17	32.9	25.6	0.9	8.6	7.8	0.7	1.8	2.2	1.7E+03		0.016	0.366	0.6
布目ダム	放流地点	-	7月12日	14:48	30.9	23.3	2.3	8.0	7.3	0.7	4.5	4.8	2.4E+02		0.052	0.758	1.2
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	7月12日	10:15	29.0	23.2	2.3	9.1	7.4	1.3	4.6	4.0	2.4E+02	1.1E+01	0.053	0.794	6.8
	流入地点(布目川)	2割水深	7月12日	14:25	30.5	23.9	1.8	8.0	7.2	0.6	3.7	5.0	4.9E+03		0.050	0.802	0.6