

木津川ダム群定期水質調査結果

令和元年

9月

(速報値)

ダム名	地点名	項目 単位	採水日	採水時間	気温	水温	濁度	DO	pH	BOD	COD	SS	大腸菌群数	糞便性大腸菌	T-P	T-N	クロロフィルa
			月日	時分	℃	℃	度	mg/l	—	mg/l	mg/l	mg/l	MPN/100ml	個/100ml	mg/l	mg/l	μg/l
高山ダム	放流地点	-	9月10日	15:31	30.8	26.1	2.9	7.4	7.4	1.5	3.2	4.0	2.4E+03		0.046	0.830	5.2
	ダムサイト網場地点 表層0.5m		9月10日	9:29	29.9	26.4	2.7	8.5	7.5	1.4	3.4	3.1	4.6E+02	1.9E+02	0.050	0.830	14.9
	流入地点(名張川) 2割水深		9月10日	14:38	34.3	28.1	1.7	8.2	8.3	1.2	2.8	2.0	1.7E+03		0.048	0.746	1.9
青蓮寺ダム	放流地点	-	9月19日	13:45	27.8	21.1	1.6	8.7	7.0	0.5	2.0	1.6	7.9E+02		0.010	0.584	0.3
	ダムサイト網場地点 表層0.5m		9月19日	9:25	25.2	25.4	1.1	9.9	8.7	0.5	2.4	1.3	3.3E+02	1.4E+01	0.007	0.313	4.7
	流入地点(青蓮寺川) 2割水深		9月19日	14:07	26.0	21.9	1.0	8.8	7.9	0.5	1.7	1.6	7.0E+02		0.009	0.489	1.0
室生ダム	放流地点	-	9月11日	11:23	30.7	25.2	2.7	8.3	7.7	1.3	3.7	2.6	7.9E+03		0.034	0.593	6.0
	ダムサイト網場地点 表層0.5m		9月11日	9:13	30.3	25.8	4.3	10.6	7.9	4.8	6.0	6.5	1.7E+04	2.5E+03	0.085	0.835	87.5
	流入地点(宇陀川) 2割水深		9月11日	12:52	34.0	28.8	1.8	9.6	8.5	0.7	2.9	2.7	4.9E+03		0.045	0.596	1.7
比奈知ダム	放流地点	-	9月18日	11:41	23.8	23.7	2.3	8.3	7.9	1.3	2.7	3.4	7.0E+02		0.013	0.439	8.9
	ダムサイト網場地点 表層0.5m		9月18日	13:04	23.1	25.3	4.3	11.2	9.3	1.5	3.6	5.7	2.4E+02	4.0E+00	0.016	0.304	16.1
	流入地点(名張川) 2割水深		9月18日	11:20	23.8	21.3	0.9	9.2	8.0	0.6	1.7	1.5	1.3E+03		0.009	0.447	1.1
布目ダム	放流地点	-	9月12日	14:38	28.8	25.7	2.0	7.9	7.5	0.9	3.8	2.5	1.1E+03		0.036	0.689	4.6
	ダムサイト網場地点 表層0.5m		9月12日	10:02	25.8	26.1	2.6	8.6	7.4	1.5	4.1	3.5	2.4E+02	7.0E+01	0.045	0.746	15.4
	流入地点(布目川) 2割水深		9月12日	14:22	29.5	25.2	1.9	8.3	7.8	0.6	3.0	1.7	4.9E+03		0.041	0.520	0.9