

木津川ダム群定期水質調査結果

令和01年

11月

(速報値)

ダム名	地点名	項目	採水日	採水時間	気温	水温	濁度	DO	pH	BOD	COD	SS	大腸菌群数	糞便性大腸菌	T-P	T-N	クロロフィルa
		単位	月日	時分	℃	℃	度	mg/l	—	mg/l	mg/l	mg/l	MPN/100ml	個/100ml	mg/l	mg/l	μg/l
高山ダム	放流地点	-	11月6日	14:54	18.9	16.1	3.2	8.9	7.3	0.9	2.7	4.1	7.9E+02		0.045	0.945	0.5
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	11月6日	9:22	9.9	16.8	2.4	8.9	7.4	1.1	3.2	2.7	3.3E+03	1.3E+02	0.055	0.913	8.6
	流入地点(名張川)	2割水深	11月6日	14:00	17.8	14.3	1.4	10.6	7.7	0.7	2.0	1.6	7.9E+02		0.036	0.840	1.7
青蓮寺ダム	放流地点	-	11月13日	13:12	19.8	15.9	1.0	10.0	7.3	1.0	2.2	1.6	1.3E+02		0.011	0.501	5.8
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	11月13日	9:22	15.1	15.2	0.8	9.5	7.3	0.3	1.9	1.0	1.3E+02	5.0E+00	0.009	0.464	4.5
	流入地点(青蓮寺川)	2割水深	11月13日	13:41	15.4	12.0	0.3	10.8	7.8	0.6	1.3	0.7	4.9E+02		0.006	0.364	0.5
室生ダム	放流地点	-	11月7日	11:19	13.7	15.1	2.2	10.0	7.5	0.9	2.6	2.6	1.7E+03		0.037	0.649	1.6
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	11月7日	9:12	12.8	15.2	2.3	8.9	7.5	1.1	2.7	2.5	1.3E+03	2.2E+02	0.038	0.628	2.0
	流入地点(宇陀川)	2割水深	11月7日	12:50	16.9	12.8	0.8	11.5	8.1	0.9	1.8	1.4	9.4E+02		0.025	0.781	0.6
比奈知ダム	放流地点	-	11月12日	11:34	16.4	14.8	1.5	10.1	7.6	0.8	1.9	1.7	2.4E+02		0.013	0.634	9.0
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	11月12日	13:15	15.1	15.1	1.7	10.4	7.6	1.4	2.0	2.2	3.3E+02	1.0E+01	0.013	0.618	12.0
	流入地点(名張川)	2割水深	11月12日	11:12	16.8	13.6	0.4	11.0	8.1	1.2	1.5	0.8	2.4E+02		0.008	0.527	1.8
布目ダム	放流地点	-	11月14日	14:50	12.8	15.4	2.2	9.0	7.2	0.7	3.4	2.6	7.9E+02		0.039	0.735	1.1
	ダムサイト網場地点	表層0.5m	11月14日	9:53	13.5	16.1	1.8	8.3	7.2	0.8	3.8	2.0	7.9E+02	1.5E+02	0.040	0.833	5.7
	流入地点(布目川)	2割水深	11月14日	14:29	13.2	13.1	1.9	10.4	7.6	0.4	3.2	3.2	7.9E+03		0.031	0.658	1.6