

木津川ダム群定期水質調査結果

令和 5年 7月

(速報値)

ダム名	地点名	項目 単位	採水日	採水時間	気温	水温	濁度	DO	pH	BOD	COD	SS	大腸菌数	T-P	T-N	クロロフィルa
			月日	時分	℃	℃	度	mg/l	—	mg/l	mg/l	mg/l	CFU/100ml	mg/l	mg/l	μg/l
高山ダム	放流地点	-	7月12日	9:43	32.4	26.9	3.0	5.6	7.2	1.7	3.6	3.6	8.0E+00	0.058	0.970	1.6
	ダムサイト網場地点 表層0.5m		7月12日	10:32	33.1	26.6	2.9	6.7	7.2	1.8	3.9	3.3	1.1E+01	0.064	1.052	7.2
	流入地点(名張川) 2割水深		7月12日	11:13	31.0	28.2	2.0	8.7	8.2	1.1	3.0	3.7	1.3E+02	0.081	0.825	3.2
青蓮寺ダム	放流地点	-	7月5日	9:53	29.8	21.7	0.7	9.0	7.5	1.1	2.2	1.1	1.0E+00	0.011	0.318	1.3
	ダムサイト網場地点 表層0.5m		7月5日	9:45	29.2	26.9	0.5	8.7	8.0	1.0	2.0	0.3	7.0E+00	0.007	0.410	0.5
	流入地点(青蓮寺川) 2割水深		7月5日	12:16	22.9	23.8	0.9	8.2	8.2	1.1	2.1	1.6	9.3E+01	0.010	0.336	1.6
室生ダム	放流地点	-	7月4日	9:59	25.3	22.8	2.4	9.5	7.8	1.5	3.2	2.3	5.3E+01	0.030	0.749	0.5
	ダムサイト網場地点 表層0.5m		7月4日	9:50	31.0	23.0	2.0	8.9	7.6	1.2	3.1	2.1	1.4E+01	0.023	0.567	3.4
	流入地点(宇陀川) 2割水深		7月4日	11:55	35.2	29.1	2.8	9.2	8.1	0.9	3.8	4.3	8.0E+01	0.073	0.877	1.3
比奈知ダム	放流地点	-	7月6日	10:14	31.4	24.7	2.0	9.1	8.4	1.8	6.1	2.7	8.0E+00	0.015	0.358	9.6
	ダムサイト網場地点 表層0.5m		7月6日	10:35	33.0	27.7	2.8	11.1	9.3	1.5	4.9	2.9	1.0E+00	0.011	0.372	9.8
	流入地点(名張川) 2割水深		7月6日	11:21	33.2	25.7	2.0	9.1	8.4	1.0	3.5	4.8	3.0E+02	0.033	0.608	1.0
布目ダム	放流地点	-	7月11日	9:30	27.7	24.5	2.0	8.2	7.4	1.2	3.7	1.8	1.8E+01	0.031	0.607	2.4
	ダムサイト網場地点 表層0.5m		7月11日	10:03	31.6	25.0	2.7	8.3	7.4	1.5	4.0	2.1	2.0E+01	0.032	0.657	5.8
	流入地点(布目川) 2割水深		7月11日	10:07	29.5	23.9	4.4	8.7	7.8	1.5	5.0	7.7	2.5E+02	0.085	0.839	1.0