## 木津川ダム群定期水質調査結果

## 令和 5年 9月

## (速報値)

	項目	採水日	採水時間	気温	水温	濁度	DO	рН	BOD	COD	SS	大腸菌数	T-P	T-N	クロロフィルa
ダム名	地点名 単位	月日	時分	$^{\circ}\!\mathbb{C}$	$^{\circ}\!\mathbb{C}$	度	mg/l	_	mg/l	mg/l	mg/l	CFU/100ml	mg/l	mg/l	$\mu$ g/l
高 山 ダ ム	放流地点 -	9月13日	9:30	32.0	26.2	6.8	6.6	7.3	1.5	4.2	8.1	1.8E+02	0.067	1.005	3.5
	ダムサイト網場地点 表層0.5m	9月13日	9:51	29.4	26.7	2.3	6.3	7.2	1.3	3.5	2.4	2.5E+01	0.040	0.843	5.1
	流入地点(名張川) 2割水深	9月13日	11:00	32.6	25.3	2.6	8.8	7.9	1.1	3.3	6.0	1.5E+02	0.049	0.676	2.2
青蓮寺ダム	放流地点 -	9月11日	9:43	24.9	23.6	2.5	8.3	7.5	0.9	3.0	2.4	1.0E+00	0.012	0.536	5.1
	ダムサイト網場地点 表層0.5m	9月11日	9:45	26.6	26.5	3.9	10.7	9.0	0.9	3.4	3.1	1.0E+00	0.012	0.397	10.3
	流入地点(青蓮寺川) 2割水深	9月11日	13:30	25.1	22.1	14.0	8.5	7.6	2.4	12.8	98.2	3.1E+02	0.108	1.183	9.7
室生ダム	放流地点 -	9月5日	9:55	28.0	26.0	2.3	8.4	7.5	1.3	3.8	3.2	8.0E+00	0.037	0.687	5.7
	ダムサイト網場地点 表層0.5m	9月5日	9:48	33.3	26.1	2.7	8.2	7.5	1.7	3.8	3.7	4.0E+00	0.036	0.755	6.0
	流入地点(宇陀川) 2割水深	9月5日	11:25	30.2	27.5	1.0	9.3	8.4	0.7	2.7	1.9	7.5E+01	0.036	0.456	1.5
比奈知ダム	放流地点 -	9月7日	9:58	27.3	24.1	1.1	8.5	8.1	1.0	2.5	1.2	5.0E+00	0.017	0.401	3.2
	ダムサイト網場地点 表層0.5m	9月7日	9:47	24.5	27.0	1.0	9.9	9.0	1.4	2.8	0.9	<1.0E+00	0.015	0.335	6.0
	流入地点(名張川) 2割水深	9月7日	10:33	25.9	21.9	0.8	9.1	8.5	0.8	2.2	2.7	1.3E+02	0.012	0.370	5.3
布目ダム	放流地点 -	9月12日	9:34	26.7	27.0	2.2	7.9	7.4	0.9	4.1	3.1	3.0E+01	0.030	0.667	4.2
	ダムサイト網場地点 表層0.5m	9月12日	9:53	27.0	27.3	2.1	7.0	7.3	1.1	4.1	2.7	1.0E+01	0.031	0.776	7.5
	流入地点(布目川) 2割水深	9月12日	10:10	27.8	22.8	2.4	8.8	7.8	1.1	5.2	5.4	4.5E+02	0.075	0.886	2.0