

木津川ダム群定期水質調査結果

(速報値)

ダム名	地点名	項目 単位	採水日	採水時間	気温	水温	濁度	DO	pH	BOD	COD	SS	大腸菌数	T-P	T-N	クロロフィルa
			月日	時分	℃	℃	度	mg/l	—	mg/l	mg/l	mg/l	CFU/100ml	mg/l	mg/l	μg/l
高山ダム	放流地点	-	11月15日	9:40	8.6	16.2	4.7	9.5	7.5	1.4	4.0	6.0	3.4E+01	0.055	1.094	10.8
	ダムサイト網場地点 表層0.5m		11月15日	9:57	8.9	17.3	1.8	7.2	7.4	1.2	3.2	1.9	3.0E+01	0.031	0.956	6.0
	流入地点(名張川) 2割水深		11月15日	11:03	13.2	11.8	1.3	11.5	7.9	1.1	3.2	2.2	1.2E+02	0.075	1.062	1.6
青蓮寺ダム	放流地点	-	11月8日	10:12	22.5	18.2	1.1	9.4	7.3	0.5	2.1	0.7	1.0E+00	0.007	0.472	2.4
	ダムサイト網場地点 表層0.5m		11月8日	10:08	17.6	18.2	0.8	8.1	7.3	0.4	2.2	0.5	6.0E+00	0.007	0.434	2.1
	流入地点(青蓮寺川) 2割水深		11月8日	11:53	13.2	14.0	1.0	10.3	7.8	0.5	2.4	<1	2.2E+02	0.011	0.392	1.0
室生ダム	放流地点	-	11月7日	9:50	15.0	17.8	1.6	9.7	7.8	0.8	3.0	1.9	4.0E+01	0.022	0.556	5.6
	ダムサイト網場地点 表層0.5m		11月7日	9:53	16.9	18.3	2.0	9.6	7.7	0.9	3.3	2.7	6.1E+01	0.016	0.552	11.5
	流入地点(宇陀川) 2割水深		11月7日	11:13	17.2	17.0	12.8	9.6	7.8	2.4	7.0	20.8	4.8E+03	0.120	1.189	9.8
比奈知ダム	放流地点	-	11月9日	9:41	19.8	17.4	1.1	9.3	7.7	0.9	2.2	1.0	1.4E+01	0.009	0.442	3.5
	ダムサイト網場地点 表層0.5m		11月9日	11:56	20.0	17.6	1.2	9.0	7.6	0.9	2.3	<1	2.0E+00	0.009	0.442	4.5
	流入地点(名張川) 2割水深		11月9日	10:16	21.1	14.5	0.8	11.0	8.4	0.6	1.8	<1	1.6E+02	0.012	0.484	1.5
布目ダム	放流地点	-	11月14日	9:32	10.9	17.1	2.5	9.0	7.5	0.9	3.6	3.1	2.2E+01	0.026	0.803	2.7
	ダムサイト網場地点 表層0.5m		11月14日	10:02	11.2	17.9	3.0	7.3	7.3	1.0	3.9	2.7	2.9E+01	0.027	0.863	2.0
	流入地点(布目川) 2割水深		11月14日	10:10	12.0	9.1	1.4	11.6	7.7	0.8	4.1	1.4	1.6E+02	0.047	0.960	0.7